ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.& ΔΙ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ 3

ΑΤΟΕ

Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων

1ο Τρίμηνο του 2011

********** ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ **********

001	15.741598
002	17.312112
003	20.419486
004	23.886192
005	21.778427
006	183.150721
007	183.150721
008	16.777917
009	.074800
011	53.630000
012	4.400000
013	26.580000
014	260.720000
015	200.790000
016	31.630000
017	369.270000
018.1	2.900000
018.2	4.400000
019.1	2.900000
019.2	4.400000
021	2.670000
022	.070000
024	45.000000
026	.099900
027	.119300
029	.152800
032	36.000000
035	.086500
036	.088800
040	.203400
051	15.400000
052	15.400000
053	.085000
054	.085000
055	.090000
056	10.580000
057	10.580000
058	9.090000
061	13.560000
062	13.560000
065	13.610000
066	35.000000
067	45.500000
081	11.010000
101	
102	
111	.075900
112	.083300
113	.570000
114	
116	.086700
117	
118	
124	5.900000
127	81.220000
128	88.240000
131	.650000
132	.930000
142	.340000

146	.370000
155	2.481600
161	6.700000
163	6.900000
164	
165	
166	
173	.255300
181	
201	290.000000
203.2	370.000000
203.4	290.000000
205	450.000000
208	1,450.000000
210	
211	750.000000
212	1,500.000000
214	1,000.000000
219	3.500000
223.1	2,100.000000
223.2	1,700.000000
223.3	1,500.000000
223.4	1,580.000000
225	4.000000
226	13.000000
227	13.000000
228	35.000000
229	
230	
231	22.000000
232	45.000000
233	21.300000
234	2.700000
236	2.000000
237	1.100000
238	2.600000
240	1.400000
241	
242	1.500000
243.1	2.700000
243.2	3.800000
243.3	4.500000
243.5	5.900000
244	
245	18.600000
246	12.000000
249	20.000000
251	.825000
252	2.020000
253	2.550000
254	3.363800
258	7.802500
259	25.112500
260	.556800
261	.609600
262	.556800
264	1.172100
265	.912400
266	.664600

267	.981700
268	1.132900
271	1.088400
272	.967200
273	1.214500
274	1.498000
276	.857500
277	1.098700
278	3.600000
279	3.720000
280	1.000000
281	5.780000
282	1.062000
283	1.204900
284	
285	.069000
286	1.737300
288	1.885600
289	.828600
290	3.500000
291	5.000000
293	
294	3.518600
295	6.185800
296	12.370900
297.2	
298.1	6.940000
298.2	5.940000
321	
322	110.690000
323	126.500000
326	63.530000
327.1	
327.2	
327.3	196.650000
328	
331	85.390000
332	88.540000
333	123.970000
334	132.830000
336	
338	
346.1	.057200
346.2	.103600
348	.103600
351	.735200
352	1.133000
354	.985400
356	.661600
357	1.441300
358	3.338500
360	14.938000
361	1.249900
362	1.397000
363	1.779400
364	1.133000
366	5.000500
370	.294100
371	1.779400

372	2.470800
373	2.735500
375	3.470900
376	.220400
377	.926400
378	14.950000
379	26.780000
380	16.150000
381	74.770000
386	28.630000
388	48.870000
390	1.500000
392	27.420000
401	12.200000
403	14.290000
406	17.660000
409	21.030000
410	28.610000
411	26.710000
412	28.830000
414	21.030000
415	21.030000
418	29.450000
419	29.450000
421	97.840000
422	134.470000
428	4.390000
429	5.390000
430	7.480000
441	.075500
442	.118300
443	1.930000
444	2.143200
445	1.553500
446	2.540000
447	4.393700
450	2.760000
451	1.178800
453	.085000
455	3.000000
456	1.610000
457	.803800
458	5.030000
459	5.030000
460	4.250000
462	
463	3.970000
464	3.720000
465	5.870000
467	3.380000
471	4.100000
473	2.750000
474	3.770000
475	6.230000
476	2.366400
477	
478	2.937600
479	1.815600
480	3.366000

481	5.467500
482	1.362600
483	.167500
484	4.160000
485	1.140600
487	13.480000
488	5.500000
490	.730000
491	.540000
492	.540000
493	.730000
494	5.480000
495	
496	1.905500
498	1.011600
499	1.386800
500	2.039600
501	2.763000
502	3.807000
503	.905500
504	1.199100
505	19.170000
506	1.290700
507	1.880000
508	.860000
509	.410000
510	3.020000
511	.489500
512	.375000
514	38.800000
515	41.230000
519	47.670000
520	37.340000
521	2.390000
523	7.500000
524	7.500000
525	7.840000
526	1.400000
527	5.120000
528	6.910000
529	1.400000
530	2.190000
531	1.180000
535	6.000000
536	2.500000
537	1.700000
565.3	3.450000
565.5	5.150000
565.6	7.100000
566.3	4.600000
566.5	7.050000
566.6	9.400000

1101 1101

001	.500000	x	15.741598 =	7.870799

B.T = 7.870799

1102 1102

001	1.000000	x	15.741598 =	15.741598

B.T = 15.741598

1103 1103

001	.300000	x	15.741598 =	4.722479

B.T = 4.722479

1104 1104

015	1.000000	x	200.790000 =	200.790000
291	2.200000	x	5.000000 =	11.000000
485	83.000000	x	1.140600 =	94.669800
484	5.250000	x	4.160000 =	21.840000
002	7.000000	x	17.312112 =	121.184784
004	7.000000	x	23.886192 =	167.203344

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 616.687928

B.T =	.004000	x	616.687928 =	2.466752

1111 1111

006	.060000	x	183.150721 =	10.989043

B.T = 10.989043

1112 1112

006	.090000	x	183.150721 =	16.483565

B.T = 16.483565

1116 1116

007	.025000	x	183.150721 =	4.578768

B.T = 4.578768

1117 1117

007	.110000	x	183.150721 =	20.146579

B.T = 20.146579

1121 1121

009	4.000000	x	.074800 =	.299200

B.T = .299200

1122 1122

009	5.000000	x .074800	=	.374000

B.T = .374000

1123 1123

009	2.000000	x .074800	=	.149600

B.T = .149600

1126 1126

001	.400000	x 15.741598	=	6.296639

B.T = 6.296639

1127 1127

001	.130000	x 15.741598	=	2.046408

B.T = 2.046408

1128 1128

006	.024000	x 183.150721	=	4.395617

B.T = 4.395617

1131 1131

007	.090000	x 183.150721	=	16.483565

B.T = 16.483565

1136 1136

009	1.000000	x .074800	=	.074800

B.T = .074800

1137 1137

009	1.500000	x .074800	=	.112200

B.T = .112200

1138 1138

009	2.500000	x .074800	=	.187000

B.T = .187000

1401 1401

021	.300000	x	2.670000 =	.801000
040	1,150.000000	x	.203400 =	233.910000

B.T = 234.711000

1407 1407

021	1.500000	x	2.670000 =	4.005000
022	480.000000	x	.070000 =	33.600000

B.T = 37.605000

1411 1411

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
1407	.320000	x	37.605000 =	12.033600
051	.960000	x	15.400000 =	14.784000

B.T = 27.351600

1412 1412

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
1407	.360000	x	37.605000 =	13.537800
051	.900000	x	15.400000 =	13.860000

B.T = 27.931800

1413 1413

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
051	.840000	x	15.400000 =	12.936000
1407	.420000	x	37.605000 =	15.794100

B.T = 29.264100

1416 1416

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
051	.960000	x	15.400000 =	14.784000
026	150.000000	x	.099900 =	14.985000
1407	.250000	x	37.605000 =	9.401250

B.T = 39.704250

1417 1417

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
026	150.000000	x	.099900 =	14.985000
051	.900000	x	15.400000 =	13.860000
1407	.290000	x	37.605000 =	10.905450

B.T = 40.284450

1418 1418

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
026	150.000000	x	.099900 =	14.985000
1407	.350000	x	37.605000 =	13.161750
051	.840000	x	15.400000 =	12.936000

B.T = 41.616750

1421 1421

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
1407	.540000	x	37.605000 =	20.306700
051	.540000	x	15.400000 =	8.316000
039	4.000000	x	.000000 =	.000000

B.T =

1422 1422

021	.250000	x	2.670000 =	.667500
035	75.000000	x	.086500 =	6.487500
1407	.620000	x	37.605000 =	23.315100
051	.330000	x	15.400000 =	5.082000
039	5.000000	x	.000000 =	.000000

B.T =

1426 1426

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
1407	.450000	x	37.605000 =	16.922250
055	1,500.000000	x	.090000 =	135.000000

B.T = 152.456250

1427 1427

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
1407	.340000	x	37.605000 =	12.785700
055	1,500.000000	x	.090000 =	135.000000
026	150.000000	x	.099900 =	14.985000

B.T = 163.304700

1428 1428

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
1407	.400000	x	37.605000 =	15.042000
055	1,200.000000	x	.090000 =	108.000000
051	.200000	x	15.400000 =	3.080000

B.T = 126.656000

1429 1429

021	.200000	x	2.670000	= .534000
1407	.400000	x	37.605000	= 15.042000
055	1,200.000000	x	.090000	= 108.000000
035	200.000000	x	.086500	= 17.300000

B.T = 140.876000

1431 1431

021	.300000	x	2.670000	= .801000
032	.960000	x	36.000000	= 34.560000
1407	.320000	x	37.605000	= 12.033600

B.T = 47.394600

1432 1432

021	.300000	x	2.670000	= .801000
1407	.320000	x	37.605000	= 12.033600
051	.640000	x	15.400000	= 9.856000
032	.320000	x	36.000000	= 11.520000

B.T = 34.210600

1436 1436

021	.350000	x	2.670000	= .934500
035	1,100.000000	x	.086500	= 95.150000

B.T = 96.084500

1437 1437

021	.200000	x	2.670000	= .534000
1407	.620000	x	37.605000	= 23.315100
051	.380000	x	15.400000	= 5.852000
035	75.000000	x	.086500	= 6.487500

B.T = 36.188600

1441 1441

021	.800000	x	2.670000	= 2.136000
026	250.000000	x	.099900	= 24.975000

B.T = 27.111000

1442 1442

021	.250000	x	2.670000	= .667500
026	900.000000	x	.099900	= 89.910000
051	.740000	x	15.400000	= 11.396000

B.T = 101.973500

1443 1443

021	.250000	x	2.670000	= .667500
051	.860000	x	15.400000	= 13.244000
026	700.000000	x	.099900	= 69.930000

B.T = 83.841500

1444 1444

021	.250000	x	2.670000	= .667500
051	1.000000	x	15.400000	= 15.400000
026	600.000000	x	.099900	= 59.940000

B.T = 76.007500

1445 1445

021	.250000	x	2.670000	= .667500
051	1.060000	x	15.400000	= 16.324000
026	450.000000	x	.099900	= 44.955000

B.T = 61.946500

1446 1446

021	.250000	x	2.670000	= .667500
026	350.000000	x	.099900	= 34.965000
051	1.120000	x	15.400000	= 17.248000

B.T = 52.880500

1447 1447

021	.250000	x	2.670000	= .667500
051	1.000000	x	15.400000	= 15.400000
026	400.000000	x	.099900	= 39.960000
1407	.080000	x	37.605000	= 3.008400

B.T = 59.035900

1448 1448

021	.250000	x	2.670000	= .667500
039	5.000000	x	.000000	= .000000
051	1.000000	x	15.400000	= 15.400000
1407	.080000	x	37.605000	= 3.008400
026	400.000000	x	.099900	= 39.960000

B.T =

1449 1449

021	.250000	x	2.670000	= .667500
1407	.040000	x	37.605000	= 1.504200
051	1.060000	x	15.400000	= 16.324000
026	350.000000	x	.099900	= 34.965000

B.T = 53.460700

1451 1451

021	.250000	x	2.670000 =	.667500
026	600.000000	x	.099900 =	59.940000
1407	.050000	x	37.605000 =	1.880250
053	1,500.000000	x	.085000 =	127.500000

B.T = 189.987750

1452 1452

021	.250000	x	2.670000 =	.667500
029	600.000000	x	.152800 =	91.680000
1407	.050000	x	37.605000 =	1.880250
053	1,500.000000	x	.085000 =	127.500000

B.T = 221.727750

1453 1453

021	.250000	x	2.670000 =	.667500
1407	.050000	x	37.605000 =	1.880250
053	1,650.000000	x	.085000 =	140.250000
026	450.000000	x	.099900 =	44.955000

B.T = 187.752750

1454 1454

021	.250000	x	2.670000 =	.667500
1407	.050000	x	37.605000 =	1.880250
053	1,650.000000	x	.085000 =	140.250000
029	450.000000	x	.152800 =	68.760000

B.T = 211.557750

1455 1455

021	.250000	x	2.670000 =	.667500
028	450.000000	x	.000000 =	.000000
1407	.050000	x	37.605000 =	1.880250
053	1,650.000000	x	.085000 =	140.250000

B.T =

1456 1456

021	.250000	x	2.670000 =	.667500
026	600.000000	x	.099900 =	59.940000
1407	.050000	x	37.605000 =	1.880250
054	1,500.000000	x	.085000 =	127.500000

B.T = 189.987750

1457 1457

021	.250000	x	2.670000 =	.667500
029	600.000000	x	.152800 =	91.680000
1407	.050000	x	37.605000 =	1.880250
054	1,500.000000	x	.085000 =	127.500000

B.T = 221.727750

1458 1458

021	.250000	x	2.670000 =	.667500
028	450.000000	x	.000000 =	.000000
1407	.050000	x	37.605000 =	1.880250
054	1,650.000000	x	.085000 =	140.250000

B.T =

1459 1459

021	.250000	x	2.670000 =	.667500
1407	.050000	x	37.605000 =	1.880250
029	450.000000	x	.152800 =	68.760000
054	1,650.000000	x	.085000 =	140.250000

B.T = 211.557750

1461 1461

021	.250000	x	2.670000 =	.667500
1407	.080000	x	37.605000 =	3.008400
026	500.000000	x	.099900 =	49.950000
053	1,500.000000	x	.085000 =	127.500000

B.T = 181.125900

1462 1462

021	.300000	x	2.670000 =	.801000
026	400.000000	x	.099900 =	39.960000
1407	.050000	x	37.605000 =	1.880250
515	1.000000	x	41.230000 =	41.230000
051	.100000	x	15.400000 =	1.540000

B.T = 85.411250

1463 1463

021	.300000	x	2.670000 =	.801000
026	250.000000	x	.099900 =	24.975000
515	1.050000	x	41.230000 =	43.291500
1407	.050000	x	37.605000 =	1.880250
051	.100000	x	15.400000 =	1.540000

B.T = 72.487750

1464 1464

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
051	.420000	x	15.400000 =	6.468000
1407	.120000	x	37.605000 =	4.512600
519	.600000	x	47.670000 =	28.602000
026	150.000000	x	.099900 =	14.985000

B.T = 55.101600

1465 1465

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
1407	.030000	x	37.605000 =	1.128150
519	.900000	x	47.670000 =	42.903000
051	.150000	x	15.400000 =	2.310000
026	450.000000	x	.099900 =	44.955000

B.T = 91.830150

1466 1466

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
1407	.030000	x	37.605000 =	1.128150
519	.840000	x	47.670000 =	40.042800
026	450.000000	x	.099900 =	44.955000
051	.210000	x	15.400000 =	3.234000

B.T = 89.893950

1467 1467

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
026	450.000000	x	.099900 =	44.955000
051	.350000	x	15.400000 =	5.390000
1407	.030000	x	37.605000 =	1.128150
519	.700000	x	47.670000 =	33.369000

B.T = 85.376150

1471 1471

251	1.000000	x	.825000 =	.825000
351	4.000000	x	.735200 =	2.940800
358	1.000000	x	3.338500 =	3.338500
364	2.000000	x	1.133000 =	2.266000
372	.400000	x	2.470800 =	.988320
370	6.000000	x	.294100 =	1.764600

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 12.123220

B.T =	.476190	x	12.123220 =	5.772956

1472 1472

251	.600000	x	.825000 =	.495000
351	2.000000	x	.735200 =	1.470400
361	1.000000	x	1.249900 =	1.249900
363	2.000000	x	1.779400 =	3.558800
372	.300000	x	2.470800 =	.741240
351	4.000000	x	.735200 =	2.940800
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	10.456140
B.T =	.666667	x	10.456140 =	6.970763

1473 1473

251	.500000	x	.825000 =	.412500
354	4.000000	x	.985400 =	3.941600
364	2.000000	x	1.133000 =	2.266000
372	.700000	x	2.470800 =	1.729560
370	4.000000	x	.294100 =	1.176400
361	1.000000	x	1.249900 =	1.249900
360	1.000000	x	14.938000 =	14.938000
351	4.000000	x	.735200 =	2.940800
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	28.654760
B.T =	.416667	x	28.654760 =	11.939493

1474 1474

251	.500000	x	.825000 =	.412500
372	.500000	x	2.470800 =	1.235400
370	4.000000	x	.294100 =	1.176400
366	2.000000	x	5.000500 =	10.001000
361	1.000000	x	1.249900 =	1.249900
360	1.000000	x	14.938000 =	14.938000
357	4.000000	x	1.441300 =	5.765200
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	34.778400
B.T =	.416667	x	34.778400 =	14.491012

1475 1475

251	.300000	x	.825000 =	.247500
379	1.000000	x	26.780000 =	26.780000
371	2.000000	x	1.779400 =	3.558800
376	160.000000	x	.220400 =	35.264000
377	6.000000	x	.926400 =	5.558400
378	1.000000	x	14.950000 =	14.950000
375	2.000000	x	3.470900 =	6.941800
354	3.000000	x	.985400 =	2.956200
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	96.256700
B.T =	.416667	x	96.256700 =	40.106990

1476 1476

251	.500000	x	.825000	= .412500
373	.200000	x	2.735500	= .547100
370	6.000000	x	.294100	= 1.764600
352	3.000000	x	1.133000	= 3.399000
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	6.123200
B.T =	.500000	x	6.123200	= 3.061600

1478 1478

251	3.000000	x	.825000	= 2.475000
372	.500000	x	2.470800	= 1.235400
356	2.000000	x	.661600	= 1.323200
370	6.000000	x	.294100	= 1.764600
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	6.798200
B.T =	.500000	x	6.798200	= 3.399100

1479 1479

251	6.000000	x	.825000	= 4.950000
370	12.000000	x	.294100	= 3.529200
381	1.000000	x	74.770000	= 74.770000
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	83.249200
B.T =	.454545	x	83.249200	= 37.840508

1480 1480

251	8.000000	x	.825000	= 6.600000
381	2.000000	x	74.770000	= 149.540000
370	16.000000	x	.294100	= 4.705600
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	160.845600
B.T =	.227273	x	160.845600	= 36.555862

1485 1485

021	.000500	x	2.670000	= .001335
453	.230000	x	.085000	= .019550
487	.040000	x	13.480000	= .539200
451	.230000	x	1.178800	= .271124
			B.T =	.831209

1487 1487

443	.120000	x	1.930000	= .231600
451	.170000	x	1.178800	= .200396
453	.640000	x	.085000	= .054400
446	.010000	x	2.540000	= .025400
445	.060000	x	1.553500	= .093210
			B.T =	.605006

1488 1488

444	.170000	x	2.143200	= .364344
453	.500000	x	.085000	= .042500
451	.170000	x	1.178800	= .200396
446	.030000	x	2.540000	= .076200
445	.050000	x	1.553500	= .077675

B.T = .761115

1489 1489

444	.100000	x	2.143200	= .214320
453	.430000	x	.085000	= .036550
451	.350000	x	1.178800	= .412580
446	.020000	x	2.540000	= .050800
445	.100000	x	1.553500	= .155350

B.T = .869600

1490 1490

444	.300000	x	2.143200	= .642960
445	.100000	x	1.553500	= .155350
446	.030000	x	2.540000	= .076200
451	.570000	x	1.178800	= .671916

B.T = 1.546426

1491 1491

444	.270000	x	2.143200	= .578664
445	.060000	x	1.553500	= .093210
451	.650000	x	1.178800	= .766220
446	.020000	x	2.540000	= .050800

B.T = 1.488894

1492 1492

444	.200000	x	2.143200	= .428640
446	.030000	x	2.540000	= .076200
445	.040000	x	1.553500	= .062140
455	.730000	x	3.000000	= 2.190000

B.T = 2.756980

1501 1501

011	1.000000	x	53.630000	= 53.630000
012	2.000000	x	4.400000	= 8.800000
005	3.500000	x	21.778427	= 76.224495
005	14.000000	x	21.778427	= 304.897978
485	15.000000	x	1.140600	= 17.109000
484	1.750000	x	4.160000	= 7.280000

B.T = 467.941473

1502 1502

013	1.000000	x	26.580000	= 26.580000
005	3.500000	x	21.778427	= 76.224495
001	26.000000	x	15.741598	= 409.281548
482	15.000000	x	1.362600	= 20.439000
484	.900000	x	4.160000	= 3.744000

B.T = 536.269043

1503 1503

014	1.000000	x	260.720000	= 260.720000
002	2.600000	x	17.312112	= 45.011491
004	7.000000	x	23.886192	= 167.203344
484	2.600000	x	4.160000	= 10.816000
485	44.000000	x	1.140600	= 50.186400

B.T = 533.937235

1504 1504

015	1.000000	x	200.790000	= 200.790000
004	7.000000	x	23.886192	= 167.203344
002	7.000000	x	17.312112	= 121.184784
485	83.000000	x	1.140600	= 94.669800
484	5.250000	x	4.160000	= 21.840000
291	2.200000	x	5.000000	= 11.000000

B.T = 616.687928

1505 1505

016	1.000000	x	31.630000	= 31.630000
004	7.000000	x	23.886192	= 167.203344
002	1.750000	x	17.312112	= 30.296196
485	17.500000	x	1.140600	= 19.960500
484	1.750000	x	4.160000	= 7.280000

B.T = 256.370040

1506 1506

017	1.000000	x	369.270000	= 369.270000
002	3.500000	x	17.312112	= 60.592392
484	6.000000	x	4.160000	= 24.960000
004	7.000000	x	23.886192	= 167.203344
485	70.000000	x	1.140600	= 79.842000

B.T = 701.867736

2101 2101

002	.300000	x	17.312112	= 5.193634

T.E = 5.193634

2102 2102

002	.400000	x	17.312112 =	6.924845

T.E = 6.924845

2103 2103

002	.400000	x	17.312112 =	6.924845

T.E = 6.924845

2104A 2104A

002	.900000	x	17.312112 =	15.580901

T.E = 15.580901

2104B 2104B

002	1.400000	x	17.312112 =	24.236957

T.E = 24.236957

2104E 2104E

002	2.900000	x	17.312112 =	50.205125

T.E = 50.205125

2104H 2104H

002	4.400000	x	17.312112 =	76.173293

T.E = 76.173293

2104Z 2104Z

002	3.900000	x	17.312112 =	67.517237

T.E = 67.517237

2104Γ 2104Γ

002	1.900000	x	17.312112 =	32.893013

T.E = 32.893013

2104Δ 2104Δ

002	2.400000	x	17.312112 =	41.549069

T.E = 41.549069

2104ΣΤ 2104ΣΤ

002	3.400000	x	17.312112 =	58.861181

T.E = 58.861181

2105Α 2105Α

002	.900000	x	17.312112 =	15.580901

T.E = 15.580901

2105Β 2105Β

002	1.400000	x	17.312112 =	24.236957

T.E = 24.236957

2105Ε 2105Ε

002	2.900000	x	17.312112 =	50.205125

T.E = 50.205125

2105Η 2105Η

002	4.400000	x	17.312112 =	76.173293

T.E = 76.173293

2105Ζ 2105Ζ

002	3.900000	x	17.312112 =	67.517237

T.E = 67.517237

2105Γ 2105Γ

002	1.900000	x	17.312112 =	32.893013

T.E = 32.893013

2105Δ 2105Δ

002	2.400000	x	17.312112 =	41.549069

T.E = 41.549069

2105ΣΤ 2105ΣΤ

002	3.400000	x	17.312112 =	58.861181

T.E = 58.861181

2106Α 2106Α

002	5.900000	x	17.312112 =	102.141461

T.E = 102.141461

2106Β 2106Β

002	7.400000	x	17.312112 =	128.109629

T.E = 128.109629

2106Ε 2106Ε

002 11.900000 x 17.312112 = 206.014133

T.E = 206.014133

2106Η 2106Η

002 16.400000 x 17.312112 = 283.918637

T.E = 283.918637

2106Ι 2106Ι

002 19.400000 x 17.312112 = 335.854973

T.E = 335.854973

2106Ζ 2106Ζ

002 14.900000 x 17.312112 = 257.950469

T.E = 257.950469

2106Γ 2106Γ

002 8.900000 x 17.312112 = 154.077797

T.E = 154.077797

2106Δ 2106Δ

002 10.400000 x 17.312112 = 180.045965

T.E = 180.045965

2106Θ 2106Θ

002 17.900000 x 17.312112 = 309.886805

T.E = 309.886805

2106ΣΤ 2106ΣΤ

002 13.400000 x 17.312112 = 231.982301

T.E = 231.982301

2107Α 2107Α

002 5.900000 x 17.312112 = 102.141461

T.E = 102.141461

2107Β 2107Β

002 7.400000 x 17.312112 = 128.109629

T.E = 128.109629

2107Ε 2107Ε

002	11.900000	x	17.312112 =	206.014133

T.E = 206.014133

2107Η 2107Η

002	16.400000	x	17.312112 =	283.918637

T.E = 283.918637

2107Ι 2107Ι

002	19.400000	x	17.312112 =	335.854973

T.E = 335.854973

2107Ζ 2107Ζ

002	14.900000	x	17.312112 =	257.950469

T.E = 257.950469

2107Γ 2107Γ

002	8.900000	x	17.312112 =	154.077797

T.E = 154.077797

2107Δ 2107Δ

002	10.400000	x	17.312112 =	180.045965

T.E = 180.045965

2107Θ 2107Θ

002	17.900000	x	17.312112 =	309.886805

T.E = 309.886805

2107ΣΤ 2107ΣΤ

002	13.400000	x	17.312112 =	231.982301

T.E = 231.982301

2108Α 2108Α

002	.700000	x	17.312112 =	12.118478

T.E = 12.118478

2108Β 2108Β

002	1.600000	x	17.312112 =	27.699379

T.E = 27.699379

2108Ε 2108Ε

002	4.600000	x	17.312112 =	79.635715

T.E = 79.635715

2108Η 2108Η

002	7.600000	x	17.312112 =	131.572051

T.E = 131.572051

2108Ζ 2108Ζ

002	6.600000	x	17.312112 =	114.259939

T.E = 114.259939

2108Γ 2108Γ

002	2.600000	x	17.312112 =	45.011491

T.E = 45.011491

2108Δ 2108Δ

002	3.600000	x	17.312112 =	62.323603

T.E = 62.323603

2108Θ 2108Θ

002	8.600000	x	17.312112 =	148.884163

T.E = 148.884163

2108ΣΤ 2108ΣΤ

002	5.600000	x	17.312112 =	96.947827

T.E = 96.947827

2109 2109

002	.030000	x	17.312112 =	.519363
1506	.004000	x	701.867736 =	2.807471
1503	.001000	x	533.937235 =	.533937

T.E = 3.860772

2110 2110

002	.040000	x	17.312112 =	.692484
1501	.005000	x	467.941473 =	2.339707
1506	.004000	x	701.867736 =	2.807471
1503	.001000	x	533.937235 =	.533937

T.E = 6.373600

2111 2111

002	.100000	x	17.312112	= 1.731211
1504	.005000	x	616.687928	= 3.083440

T.E = 4.814651

2112 2112

002	.120000	x	17.312112	= 2.077453
1504	.005500	x	616.687928	= 3.391784
1501	.004000	x	467.941473	= 1.871766

T.E = 7.341003

2113 2113

002	1.400000	x	17.312112	= 24.236957
002	.300000	x	17.312112	= 5.193634

T.E = 29.430590

2114 2114

002	1.500000	x	17.312112	= 25.968168
1501	.005000	x	467.941473	= 2.339707
002	.400000	x	17.312112	= 6.924845

T.E = 35.232720

2115 2115

481	.300000	x	5.467500	= 1.640250
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383
1501	.011000	x	467.941473	= 5.147356
002	.600000	x	17.312112	= 10.387267

T.E = 41.678257

2116 2116

2115	1.300000	x	41.678257	= 54.181734

T.E = 54.181734

2117 2117

002	.600000	x	17.312112	= 10.387267
1501	.125000	x	467.941473	= 58.492684

T.E = 68.879951

2118 2118

2117	1.300000	x	68.879951	= 89.543936

T.E = 89.543936

2121	2121					
001		.400000	x	15.741598	=	6.296639
002		1.800000	x	17.312112	=	31.161802
				T.E	=	37.458441
2122	2122					
001		.500000	x	15.741598	=	7.870799
1501		.005000	x	467.941473	=	2.339707
002		2.000000	x	17.312112	=	34.624224
				T.E	=	44.834730
2123	2123					
002		.200000	x	17.312112	=	3.462422
1504		.008300	x	616.687928	=	5.118510
				T.E	=	8.580932
2124	2124					
002		.200000	x	17.312112	=	3.462422
1501		.005000	x	467.941473	=	2.339707
1504		.010000	x	616.687928	=	6.166879
				T.E	=	11.969009
2125	2125					
481		.400000	x	5.467500	=	2.187000
1501		.020000	x	467.941473	=	9.358829
002		1.000000	x	17.312112	=	17.312112
003		1.500000	x	20.419486	=	30.629229
				T.E	=	59.487170
2126	2126					
2125		1.300000	x	59.487170	=	77.333321
				T.E	=	77.333321
2127	2127					
002		1.000000	x	17.312112	=	17.312112
1501		.166600	x	467.941473	=	77.959049
				T.E	=	95.271161
2128	2128					
2127		1.300000	x	95.271161	=	123.852509
				T.E	=	123.852509

2131 2131

001	.300000	x	15.741598	= 4.722479

T.E = 4.722479

2132 2132

1504	.001600	x	616.687928	= .986701

T.E = .986701

2133 2133

002	.100000	x	17.312112	= 1.731211
002	.600000	x	17.312112	= 10.387267

T.E = 12.118478

2134 2134

1504	.002500	x	616.687928	= 1.541720

T.E = 1.541720

2135.1 2135.1

2121	1.300000	x	37.458441	= 48.695973

T.E = 48.695973

2135.2 2135.2

2122	1.300000	x	44.834730	= 58.285149

T.E = 58.285149

2135.3 2135.3

2127	1.300000	x	95.271161	= 123.852509

T.E = 123.852509

2135.4 2135.4

2128	1.300000	x	123.852509	= 161.008262

T.E = 161.008262

2141 2141

001	2.000000	x	15.741598	= 31.483196
003	2.500000	x	20.419486	= 51.048715

T.E = 82.531911

2142 2142

001	2.000000	x	15.741598	= 31.483196
1501	.005000	x	467.941473	= 2.339707
003	3.000000	x	20.419486	= 61.258458

T.E = 95.081361

2143 2143

481	.500000	x	5.467500	= 2.733750
001	2.000000	x	15.741598	= 31.483196
003	3.000000	x	20.419486	= 61.258458
1501	.025000	x	467.941473	= 11.698537

T.E = 107.173941

2144 2144

2143	1.300000	x	107.173941	= 139.326123

T.E = 139.326123

2145 2145

001	2.000000	x	15.741598	= 31.483196
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
1501	.200000	x	467.941473	= 93.588295

T.E = 145.490977

2146 2146

2145	1.300000	x	145.490977	= 189.138270

T.E = 189.138270

2151 2151

001	1.200000	x	15.741598	= 18.889918
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589

T.E = 35.225506

2152 2152

001	1.500000	x	15.741598	= 23.612397
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486

T.E = 44.031883

2161 2161

1505	.003300	x	256.370040	= .846021

T.E = .846021

2162 2162

021	.100000	x	2.670000	= .267000
001	.800000	x	15.741598	= 12.593278

T.E = 12.860278

2163 2163

001	.300000	x	15.741598	= 4.722479

T.E = 4.722479

2171 2171

009	2.000000	x	.074800	= .149600
1504	.004000	x	616.687928	= 2.466752

T.E = 2.616352

2172 2172

001	.800000	x	15.741598	= 12.593278

T.E = 12.593278

2173 2173

001	.600000	x	15.741598	= 9.444959

T.E = 9.444959

2174 2174

007	.050000	x	183.150721	= 9.157536

T.E = 9.157536

2175 2175

009	5.500000	x	.074800	= .411400

T.E = .411400

2176 2176

009	2.000000	x	.074800	= .149600

T.E = .149600

2177 2177

001	.800000	x	15.741598	= 12.593278

T.E = 12.593278

2178 2178

001	.200000	x	15.741598	= 3.148320

T.E = 3.148320

2179 2179

007	.018000	x	183.150721	= 3.296713

T.E = 3.296713

2180 2180

009	2.000000	x	.074800	= .149600

T.E = .149600

2185 2185

018.1	.142800	x	2.900000	= .414120
005	.400000	x	21.778427	= 8.711371
484	.100000	x	4.160000	= .416000
482	.700000	x	1.362600	= .953820
018.1	.042800	x	2.900000	= .124120

T.E = 10.619431

2186 2186

018.2	.142800	x	4.400000	= .628320
005	.400000	x	21.778427	= 8.711371
018.2	.042800	x	4.400000	= .188320
482	1.400000	x	1.362600	= 1.907640
484	.200000	x	4.160000	= .832000

T.E = 12.267651

2187 2187

019.1	.142800	x	2.900000	= .414120
485	1.100000	x	1.140600	= 1.254660
019.1	.428000	x	2.900000	= 1.241200
005	.400000	x	21.778427	= 8.711371
484	.100000	x	4.160000	= .416000

T.E = 12.037351

2188 2188

019.2	.142800	x	4.400000	= .628320
005	.400000	x	21.778427	= 8.711371
485	1.800000	x	1.140600	= 2.053080
484	.200000	x	4.160000	= .832000
019.2	.042800	x	4.400000	= .188320

T.E = 12.413091

2201 2201

001	1.000000	x	15.741598 =	15.741598
002	2.000000	x	17.312112 =	34.624224

T.E = 50.365822

2202 2202

001	1.000000	x	15.741598 =	15.741598
002	5.000000	x	17.312112 =	86.560560

T.E = 102.302158

2203 2203

001	1.000000	x	15.741598 =	15.741598
002	2.500000	x	17.312112 =	43.280280

T.E = 59.021878

2204 2204

001	1.000000	x	15.741598 =	15.741598
002	5.000000	x	17.312112 =	86.560560

T.E = 102.302158

2206 2206

001	1.000000	x	15.741598 =	15.741598
003	3.000000	x	20.419486 =	61.258458

T.E = 77.000056

2207 2207

001	1.000000	x	15.741598 =	15.741598
003	6.000000	x	20.419486 =	122.516916

T.E = 138.258514

2211 2211

001	2.000000	x	15.741598 =	31.483196

T.E = 31.483196

2212 2212

001	1.000000	x	15.741598 =	15.741598

T.E = 15.741598

2213 2213

001	2.000000	x	15.741598 =	31.483196

T.E = 31.483196

2214 2214

001	.600000	x	15.741598 =	9.444959

T.E = 9.444959

2221 2221

001	1.200000	x	15.741598 =	18.889918
002	1.600000	x	17.312112 =	27.699379

T.E = 46.589297

2222 2222

001	1.200000	x	15.741598 =	18.889918
002	2.500000	x	17.312112 =	43.280280

T.E = 62.170198

2223 2223

001	3.000000	x	15.741598 =	47.224794

T.E = 47.224794

2224 2224

001	5.000000	x	15.741598 =	78.707990

T.E = 78.707990

2226 2226

001	1.500000	x	15.741598 =	23.612397
002	5.000000	x	17.312112 =	86.560560

T.E = 110.172957

2227 2227

001	1.500000	x	15.741598 =	23.612397
002	12.000000	x	17.312112 =	207.745344

T.E = 231.357741

2231 2231

001	.600000	x	15.741598 =	9.444959

T.E = 9.444959

2232 2232

003	.020000	x	20.419486 =	.408390

T.E = .408390

2236 2236

001	.100000	x	15.741598	= 1.574160
002	.300000	x	17.312112	= 5.193634

T.E = 6.767793

2237 2237

001	.200000	x	15.741598	= 3.148320
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640

T.E = 17.441960

2238 2238

001	.100000	x	15.741598	= 1.574160
002	.400000	x	17.312112	= 6.924845

T.E = 8.499005

2239 2239

001	.200000	x	15.741598	= 3.148320
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589

T.E = 19.483908

2241 2241

001	.300000	x	15.741598	= 4.722479
003	.100000	x	20.419486	= 2.041949

T.E = 6.764428

2242 2242

001	.400000	x	15.741598	= 6.296639
003	.150000	x	20.419486	= 3.062923

T.E = 9.359562

2243 2243

001	.500000	x	15.741598	= 7.870799
003	.250000	x	20.419486	= 5.104872

T.E = 12.975671

2246 2246

001	.250000	x	15.741598	= 3.935400
003	.050000	x	20.419486	= 1.020974

T.E = 4.956374

2247 2247

001	.350000	x	15.741598	= 5.509559
003	.100000	x	20.419486	= 2.041949

T.E = 7.551508

2248 2248

001	.450000	x	15.741598	= 7.083719
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897

T.E = 11.167616

2251 2251

001	.100000	x	15.741598	= 1.574160
002	.300000	x	17.312112	= 5.193634

T.E = 6.767793

2252 2252

001	.100000	x	15.741598	= 1.574160
002	.600000	x	17.312112	= 10.387267

T.E = 11.961427

2261A 2261A

003	.400000	x	20.419486	= 8.167794

T.E = 8.167794

2261B 2261B

003	.700000	x	20.419486	= 14.293640

T.E = 14.293640

2261Γ 2261Γ

003	.900000	x	20.419486	= 18.377537

T.E = 18.377537

2261Δ 2261Δ

003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383

T.E = 24.503383

2262A 2262A

003	.550000	x	20.419486	= 11.230717

T.E = 11.230717

2262Β 2262Β

003	.900000	x	20.419486 =	18.377537

T.E = 18.377537

2262Γ 2262Γ

003	1.200000	x	20.419486 =	24.503383

T.E = 24.503383

2262Δ 2262Δ

003	1.600000	x	20.419486 =	32.671178

T.E = 32.671178

2263Α 2263Α

003	.700000	x	20.419486 =	14.293640

T.E = 14.293640

2263Β 2263Β

003	1.200000	x	20.419486 =	24.503383

T.E = 24.503383

2263Γ 2263Γ

003	1.600000	x	20.419486 =	32.671178

T.E = 32.671178

2263Δ 2263Δ

003	2.100000	x	20.419486 =	42.880921

T.E = 42.880921

2264.1Α 2264.1Α

003	1.600000	x	20.419486 =	32.671178

T.E = 32.671178

2264.1Β 2264.1Β

003	1.850000	x	20.419486 =	37.776049

T.E = 37.776049

2264.1Γ 2264.1Γ

003	2.100000	x	20.419486 =	42.880921

T.E = 42.880921

2264.1Δ 2264.1Δ

003	2.300000	x	20.419486 =	46.964818

T.E = 46.964818

2264.2Α 2264.2Α

003	2.000000	x	20.419486 =	40.838972

T.E = 40.838972

2264.2Β 2264.2Β

003	2.400000	x	20.419486 =	49.006766

T.E = 49.006766

2264.2Γ 2264.2Γ

003	2.800000	x	20.419486 =	57.174561

T.E = 57.174561

2264.2Δ 2264.2Δ

003	3.200000	x	20.419486 =	65.342355

T.E = 65.342355

2264.3Α 2264.3Α

003	2.400000	x	20.419486 =	49.006766

T.E = 49.006766

2264.3Β 2264.3Β

003	2.850000	x	20.419486 =	58.195535

T.E = 58.195535

2264.3Γ 2264.3Γ

003	3.300000	x	20.419486 =	67.384304

T.E = 67.384304

2264.3Δ 2264.3Δ

003	3.750000	x	20.419486 =	76.573073

T.E = 76.573073

2265Α 2265Α

003	.500000	x	20.419486 =	10.209743

T.E = 10.209743

2265Β 2265Β

003	.800000	x 20.419486	=	16.335589

T.E = 16.335589

2266.1 2266.1

2261Α	1.000000	x 8.167794	=	8.167794
2261Α	.350000	x 8.167794	=	2.858728

T.E = 11.026522

2266.10 2266.10

2263Β	1.000000	x 24.503383	=	24.503383
2263Β	.350000	x 24.503383	=	8.576184

T.E = 33.079567

2266.11 2266.11

2263Γ	1.000000	x 32.671178	=	32.671178
2263Γ	.350000	x 32.671178	=	11.434912

T.E = 44.106090

2266.12 2266.12

2263Δ	1.000000	x 42.880921	=	42.880921
2263Δ	.350000	x 42.880921	=	15.008322

T.E = 57.889243

2266.13 2266.13

2264.1Α	1.000000	x 32.671178	=	32.671178
2264.1Α	.350000	x 32.671178	=	11.434912

T.E = 44.106090

2266.14 2266.14

2264.1Β	1.000000	x 37.776049	=	37.776049
2264.1Β	.350000	x 37.776049	=	13.221617

T.E = 50.997666

2266.15 2266.15

2264.1Γ	1.000000	x 42.880921	=	42.880921
2264.1Γ	.350000	x 42.880921	=	15.008322

T.E = 57.889243

2266.16 2266.16

2264.1Δ	1.000000	x	46.964818 =	46.964818
2264.1Δ	.350000	x	46.964818 =	16.437686

T.E = 63.402504

2266.17 2266.17

2264.2Α	1.000000	x	40.838972 =	40.838972
2264.2Α	.350000	x	40.838972 =	14.293640

T.E = 55.132612

2266.18 2266.18

2264.2Β	1.000000	x	49.006766 =	49.006766
2264.2Β	.350000	x	49.006766 =	17.152368

T.E = 66.159134

2266.19 2266.19

2264.2Γ	1.000000	x	57.174561 =	57.174561
2264.2Γ	.350000	x	57.174561 =	20.011096

T.E = 77.185657

2266.2 2266.2

2261Β	1.000000	x	14.293640 =	14.293640
2261Β	.350000	x	14.293640 =	5.002774

T.E = 19.296414

2266.20 2266.20

2264.2Δ	1.000000	x	65.342355 =	65.342355
2264.2Δ	.350000	x	65.342355 =	22.869824

T.E = 88.212179

2266.21 2266.21

2264.3Α	1.000000	x	49.006766 =	49.006766
2264.3Α	.350000	x	49.006766 =	17.152368

T.E = 66.159134

2266.22 2266.22

2264.3Β	1.000000	x	58.195535 =	58.195535
2264.3Β	.350000	x	58.195535 =	20.368437

T.E = 78.563972

2266.23 2266.23

2264.3Γ	1.000000	x	67.384304 =	67.384304
2264.3Γ	.350000	x	67.384304 =	23.584506

T.E = 90.968810

2266.24 2266.24

2264.3Δ	1.000000	x	76.573073 =	76.573073
2264.3Δ	.350000	x	76.573073 =	26.800576

T.E = 103.373649

2266.25 2266.25

2265Α	1.000000	x	10.209743 =	10.209743
2265Α	.350000	x	10.209743 =	3.573410

T.E = 13.783153

2266.26 2266.26

2265Β	1.000000	x	16.335589 =	16.335589
2265Β	.350000	x	16.335589 =	5.717456

T.E = 22.053045

2266.3 2266.3

2261Γ	1.000000	x	18.377537 =	18.377537
2261Γ	.350000	x	18.377537 =	6.432138

T.E = 24.809675

2266.4 2266.4

2261Δ	1.000000	x	24.503383 =	24.503383
2261Δ	.350000	x	24.503383 =	8.576184

T.E = 33.079567

2266.5 2266.5

2262Α	1.000000	x	11.230717 =	11.230717
2262Α	.350000	x	11.230717 =	3.930751

T.E = 15.161468

2266.6 2266.6

2262Β	1.000000	x	18.377537 =	18.377537
2262Β	.350000	x	18.377537 =	6.432138

T.E = 24.809675

2266.7 2266.7

2262Γ	1.000000	x	24.503383 =	24.503383
2262Γ	.350000	x	24.503383 =	8.576184

T.E = 33.079567

2266.8 2266.8

2262Δ	1.000000	x	32.671178 =	32.671178
2262Δ	.350000	x	32.671178 =	11.434912

T.E = 44.106090

2266.9 2266.9

2263Α	1.000000	x	14.293640 =	14.293640
2263Α	.350000	x	14.293640 =	5.002774

T.E = 19.296414

2267 2267

003	3.500000	x	20.419486 =	71.468201

T.E = 71.468201

2268Α 2268Α

003	5.000000	x	20.419486 =	102.097430

T.E = 102.097430

2268Β 2268Β

003	5.900000	x	20.419486 =	120.474967

T.E = 120.474967

2268Γ 2268Γ

003	6.400000	x	20.419486 =	130.684710

T.E = 130.684710

2268Δ 2268Δ

003	6.900000	x	20.419486 =	140.894453

T.E = 140.894453

2269Α 2269Α

003	2.000000	x	20.419486 =	40.838972

T.E = 40.838972

2269Β 2269Β

003	3.000000	x	20.419486 =	61.258458

T.E = 61.258458

2269Γ 2269Γ

003	4.000000	x	20.419486 =	81.677944

T.E = 81.677944

2270.1 2270.1

2267	1.000000	x	71.468201 =	71.468201
2267	.600000	x	71.468201 =	42.880921

T.E = 114.349122

2270.2 2270.2

2268Α	1.000000	x	102.097430 =	102.097430
2268Α	.600000	x	102.097430 =	61.258458

T.E = 163.355888

2270.3 2270.3

2268Β	1.000000	x	120.474967 =	120.474967
2268Β	.600000	x	120.474967 =	72.284980

T.E = 192.759947

2270.4 2270.4

2268Γ	1.000000	x	130.684710 =	130.684710
2268Γ	.600000	x	130.684710 =	78.410826

T.E = 209.095536

2270.5 2270.5

2268Δ	1.000000	x	140.894453 =	140.894453
2268Δ	.600000	x	140.894453 =	84.536672

T.E = 225.431125

2271Α 2271Α

003	2.500000	x	20.419486 =	51.048715

T.E = 51.048715

2271Β 2271Β

003	3.000000	x	20.419486 =	61.258458

T.E = 61.258458

2271Ε 2271Ε

003	4.500000	x	20.419486 =	91.887687
			T.E =	91.887687

2271Η 2271Η

003	6.000000	x	20.419486 =	122.516916
			T.E =	122.516916

2271Ι 2271Ι

003	7.000000	x	20.419486 =	142.936402
			T.E =	142.936402

2271Ζ 2271Ζ

003	5.500000	x	20.419486 =	112.307173
			T.E =	112.307173

2271Γ 2271Γ

003	3.500000	x	20.419486 =	71.468201
			T.E =	71.468201

2271Δ 2271Δ

003	4.000000	x	20.419486 =	81.677944
			T.E =	81.677944

2271Θ 2271Θ

003	6.500000	x	20.419486 =	132.726659
			T.E =	132.726659

2271ΣΤ 2271ΣΤ

003	5.000000	x	20.419486 =	102.097430
			T.E =	102.097430

2272Α 2272Α

003	3.000000	x	20.419486 =	61.258458
			T.E =	61.258458

2272Β 2272Β

003	3.700000	x	20.419486 =	75.552098
			T.E =	75.552098

2272Ε 2272Ε

003	5.800000	x	20.419486 =	118.433019

T.E = 118.433019

2272Η 2272Η

003	7.900000	x	20.419486 =	161.313939

T.E = 161.313939

2272Ι 2272Ι

003	9.300000	x	20.419486 =	189.901220

T.E = 189.901220

2272Ζ 2272Ζ

003	7.200000	x	20.419486 =	147.020299

T.E = 147.020299

2272Γ 2272Γ

003	4.400000	x	20.419486 =	89.845738

T.E = 89.845738

2272Δ 2272Δ

003	5.100000	x	20.419486 =	104.139379

T.E = 104.139379

2272Θ 2272Θ

003	8.600000	x	20.419486 =	175.607580

T.E = 175.607580

2272ΣΤ 2272ΣΤ

003	6.500000	x	20.419486 =	132.726659

T.E = 132.726659

2273Α 2273Α

003	8.500000	x	20.419486 =	173.565631

T.E = 173.565631

2273Β 2273Β

003	10.000000	x	20.419486 =	204.194860

T.E = 204.194860

2273Γ 2273Γ

003	11.500000	x 20.419486	=	234.824089

T.E = 234.824089

2273Δ 2273Δ

003	13.000000	x 20.419486	=	265.453318

T.E = 265.453318

2274.1 2274.1

2271Α	1.300000	x 51.048715	=	66.363330

T.E = 66.363330

2274.10 2274.10

2271Ι	1.300000	x 142.936402	=	185.817323

T.E = 185.817323

2274.11 2274.11

2272Α	1.300000	x 61.258458	=	79.635995

T.E = 79.635995

2274.12 2274.12

2272Β	1.300000	x 75.552098	=	98.217727

T.E = 98.217727

2274.13 2274.13

2272Γ	1.300000	x 89.845738	=	116.799459

T.E = 116.799459

2274.14 2274.14

2272Δ	1.300000	x 104.139379	=	135.381193

T.E = 135.381193

2274.15 2274.15

2272Ε	1.300000	x 118.433019	=	153.962925

T.E = 153.962925

2274.16 2274.16

2272ΣΤ	1.300000	x 132.726659	=	172.544657

T.E = 172.544657

2274.17 2274.17

2272Ζ	1.300000	x 147.020299	=	191.126389
		T.E =		191.126389

2274.18 2274.18

2272Η	1.300000	x 161.313939	=	209.708121
		T.E =		209.708121

2274.19 2274.19

2272Θ	1.300000	x 175.607580	=	228.289854
		T.E =		228.289854

2274.2 2274.2

2271Β	1.300000	x 61.258458	=	79.635995
		T.E =		79.635995

2274.20 2274.20

2272Ι	1.300000	x 189.901220	=	246.871586
		T.E =		246.871586

2274.21 2274.21

2273Α	1.300000	x 173.565631	=	225.635320
		T.E =		225.635320

2274.22 2274.22

2273Β	1.300000	x 204.194860	=	265.453318
		T.E =		265.453318

2274.23 2274.23

2273Γ	1.300000	x 234.824089	=	305.271316
		T.E =		305.271316

2274.24 2274.24

2273Δ	1.300000	x 265.453318	=	345.089313
		T.E =		345.089313

2274.3 2274.3

2271Γ	1.300000	x 71.468201	=	92.908661
		T.E =		92.908661

2274.4 2274.4

2271Δ	1.300000	x	81.677944	= 106.181327

T.E = 106.181327

2274.5 2274.5

2271Ε	1.300000	x	91.887687	= 119.453993

T.E = 119.453993

2274.6 2274.6

2271ΣΤ	1.300000	x	102.097430	= 132.726659

T.E = 132.726659

2274.7 2274.7

2271Ζ	1.300000	x	112.307173	= 145.999325

T.E = 145.999325

2274.8 2274.8

2271Η	1.300000	x	122.516916	= 159.271991

T.E = 159.271991

2274.9 2274.9

2271Θ	1.300000	x	132.726659	= 172.544657

T.E = 172.544657

2275 2275

003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486

T.E = 20.419486

2301 2301

201	.030000	x	290.000000	= 8.700000
203.4	.033000	x	290.000000	= 9.570000
251	6.000000	x	.825000	= 4.950000
003	5.000000	x	20.419486	= 102.097430
001	9.000000	x	15.741598	= 141.674382

T.E = 266.991812

2302 2302

201	.001000	x	290.000000	= .290000
002	.300000	x	17.312112	= 5.193634

T.E = 5.483634

2303	2303				
001		.250000	x 15.741598	=	3.935400
003		.250000	x 20.419486	=	5.104872
			T.E	=	9.040271
2304	2304				
201		.000400	x 290.000000	=	.116000
002		.100000	x 17.312112	=	1.731211
			T.E	=	1.847211
2311	2311				
201		.040000	x 290.000000	=	11.600000
203.4		.040000	x 290.000000	=	11.600000
003		7.000000	x 20.419486	=	142.936402
001		9.000000	x 15.741598	=	141.674382
251		6.000000	x .825000	=	4.950000
			T.E	=	312.760784
2312	2312				
201		.002000	x 290.000000	=	.580000
203.4		.002000	x 290.000000	=	.580000
251		.250000	x .825000	=	.206250
001		.250000	x 15.741598	=	3.935400
003		.150000	x 20.419486	=	3.062923
			T.E	=	8.364572
2313	2313				
201		.002000	x 290.000000	=	.580000
251		.200000	x .825000	=	.165000
203.4		.001000	x 290.000000	=	.290000
003		.100000	x 20.419486	=	2.041949
001		.200000	x 15.741598	=	3.148320
			T.E	=	6.225268
2314.1	2314.1				
511		1.000000	x .489500	=	.489500
003		.030000	x 20.419486	=	.612585
			T.E	=	1.102085
2314.2	2314.2				
512		1.000000	x .375000	=	.375000
003		.030000	x 20.419486	=	.612585
			T.E	=	.987585

3101 3101

021	.250000	x	2.670000	= .667500
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640
001	3.500000	x	15.741598	= 55.095593
026	175.000000	x	.099900	= 17.482500
052	.430000	x	15.400000	= 6.622000
056	.860000	x	10.580000	= 9.098800

T.E = 103.260033

3102 3102

021	.250000	x	2.670000	= .667500
026	200.000000	x	.099900	= 19.980000
056	.840000	x	10.580000	= 8.887200
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640
001	3.500000	x	15.741598	= 55.095593
052	.420000	x	15.400000	= 6.468000

T.E = 105.391933

3103 3103

021	.250000	x	2.670000	= .667500
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640
001	3.500000	x	15.741598	= 55.095593
026	250.000000	x	.099900	= 24.975000
056	.820000	x	10.580000	= 8.675600
052	.410000	x	15.400000	= 6.314000

T.E = 110.021333

3104 3104

021	.250000	x	2.670000	= .667500
026	300.000000	x	.099900	= 29.970000
056	.800000	x	10.580000	= 8.464000
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640
001	3.500000	x	15.741598	= 55.095593
052	.400000	x	15.400000	= 6.160000

T.E = 114.650733

3111 3111

021	.250000	x	2.670000	= .667500
003	1.500000	x	20.419486	= 30.629229
001	4.000000	x	15.741598	= 62.966392
057	.840000	x	10.580000	= 8.887200
052	.420000	x	15.400000	= 6.468000
026	200.000000	x	.099900	= 19.980000

T.E = 129.598321

3112 3112

021	.250000	x	2.670000	= .667500
1502	.050000	x	536.269043	= 26.813452
026	250.000000	x	.099900	= 24.975000
057	.820000	x	10.580000	= 8.675600
003	1.500000	x	20.419486	= 30.629229
001	2.000000	x	15.741598	= 31.483196
052	.410000	x	15.400000	= 6.314000

T.E = 129.557977

3113 3113

021	.250000	x	2.670000	= .667500
1502	.050000	x	536.269043	= 26.813452
003	2.000000	x	20.419486	= 40.838972
001	3.000000	x	15.741598	= 47.224794
026	300.000000	x	.099900	= 29.970000
057	.800000	x	10.580000	= 8.464000
052	.400000	x	15.400000	= 6.160000

T.E = 160.138718

3131 3131

021	.300000	x	2.670000	= .801000
056	.840000	x	10.580000	= 8.887200
026	150.000000	x	.099900	= 14.985000
1407	.200000	x	37.605000	= 7.521000
001	5.000000	x	15.741598	= 78.707990
052	.420000	x	15.400000	= 6.468000

T.E = 117.370190

3201 3201

021	.250000	x	2.670000	= .667500
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640
001	3.500000	x	15.741598	= 55.095593
061	.850000	x	13.560000	= 11.526000
052	.570000	x	15.400000	= 8.778000
026	175.000000	x	.099900	= 17.482500

T.E = 107.843233

3202 3202

021	.250000	x	2.670000	= .667500
026	200.000000	x	.099900	= 19.980000
052	.560000	x	15.400000	= 8.624000
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640
001	3.500000	x	15.741598	= 55.095593
061	.840000	x	13.560000	= 11.390400

T.E = 110.051133

3203 3203

021	.250000	x	2.670000	= .667500
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640
001	3.500000	x	15.741598	= 55.095593
026	250.000000	x	.099900	= 24.975000
061	.820000	x	13.560000	= 11.119200
052	.540000	x	15.400000	= 8.316000

T.E = 114.466933

3204 3204

021	.250000	x	2.670000	= .667500
026	300.000000	x	.099900	= 29.970000
061	.800000	x	13.560000	= 10.848000
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640
001	3.500000	x	15.741598	= 55.095593
052	.530000	x	15.400000	= 8.162000

T.E = 119.036733

3205 3205

021	.250000	x	2.670000	= .667500
003	5.500000	x	20.419486	= 112.307173
001	7.000000	x	15.741598	= 110.191186
065	.750000	x	13.610000	= 10.207500
052	.430000	x	15.400000	= 6.622000
026	200.000000	x	.099900	= 19.980000

T.E = 259.975359

3206 3206

021	.250000	x	2.670000	= .667500
026	250.000000	x	.099900	= 24.975000
052	.410000	x	15.400000	= 6.314000
003	5.500000	x	20.419486	= 112.307173
001	7.000000	x	15.741598	= 110.191186
065	.730000	x	13.610000	= 9.935300

T.E = 264.390159

3207 3207

021	.250000	x	2.670000	= .667500
003	3.000000	x	20.419486	= 61.258458
001	6.000000	x	15.741598	= 94.449588
026	200.000000	x	.099900	= 19.980000
065	.750000	x	13.610000	= 10.207500
052	.430000	x	15.400000	= 6.622000

T.E = 193.185046

3208 3208

021	.250000	x	2.670000	= .667500
026	250.000000	x	.099900	= 24.975000
065	.730000	x	13.610000	= 9.935300
003	3.000000	x	20.419486	= 61.258458
001	6.000000	x	15.741598	= 94.449588
052	.430000	x	15.400000	= 6.622000

T.E = 197.907846

3211 3211

021	.250000	x	2.670000	= .667500
003	1.500000	x	20.419486	= 30.629229
001	4.000000	x	15.741598	= 62.966392
062	.840000	x	13.560000	= 11.390400
052	.560000	x	15.400000	= 8.624000
026	200.000000	x	.099900	= 19.980000

T.E = 134.257521

3212 3212

021	.250000	x	2.670000	= .667500
1502	.050000	x	536.269043	= 26.813452
003	1.500000	x	20.419486	= 30.629229
001	2.000000	x	15.741598	= 31.483196
062	.820000	x	13.560000	= 11.119200
052	.540000	x	15.400000	= 8.316000
026	250.000000	x	.099900	= 24.975000

T.E = 134.003577

3213 3213

021	.250000	x	2.670000	= .667500
1502	.050000	x	536.269043	= 26.813452
003	2.000000	x	20.419486	= 40.838972
001	3.000000	x	15.741598	= 47.224794
026	300.000000	x	.099900	= 29.970000
062	.800000	x	13.560000	= 10.848000
052	.530000	x	15.400000	= 8.162000

T.E = 164.524718

3214 3214

021	.250000	x	2.670000	= .667500
1502	.050000	x	536.269043	= 26.813452
003	2.000000	x	20.419486	= 40.838972
001	3.500000	x	15.741598	= 55.095593
065	.270000	x	13.610000	= 3.674700
062	.600000	x	13.560000	= 8.136000
052	.400000	x	15.400000	= 6.160000
026	350.000000	x	.099900	= 34.965000

T.E = 176.351217

3215 3215

021	.250000	x	2.670000	= .667500
1502	.050000	x	536.269043	= 26.813452
003	2.000000	x	20.419486	= 40.838972
001	3.500000	x	15.741598	= 55.095593
065	.250000	x	13.610000	= 3.402500
062	.560000	x	13.560000	= 7.593600
052	.420000	x	15.400000	= 6.468000
027	350.000000	x	.119300	= 41.755000

T.E = 182.634617

3216 3216

021	.250000	x	2.670000	= .667500
001	4.000000	x	15.741598	= 62.966392
027	425.000000	x	.119300	= 50.702500
1502	.050000	x	536.269043	= 26.813452
003	2.000000	x	20.419486	= 40.838972
062	.550000	x	13.560000	= 7.458000
065	.270000	x	13.610000	= 3.674700
052	.350000	x	15.400000	= 5.390000

T.E = 198.511516

3217 3217

001	2.500000	x	15.741598	= 39.353995

T.E = 39.353995

3218 3218

001	5.000000	x	15.741598	= 78.707990

T.E = 78.707990

3219 3219

001	3.000000	x	15.741598	= 47.224794
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944

T.E = 128.902738

3220 3220

001	5.000000	x	15.741598	= 78.707990
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944

T.E = 160.385934

3221 3221

001	3.000000	x	15.741598	= 47.224794
003	6.000000	x	20.419486	= 122.516916

T.E = 169.741710

3222 3222

001	5.000000	x	15.741598 =	78.707990
003	6.000000	x	20.419486 =	122.516916

T.E = 201.224906

3223A.1 3223A.1

001	2.000000	x	15.741598 =	31.483196
1502	.050000	x	536.269043 =	26.813452
003	1.500000	x	20.419486 =	30.629229
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	88.925877
T.E =	.500000	x	88.925877 =	44.462939

3223A.2 3223A.2

001	3.000000	x	15.741598 =	47.224794
1502	.050000	x	536.269043 =	26.813452
003	2.000000	x	20.419486 =	40.838972
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	114.877218
T.E =	.500000	x	114.877218 =	57.438609

3223A.3 3223A.3

001	2.000000	x	15.741598 =	31.483196
1502	.050000	x	536.269043 =	26.813452
003	1.500000	x	20.419486 =	30.629229
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	88.925877
T.E =	.500000	x	88.925877 =	44.462939

3223A.4 3223A.4

001	3.000000	x	15.741598 =	47.224794
003	2.000000	x	20.419486 =	40.838972
1502	.050000	x	536.269043 =	26.813452
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	114.877218
T.E =	.500000	x	114.877218 =	57.438609

3223A.5 3223A.5

001	3.500000	x	15.741598 =	55.095593
003	2.000000	x	20.419486 =	40.838972
1502	.050000	x	536.269043 =	26.813452
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	122.748017
T.E =	.500000	x	122.748017 =	61.374009

3223Α.6	3223Α.6			
001		3.500000 x	15.741598 =	55.095593
003		2.000000 x	20.419486 =	40.838972
1502		.050000 x	536.269043 =	26.813452
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	122.748017
	Τ.Ε =	.500000 x	122.748017 =	61.374009
3223Α.7	3223Α.7			
001		4.000000 x	15.741598 =	62.966392
1502		.050000 x	536.269043 =	26.813452
003		2.000000 x	20.419486 =	40.838972
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	130.618816
	Τ.Ε =	.500000 x	130.618816 =	65.309408
3223Β.1	3223Β.1			
001		2.000000 x	15.741598 =	31.483196
003		1.500000 x	20.419486 =	30.629229
1502		.050000 x	536.269043 =	26.813452
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	88.925877
	Τ.Ε =	.250000 x	88.925877 =	22.231469
3223Β.2	3223Β.2			
001		3.000000 x	15.741598 =	47.224794
003		2.000000 x	20.419486 =	40.838972
1502		.050000 x	536.269043 =	26.813452
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	114.877218
	Τ.Ε =	.250000 x	114.877218 =	28.719305
3223Β.3	3223Β.3			
001		2.000000 x	15.741598 =	31.483196
003		1.500000 x	20.419486 =	30.629229
1502		.050000 x	536.269043 =	26.813452
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	88.925877
	Τ.Ε =	.250000 x	88.925877 =	22.231469
3223Β.4	3223Β.4			
001		3.000000 x	15.741598 =	47.224794
1502		.050000 x	536.269043 =	26.813452
003		2.000000 x	20.419486 =	40.838972
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	114.877218
	Τ.Ε =	.250000 x	114.877218 =	28.719305

3223Β.5 3223Β.5

001	3.500000	x	15.741598 =	55.095593
003	2.000000	x	20.419486 =	40.838972
1502	.050000	x	536.269043 =	26.813452
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	122.748017
Τ.Ε =	.250000	x	122.748017 =	30.687004

3223Β.6 3223Β.6

001	3.500000	x	15.741598 =	55.095593
1502	.050000	x	536.269043 =	26.813452
003	2.000000	x	20.419486 =	40.838972
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	122.748017
Τ.Ε =	.250000	x	122.748017 =	30.687004

3223Β.7 3223Β.7

001	4.000000	x	15.741598 =	62.966392
1502	.050000	x	536.269043 =	26.813452
003	2.000000	x	20.419486 =	40.838972
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	130.618816
Τ.Ε =	.250000	x	130.618816 =	32.654704

3231 3231

021	.300000	x	2.670000 =	.801000
1407	.200000	x	37.605000 =	7.521000
001	5.000000	x	15.741598 =	78.707990
061	.840000	x	13.560000 =	11.390400
052	.560000	x	15.400000 =	8.624000
026	150.000000	x	.099900 =	14.985000
			Τ.Ε =	122.029390

3301 3301

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
1407	.150000	x	37.605000 =	5.640750
003	.800000	x	20.419486 =	16.335589
056	.800000	x	10.580000 =	8.464000
051	.300000	x	15.400000 =	4.620000
001	3.500000	x	15.741598 =	55.095593
032	.150000	x	36.000000 =	5.400000
			Τ.Ε =	96.089932

3302	3302				
021		.200000	x	2.670000 =	.534000
1407		.200000	x	37.605000 =	7.521000
003		.800000	x	20.419486 =	16.335589
001		3.500000	x	15.741598 =	55.095593
056		.800000	x	10.580000 =	8.464000
051		.200000	x	15.400000 =	3.080000
032		.200000	x	36.000000 =	7.200000
				T.E =	98.230182
3303	3303				
021		.200000	x	2.670000 =	.534000
032		.400000	x	36.000000 =	14.400000
001		3.500000	x	15.741598 =	55.095593
1407		.200000	x	37.605000 =	7.521000
003		.800000	x	20.419486 =	16.335589
056		.800000	x	10.580000 =	8.464000
				T.E =	102.350182
3304	3304				
021		.200000	x	2.670000 =	.534000
026		100.000000	x	.099900 =	9.990000
1407		.120000	x	37.605000 =	4.512600
003		1.200000	x	20.419486 =	24.503383
056		.800000	x	10.580000 =	8.464000
001		3.500000	x	15.741598 =	55.095593
032		.400000	x	36.000000 =	14.400000
				T.E =	117.499576
3311	3311				
021		.200000	x	2.670000 =	.534000
032		.160000	x	36.000000 =	5.760000
1407		.160000	x	37.605000 =	6.016800
003		.800000	x	20.419486 =	16.335589
001		3.500000	x	15.741598 =	55.095593
061		.840000	x	13.560000 =	11.390400
051		.320000	x	15.400000 =	4.928000
				T.E =	100.060382
3312	3312				
021		.200000	x	2.670000 =	.534000
051		.210000	x	15.400000 =	3.234000
001		3.500000	x	15.741598 =	55.095593
003		1.200000	x	20.419486 =	24.503383
1407		.210000	x	37.605000 =	7.897050
061		.840000	x	13.560000 =	11.390400
032		.210000	x	36.000000 =	7.560000
				T.E =	110.214426

3313 3313

021	.200000	x	2.670000	= .534000
1407	.210000	x	37.605000	= 7.897050
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383
001	3.500000	x	15.741598	= 55.095593
061	.840000	x	13.560000	= 11.390400
032	.420000	x	36.000000	= 15.120000

T.E = 114.540426

3314 3314

021	.200000	x	2.670000	= .534000
1407	.130000	x	37.605000	= 4.888650
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383
001	3.500000	x	15.741598	= 55.095593
061	.840000	x	13.560000	= 11.390400
026	100.000000	x	.099900	= 9.990000
032	.420000	x	36.000000	= 15.120000

T.E = 121.522026

3401.1 3401.1

021	.175000	x	2.670000	= .467250
003	1.100000	x	20.419486	= 22.461435
001	2.500000	x	15.741598	= 39.353995
056	.588000	x	10.580000	= 6.221040
058	.500000	x	9.090000	= 4.545000
026	140.000000	x	.099900	= 13.986000
052	.294000	x	15.400000	= 4.527600

T.E = 91.562320

3401.2 3401.2

021	.175000	x	2.670000	= .467250
003	1.100000	x	20.419486	= 22.461435
001	2.500000	x	15.741598	= 39.353995
061	.588000	x	13.560000	= 7.973280
058	.500000	x	9.090000	= 4.545000
052	.392000	x	15.400000	= 6.036800
026	140.000000	x	.099900	= 13.986000

T.E = 94.823760

3402.1 3402.1

021	.175000	x	2.670000	= .467250
056	.574000	x	10.580000	= 6.072920
026	175.000000	x	.099900	= 17.482500
052	.287000	x	15.400000	= 4.419800
058	.500000	x	9.090000	= 4.545000
003	1.100000	x	20.419486	= 22.461435
001	2.500000	x	15.741598	= 39.353995

T.E = 94.802900

3402.2 3402.2

021	.175000	x	2.670000	= .467250
026	175.000000	x	.099900	= 17.482500
058	.500000	x	9.090000	= 4.545000
052	.378000	x	15.400000	= 5.821200
061	.574000	x	13.560000	= 7.783440
003	1.100000	x	20.419486	= 22.461435
001	2.500000	x	15.741598	= 39.353995

T.E = 97.914820

3406.1 3406.1

021	.175000	x	2.670000	= .467250
056	.588000	x	10.580000	= 6.221040
026	140.000000	x	.099900	= 13.986000
003	1.100000	x	20.419486	= 22.461435
001	2.500000	x	15.741598	= 39.353995
081	.500000	x	11.010000	= 5.505000
052	.294000	x	15.400000	= 4.527600

T.E = 92.522320

3406.2 3406.2

021	.175000	x	2.670000	= .467250
003	1.100000	x	20.419486	= 22.461435
001	2.500000	x	15.741598	= 39.353995
081	.500000	x	11.010000	= 5.505000
061	.588000	x	13.560000	= 7.973280
052	.392000	x	15.400000	= 6.036800
026	140.000000	x	.099900	= 13.986000

T.E = 95.783760

3407.1 3407.1

021	.175000	x	2.670000	= .467250
026	175.000000	x	.099900	= 17.482500
052	.287000	x	15.400000	= 4.419800
056	.574000	x	10.580000	= 6.072920
003	1.100000	x	20.419486	= 22.461435
001	2.500000	x	15.741598	= 39.353995
081	.500000	x	11.010000	= 5.505000

T.E = 95.762900

3407.2 3407.2

021	.175000	x	2.670000	= .467250
026	175.000000	x	.099900	= 17.482500
052	.378000	x	15.400000	= 5.821200
001	2.500000	x	15.741598	= 39.353995
003	1.100000	x	20.419486	= 22.461435
081	.500000	x	11.010000	= 5.505000
061	.574000	x	13.560000	= 7.783440

T.E = 98.874820

3501 3501

021	.200000	x	2.670000	= .534000
003	2.000000	x	20.419486	= 40.838972
1407	.180000	x	37.605000	= 6.768900
001	5.000000	x	15.741598	= 78.707990
032	.200000	x	36.000000	= 7.200000
067	1.050000	x	45.500000	= 47.775000

T.E = 181.824862

3502 3502

021	.200000	x	2.670000	= .534000
1407	.100000	x	37.605000	= 3.760500
003	2.000000	x	20.419486	= 40.838972
001	5.000000	x	15.741598	= 78.707990
067	1.050000	x	45.500000	= 47.775000
032	.200000	x	36.000000	= 7.200000
026	100.000000	x	.099900	= 9.990000

T.E = 188.806462

3503 3503

021	.200000	x	2.670000	= .534000
026	150.000000	x	.099900	= 14.985000
032	.200000	x	36.000000	= 7.200000
003	2.000000	x	20.419486	= 40.838972
1407	.080000	x	37.605000	= 3.008400
001	5.000000	x	15.741598	= 78.707990
067	1.000000	x	45.500000	= 45.500000

T.E = 190.774362

3504 3504

021	.200000	x	2.670000	= .534000
003	3.200000	x	20.419486	= 65.342355
001	5.000000	x	15.741598	= 78.707990
026	250.000000	x	.099900	= 24.975000
517	4.000000	x	.000000	= .000000
055	180.000000	x	.090000	= 16.200000

T.E =

3505 3505

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
026	250.000000	x	.099900 =	24.975000
517	4.000000	x	.000000 =	.000000
003	5.000000	x	20.419486 =	102.097430
001	5.500000	x	15.741598 =	86.578789
055	420.000000	x	.090000 =	37.800000

T.E =

3506 3506

021	.300000	x	2.670000 =	.801000
003	2.500000	x	20.419486 =	51.048715
001	5.000000	x	15.741598 =	78.707990
515	1.150000	x	41.230000 =	47.414500
026	200.000000	x	.099900 =	19.980000

T.E = 197.952205

3511 3511

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
069	1.050000	x	.000000 =	.000000
1407	.180000	x	37.605000 =	6.768900
003	2.000000	x	20.419486 =	40.838972
001	5.000000	x	15.741598 =	78.707990
032	.200000	x	36.000000 =	7.200000

T.E =

3512 3512

021	.200000	x	2.670000 =	.534000
032	.200000	x	36.000000 =	7.200000
026	100.000000	x	.099900 =	9.990000
069	1.050000	x	.000000 =	.000000
1407	.100000	x	37.605000 =	3.760500
003	2.000000	x	20.419486 =	40.838972
001	5.000000	x	15.741598 =	78.707990

T.E =

3513 3513

001	2.500000	x	15.741598 =	39.353995

T.E = 39.353995

3514 3514

001	5.000000	x	15.741598 =	78.707990

T.E = 78.707990

3801 3801

201	.001500	x	290.000000	= .435000
203.4	.002500	x	290.000000	= .725000
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743
251	.300000	x	.825000	= .247500
001	.400000	x	15.741598	= 6.296639

T.E = 17.913882

3802 3802

3801	.050000	x	17.913882	= .895694

T.E = .895694

3811 3811

203.4	.004000	x	290.000000	= 1.160000
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589
001	.200000	x	15.741598	= 3.148320
251	.100000	x	.825000	= .082500

T.E = 20.726408

3816 3816

201	.002500	x	290.000000	= .725000
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692
203.4	.003000	x	290.000000	= .870000
001	.400000	x	15.741598	= 6.296639
251	.200000	x	.825000	= .165000

T.E = 20.308331

3817 3817

3816	.150000	x	20.308331	= 3.046250

T.E = 3.046250

3821 3821

201	.014000	x	290.000000	= 4.060000
001	.600000	x	15.741598	= 9.444959
251	.600000	x	.825000	= .495000
003	2.400000	x	20.419486	= 49.006766
203.4	.018000	x	290.000000	= 5.220000

T.E = 68.226725

3822 3822

3821	.150000	x	68.226725	= 10.234009

T.E = 10.234009

3823 3823

201	.020000	x	290.000000	= 5.800000
003	3.000000	x	20.419486	= 61.258458
001	.600000	x	15.741598	= 9.444959
251	.180000	x	.825000	= .148500
203.4	.025000	x	290.000000	= 7.250000

T.E = 83.901917

3824 3824

3823	.200000	x	83.901917	= 16.780383

T.E = 16.780383

3831 3831

201	.020000	x	290.000000	= 5.800000
003	4.500000	x	20.419486	= 91.887687
001	1.100000	x	15.741598	= 17.315758
203.4	.024000	x	290.000000	= 6.960000
251	.800000	x	.825000	= .660000

T.E = 122.623445

3832 3832

3831	.150000	x	122.623445	= 18.393517

T.E = 18.393517

3833 3833

201	.022000	x	290.000000	= 6.380000
251	1.000000	x	.825000	= .825000
203.4	.025000	x	290.000000	= 7.250000
003	6.000000	x	20.419486	= 122.516916
001	1.100000	x	15.741598	= 17.315758

T.E = 154.287674

3834 3834

3833	.200000	x	154.287674	= 30.857535

T.E = 30.857535

3841 3841

203.4	.001500	x	290.000000	= .435000
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743

T.E = 10.644743

3851 3851

203.4	.052000	x	290.000000	= 15.080000
251	1.100000	x	.825000	= .907500
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332

T.E = 42.532832

3852 3852

001	.300000	x	15.741598	= 4.722479
003	.100000	x	20.419486	= 2.041949

T.E = 6.764428

3871 3871

260	1.030000	x	.556800	= .573504
003	.050000	x	20.419486	= 1.020974

T.E = 1.594478

3872 3872

261	1.030000	x	.609600	= .627888
003	.040000	x	20.419486	= .816779

T.E = 1.444667

3873 3873

262	1.030000	x	.556800	= .573504
003	.050000	x	20.419486	= 1.020974

T.E = 1.594478

3874 3874

258	1.450000	x	7.802500	= 11.313625
003	.150000	x	20.419486	= 3.062923

T.E = 14.376548

3875 3875

259	1.000000	x	25.112500	= 25.112500
003	.300000	x	20.419486	= 6.125846

T.E = 31.238346

3876 3876

003	.060000	x	20.419486	= 1.225169

T.E = 1.225169

3881.1 3881.1

111	1,023.391800	x	.075900	= 77.675438
001	5.000000	x	15.741598	= 78.707990

T.E = 156.383428

3881.2 3881.2

112	627.989998	x	.083300	= 52.311567
001	5.000000	x	15.741598	= 78.707990

T.E = 131.019557

3882 3882

127	1.050000	x	81.220000	= 85.281000
001	4.000000	x	15.741598	= 62.966392

T.E = 148.247392

4101 4101

081	1.150000	x	11.010000	= 12.661500
003	2.000000	x	20.419486	= 40.838972
001	1.300000	x	15.741598	= 20.464077

T.E = 73.964549

4102 4102

081	1.200000	x	11.010000	= 13.212000
001	1.700000	x	15.741598	= 26.760717
003	3.500000	x	20.419486	= 71.468201

T.E = 111.440918

4103 4103

081	1.150000	x	11.010000	= 12.661500
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
001	3.000000	x	15.741598	= 47.224794

T.E = 141.564238

4104 4104

081	1.050000	x	11.010000	= 11.560500
001	3.000000	x	15.741598	= 47.224794

T.E = 58.785294

4105 4105

081	.350000	x	11.010000	= 3.853500
003	.900000	x	20.419486	= 18.377537
001	1.000000	x	15.741598	= 15.741598

T.E = 37.972635

4106 4106

081	.320000	x	11.010000 =	3.523200
001	.700000	x	15.741598 =	11.019119
003	.900000	x	20.419486 =	18.377537

T.E = 32.919856

4107 4107

081	1.200000	x	11.010000 =	13.212000
003	3.000000	x	20.419486 =	61.258458
001	2.000000	x	15.741598 =	31.483196

T.E = 105.953654

4201 4201

081	1.150000	x	11.010000 =	12.661500
1412	.350000	x	27.931800 =	9.776130
003	4.000000	x	20.419486 =	81.677944
001	2.900000	x	15.741598 =	45.650634

T.E = 149.766208

4205 4205

081	1.150000	x	11.010000 =	12.661500
1417	.350000	x	40.284450 =	14.099558
003	2.500000	x	20.419486 =	51.048715
001	2.900000	x	15.741598 =	45.650634

T.E = 123.460407

4206 4206

081	1.150000	x	11.010000 =	12.661500
001	2.900000	x	15.741598 =	45.650634
003	3.100000	x	20.419486 =	63.300407
1417	.350000	x	40.284450 =	14.099558

T.E = 135.712098

4207 4207

081	1.150000	x	11.010000 =	12.661500
1417	.350000	x	40.284450 =	14.099558
003	4.000000	x	20.419486 =	81.677944
001	2.900000	x	15.741598 =	45.650634

T.E = 154.089636

4211 4211

081	1.150000	x	11.010000	= 12.661500
1447	.350000	x	59.035900	= 20.662565
003	2.500000	x	20.419486	= 51.048715
001	2.900000	x	15.741598	= 45.650634

T.E = 130.023414

4212 4212

081	1.150000	x	11.010000	= 12.661500
1447	.350000	x	59.035900	= 20.662565
003	3.100000	x	20.419486	= 63.300407
001	2.900000	x	15.741598	= 45.650634

T.E = 142.275106

4213 4213

081	1.150000	x	11.010000	= 12.661500
1447	.350000	x	59.035900	= 20.662565
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
001	2.900000	x	15.741598	= 45.650634

T.E = 160.652643

4221 4221

001	.800000	x	15.741598	= 12.593278
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486

T.E = 33.012764

4222 4222

001	.400000	x	15.741598	= 6.296639
003	.400000	x	20.419486	= 8.167794

T.E = 14.464434

4226 4226

003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332

T.E = 26.545332

4251 4251

083	32.000000	x	.000000	= .000000
001	2.900000	x	15.741598	= 45.650634
1412	.200000	x	27.931800	= 5.586360
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944

T.E =

4257 4257

083	32.000000	x	.000000	= .000000
001	2.900000	x	15.741598	= 45.650634
1417	.200000	x	40.284450	= 8.056890
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944

T.E =

4261 4261

083	32.000000	x	.000000	= .000000
1445	.200000	x	61.946500	= 12.389300
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
001	2.900000	x	15.741598	= 45.650634

T.E =

4262 4262

083	32.000000	x	.000000	= .000000
001	2.900000	x	15.741598	= 45.650634
1447	.200000	x	59.035900	= 11.807180
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944

T.E =

4265 4265

201	.001500	x	290.000000	= .435000
001	1.000000	x	15.741598	= 15.741598

T.E = 16.176598

4301 4301

081	1.020000	x	11.010000	= 11.230200
003	4.200000	x	20.419486	= 85.761841
1412	.350000	x	27.931800	= 9.776130
001	2.900000	x	15.741598	= 45.650634
083	5.000000	x	.000000	= .000000

T.E =

4305 4305

081	1.080000	x	11.010000	= 11.890800
1417	.350000	x	40.284450	= 14.099558
003	2.700000	x	20.419486	= 55.132612
001	2.900000	x	15.741598	= 45.650634
083	2.000000	x	.000000	= .000000

T.E =

4306 4306

081	1.050000	x	11.010000	= 11.560500
083	3.000000	x	.000000	= .000000
001	2.900000	x	15.741598	= 45.650634
1417	.350000	x	40.284450	= 14.099558
003	3.300000	x	20.419486	= 67.384304

T.E =

4307 4307

081	1.020000	x	11.010000	= 11.230200
1417	.350000	x	40.284450	= 14.099558
083	5.000000	x	.000000	= .000000
003	4.200000	x	20.419486	= 85.761841
001	2.900000	x	15.741598	= 45.650634

T.E =

4311 4311

081	1.080000	x	11.010000	= 11.890800
083	2.000000	x	.000000	= .000000
003	2.700000	x	20.419486	= 55.132612
1447	.350000	x	59.035900	= 20.662565
001	2.900000	x	15.741598	= 45.650634

T.E =

4312 4312

081	1.050000	x	11.010000	= 11.560500
1447	.350000	x	59.035900	= 20.662565
003	3.300000	x	20.419486	= 67.384304
001	2.900000	x	15.741598	= 45.650634
083	3.000000	x	.000000	= .000000

T.E =

4313 4313

081	1.080000	x	11.010000	= 11.890800
083	2.000000	x	.000000	= .000000
001	2.900000	x	15.741598	= 45.650634
1447	.350000	x	59.035900	= 20.662565
003	2.700000	x	20.419486	= 55.132612

T.E =

4321 4321

201	.001500	x	290.000000	= .435000
001	1.000000	x	15.741598	= 15.741598

T.E = 16.176598

4351.1 4351.1

088	1.250000	x	.000000	= .000000
001	10.000000	x	15.741598	= 157.415980
1446	.100000	x	52.880500	= 5.288050
003	25.000000	x	20.419486	= 510.487150
251	4.000000	x	.825000	= 3.300000

T.E =

4351.2 4351.2

089	1.250000	x	.000000	= .000000
251	4.000000	x	.825000	= 3.300000
1446	.100000	x	52.880500	= 5.288050
003	25.000000	x	20.419486	= 510.487150
001	10.000000	x	15.741598	= 157.415980

T.E =

4351.3 4351.3

090	1.250000	x	.000000	= .000000
251	4.000000	x	.825000	= 3.300000
003	25.000000	x	20.419486	= 510.487150
1446	.100000	x	52.880500	= 5.288050
001	10.000000	x	15.741598	= 157.415980

T.E =

4356.1 4356.1

092	1.250000	x	.000000	= .000000
251	8.000000	x	.825000	= 6.600000
1446	.200000	x	52.880500	= 10.576100
003	32.000000	x	20.419486	= 653.423552
001	11.000000	x	15.741598	= 173.157578

T.E =

4356.2 4356.2

093	1.250000	x	.000000	= .000000
1446	.200000	x	52.880500	= 10.576100
003	32.000000	x	20.419486	= 653.423552
251	8.000000	x	.825000	= 6.600000
001	11.000000	x	15.741598	= 173.157578

T.E =

4356.3 4356.3

094	1.250000	x	.000000	= .000000
001	11.000000	x	15.741598	= 173.157578
251	8.000000	x	.825000	= 6.600000
1446	.200000	x	52.880500	= 10.576100
003	32.000000	x	20.419486	= 653.423552

T.E =

4401 4401

001	1.200000	x	15.741598	= 18.889918

T.E = 18.889918

4402 4402

001	3.000000	x	15.741598	= 47.224794

T.E = 47.224794

4501 4501

081	.050000	x	11.010000	= .550500
002	.500000	x	17.312112	= 8.656056
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486

T.E = 29.626042

4502 4502

081	.050000	x	11.010000	= .550500
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332
002	.500000	x	17.312112	= 8.656056

T.E = 35.751888

4503 4503

081	.050000	x	11.010000	= .550500
003	1.400000	x	20.419486	= 28.587280
002	.500000	x	17.312112	= 8.656056

T.E = 37.793836

4504 4504

081	.050000	x	11.010000	= .550500
002	.300000	x	17.312112	= 5.193634
003	2.300000	x	20.419486	= 46.964818

T.E = 52.708951

4505 4505

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634
003	2.700000	x	20.419486 =	55.132612

T.E = 60.876746

4506 4506

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634
003	3.600000	x	20.419486 =	73.510150

T.E = 79.254283

4507 4507

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
003	3.200000	x	20.419486 =	65.342355
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634

T.E = 71.086489

4508 4508

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634
003	3.000000	x	20.419486 =	61.258458

T.E = 67.002592

4511 4511

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634
003	3.800000	x	20.419486 =	77.594047

T.E = 83.338180

4512 4512

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634
003	4.000000	x	20.419486 =	81.677944

T.E = 87.422078

4515 4515

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
003	5.000000	x	20.419486 =	102.097430
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634

T.E = 107.841564

4516 4516

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634
003	4.500000	x	20.419486 =	91.887687

T.E = 97.631821

4517 4517

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634
003	6.500000	x	20.419486 =	132.726659

T.E = 138.470793

4518 4518

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634
003	5.700000	x	20.419486 =	116.391070

T.E = 122.135204

4519 4519

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
003	5.200000	x	20.419486 =	106.181327
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634

T.E = 111.925461

4521 4521

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634
003	3.500000	x	20.419486 =	71.468201

T.E = 77.212335

4522 4522

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634
003	2.700000	x	20.419486 =	55.132612

T.E = 60.876746

4525 4525

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634
003	4.500000	x	20.419486 =	91.887687

T.E = 97.631821

4526 4526

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
003	4.000000	x	20.419486 =	81.677944
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634

T.E = 87.422078

4527 4527

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
003	6.000000	x	20.419486 =	122.516916
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634

T.E = 128.261050

4528 4528

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634
003	5.200000	x	20.419486 =	106.181327

T.E = 111.925461

4529 4529

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
003	4.700000	x	20.419486 =	95.971584
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634

T.E = 101.715718

4531 4531

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
003	2.500000	x	20.419486 =	51.048715

T.E = 51.599215

4532 4532

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
003	2.000000	x	20.419486 =	40.838972

T.E = 41.389472

4535 4535

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
003	3.800000	x	20.419486 =	77.594047

T.E = 78.144547

4536 4536

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
003	3.100000	x	20.419486 =	63.300407

T.E = 63.850907

4537 4537

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
003	5.500000	x	20.419486 =	112.307173

T.E = 112.857673

4538 4538

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
003	4.600000	x	20.419486 =	93.929636

T.E = 94.480136

4539 4539

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
003	4.200000	x	20.419486 =	85.761841

T.E = 86.312341

4541 4541

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
003	2.500000	x	20.419486 =	51.048715

T.E = 51.599215

4542 4542

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
003	2.000000	x	20.419486 =	40.838972

T.E = 41.389472

4543 4543

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
003	4.000000	x	20.419486 =	81.677944

T.E = 82.228444

4544 4544

081	.050000	x	11.010000 =	.550500
003	6.000000	x	20.419486 =	122.516916

T.E = 123.067416

4601.1 4601.1

101	105.000000	x	.000000 =	.000000
003	.700000	x	20.419486 =	14.293640
1417	.023000	x	40.284450 =	.926542
001	.600000	x	15.741598 =	9.444959

T.E =

4601.2 4601.2

101	105.000000	x	.000000	= .000000
1447	.023000	x	59.035900	= 1.357826
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640
001	.600000	x	15.741598	= 9.444959

T.E =

4602.1 4602.1

101	210.000000	x	.000000	= .000000
1417	.056000	x	40.284450	= 2.255929
001	1.300000	x	15.741598	= 20.464077
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332

T.E =

4602.2 4602.2

101	210.000000	x	.000000	= .000000
001	1.300000	x	15.741598	= 20.464077
1447	.056000	x	59.035900	= 3.306010
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332

T.E =

4603.1 4603.1

101	315.000000	x	.000000	= .000000
1417	.089000	x	40.284450	= 3.585316
001	1.900000	x	15.741598	= 29.909036
003	1.800000	x	20.419486	= 36.755075

T.E =

4603.2 4603.2

101	315.000000	x	.000000	= .000000
1447	.089000	x	59.035900	= 5.254195
003	1.800000	x	20.419486	= 36.755075
001	1.900000	x	15.741598	= 29.909036

T.E =

4604.1 4604.1

101	1,050.000000	x	.000000	= .000000
1417	.332000	x	40.284450	= 13.374437
001	6.300000	x	15.741598	= 99.172067
003	5.500000	x	20.419486	= 112.307173

T.E =

4604.2 4604.2

101	1,050.000000	x	.000000	= .000000
001	6.300000	x	15.741598	= 99.172067
1447	.332000	x	59.035900	= 19.599919
003	5.500000	x	20.419486	= 112.307173

T.E =

4611.1 4611.1

102	105.000000	x	.000000	= .000000
1417	.030000	x	40.284450	= 1.208534
001	.700000	x	15.741598	= 11.019119
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640

T.E =

4611.2 4611.2

102	105.000000	x	.000000	= .000000
1447	.030000	x	59.035900	= 1.771077
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640
001	.700000	x	15.741598	= 11.019119

T.E =

4612.1 4612.1

102	210.000000	x	.000000	= .000000
1417	.070000	x	40.284450	= 2.819912
001	1.400000	x	15.741598	= 22.038237
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332

T.E =

4612.2 4612.2

102	210.000000	x	.000000	= .000000
001	1.400000	x	15.741598	= 22.038237
1447	.070000	x	59.035900	= 4.132513
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332

T.E =

4613.1 4613.1

102	315.000000	x	.000000	= .000000
1417	.110000	x	40.284450	= 4.431290
003	1.800000	x	20.419486	= 36.755075
001	2.100000	x	15.741598	= 33.057356

T.E =

4613.2 4613.2

102	315.000000	x	.000000	= .000000
1447	.110000	x	59.035900	= 6.493949
003	1.800000	x	20.419486	= 36.755075
001	2.100000	x	15.741598	= 33.057356

T.E =

4614.1 4614.1

102	1,050.000000	x	.000000	= .000000
1417	.404000	x	40.284450	= 16.274918
001	6.500000	x	15.741598	= 102.320387
003	5.500000	x	20.419486	= 112.307173

T.E =

4614.2 4614.2

102	1,050.000000	x	.000000	= .000000
001	6.500000	x	15.741598	= 102.320387
1447	.404000	x	59.035900	= 23.850504
003	5.500000	x	20.419486	= 112.307173

T.E =

4621.1 4621.1

111	53.000000	x	.075900	= 4.022700
1417	.010000	x	40.284450	= .402845
001	.400000	x	15.741598	= 6.296639
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743

T.E = 20.931927

4621.2 4621.2

111	53.000000	x	.075900	= 4.022700
1447	.010000	x	59.035900	= .590359
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743
001	.400000	x	15.741598	= 6.296639

T.E = 21.119441

4622.1 4622.1

111	75.000000	x	.075900	= 5.692500
1417	.020000	x	40.284450	= .805689
001	.450000	x	15.741598	= 7.083719
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743

T.E = 23.791651

4622.2 4622.2

111	75.000000	x	.075900	= 5.692500
001	.450000	x	15.741598	= 7.083719
1447	.020000	x	59.035900	= 1.180718
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743

T.E = 24.166680

4623.1 4623.1

111	150.000000	x	.075900	= 11.385000
1417	.050000	x	40.284450	= 2.014223
001	.950000	x	15.741598	= 14.954518
003	.950000	x	20.419486	= 19.398512

T.E = 47.752252

4623.2 4623.2

111	150.000000	x	.075900	= 11.385000
1447	.050000	x	59.035900	= 2.951795
003	.950000	x	20.419486	= 19.398512
001	.950000	x	15.741598	= 14.954518

T.E = 48.689825

4624.1 4624.1

111	225.000000	x	.075900	= 17.077500
1417	.085000	x	40.284450	= 3.424178
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332
001	1.500000	x	15.741598	= 23.612397

T.E = 70.659407

4624.2 4624.2

111	225.000000	x	.075900	= 17.077500
1447	.085000	x	59.035900	= 5.018052
001	1.500000	x	15.741598	= 23.612397
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332

T.E = 72.253280

4625.1 4625.1

111	750.000000	x	.075900	= 56.925000
1417	.320000	x	40.284450	= 12.891024
003	4.300000	x	20.419486	= 87.803790
001	5.200000	x	15.741598	= 81.856310

T.E = 239.476123

4625.2 4625.2

111	750.000000	x	.075900 =	56.925000
1447	.320000	x	59.035900 =	18.891488
003	4.300000	x	20.419486 =	87.803790
001	5.200000	x	15.741598 =	81.856310

T.E = 245.476587

4631.1 4631.1

4601.1	2.200000	x	.000000 =	.000000

T.E =

4631.2 4631.2

4601.2	2.200000	x	.000000 =	.000000

T.E =

4631.3 4631.3

4611.1	2.200000	x	.000000 =	.000000

T.E =

4631.4 4631.4

4611.2	2.200000	x	.000000 =	.000000

T.E =

4632.1 4632.1

4601.1	1.200000	x	.000000 =	.000000
4602.1	1.000000	x	.000000 =	.000000

T.E =

4632.2 4632.2

4601.2	1.200000	x	.000000 =	.000000
4602.2	1.000000	x	.000000 =	.000000

T.E =

4632.3 4632.3

4611.1	1.200000	x	.000000 =	.000000
4612.1	1.000000	x	.000000 =	.000000

T.E =

4632.4 4632.4

4611.2	1.200000	x	.000000	= .000000
4612.2	1.000000	x	.000000	= .000000

T.E = .000000

4633.1 4633.1

4622.1	2.200000	x	23.791651	= 52.341632

T.E = 52.341632

4633.2 4633.2

4622.2	2.200000	x	24.166680	= 53.166696

T.E = 53.166696

4634.1 4634.1

4622.1	1.200000	x	23.791651	= 28.549981
4623.1	1.000000	x	47.752252	= 47.752252

T.E = 76.302233

4634.2 4634.2

4622.2	1.200000	x	24.166680	= 29.000016
4623.2	1.000000	x	48.689825	= 48.689825

T.E = 77.689841

4661.1 4661.1

112	43.750000	x	.083300	= 3.644375
1417	.014507	x	40.284450	= .584407
001	.400000	x	15.741598	= 6.296639
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743

T.E = 20.735164

4661.2 4661.2

112	43.750000	x	.083300	= 3.644375
001	.400000	x	15.741598	= 6.296639
1447	.014507	x	59.035900	= .856434
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743

T.E = 21.007191

4662.1 4662.1

112	58.333300	x	.083300	= 4.859164
1417	.022840	x	40.284450	= .920097
001	.450000	x	15.741598	= 7.083719
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743

T.E = 23.072723

4662.2 4662.2

112	58.333300	x	.083300	= 4.859164
1447	.022840	x	59.035900	= 1.348380
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743
001	.450000	x	15.741598	= 7.083719

T.E = 23.501006

4663.1 4663.1

112	105.000000	x	.083300	= 8.746500
1417	.043218	x	40.284450	= 1.741013
003	.900000	x	20.419486	= 18.377537
001	.900000	x	15.741598	= 14.167438

T.E = 43.032489

4663.2 4663.2

112	105.000000	x	.083300	= 8.746500
1447	.043218	x	59.035900	= 2.551414
001	.900000	x	15.741598	= 14.167438
003	.900000	x	20.419486	= 18.377537

T.E = 43.842889

4664.1 4664.1

112	97.222221	x	.083300	= 8.098611
1417	.045077	x	40.284450	= 1.815902
001	.950000	x	15.741598	= 14.954518
003	.950000	x	20.419486	= 19.398512

T.E = 44.267543

4664.2 4664.2

112	97.222221	x	.083300	= 8.098611
1447	.045077	x	59.035900	= 2.661161
003	.950000	x	20.419486	= 19.398512
001	.950000	x	15.741598	= 14.954518

T.E = 45.112802

4665.1 4665.1

112	174.999001	x	.083300	= 14.577417
1417	.047530	x	40.284450	= 1.914720
001	1.500000	x	15.741598	= 23.612397
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332

T.E = 66.649865

4665.2 4665.2

112	174.999001	x	.083300 =	14.577417
001	1.500000	x	15.741598 =	23.612397
1447	.047530	x	59.035900 =	2.805976
003	1.300000	x	20.419486 =	26.545332

T.E = 67.541122

4666.1 4666.1

112	486.111099	x	.083300 =	40.493055
1417	.277862	x	40.284450 =	11.193518
001	5.200000	x	15.741598 =	81.856310
003	4.300000	x	20.419486 =	87.803790

T.E = 221.346672

4666.2 4666.2

112	486.111000	x	.083300 =	40.493046
1447	.277862	x	59.035900 =	16.403833
003	4.300000	x	20.419486 =	87.803790
001	5.200000	x	15.741598 =	81.856310

T.E = 226.556979

4701 4701

113	13.000000	x	.570000 =	7.410000
1417	.020000	x	40.284450 =	.805689
003	.400000	x	20.419486 =	8.167794
001	.500000	x	15.741598 =	7.870799

T.E = 24.254282

4702 4702

113	13.000000	x	.570000 =	7.410000
1447	.020000	x	59.035900 =	1.180718
001	.500000	x	15.741598 =	7.870799
003	.400000	x	20.419486 =	8.167794

T.E = 24.629311

4703 4703

114	13.000000	x	.000000 =	.000000
1417	.015000	x	40.284450 =	.604267
003	.350000	x	20.419486 =	7.146820
001	.400000	x	15.741598 =	6.296639

T.E =

4704 4704

114	13.000000	x	.000000	= .000000
1447	.015000	x	59.035900	= .885539
003	.350000	x	20.419486	= 7.146820
001	.400000	x	15.741598	= 6.296639

T.E =

4711 4711

117	13.000000	x	.000000	= .000000
1417	.020000	x	40.284450	= .805689
001	.500000	x	15.741598	= 7.870799
003	.400000	x	20.419486	= 8.167794

T.E =

4712 4712

117	13.000000	x	.000000	= .000000
001	.500000	x	15.741598	= 7.870799
1447	.020000	x	59.035900	= 1.180718
003	.400000	x	20.419486	= 8.167794

T.E =

4713 4713

118	13.000000	x	.000000	= .000000
1417	.015000	x	40.284450	= .604267
001	.400000	x	15.741598	= 6.296639
003	.350000	x	20.419486	= 7.146820

T.E =

4714 4714

118	13.000000	x	.000000	= .000000
1447	.015000	x	59.035900	= .885539
003	.350000	x	20.419486	= 7.146820
001	.400000	x	15.741598	= 6.296639

T.E =

4721.1 4721.1

128	.080000	x	88.240000	= 7.059200
1417	.004000	x	40.284450	= .161138
001	.300000	x	15.741598	= 4.722479
003	.350000	x	20.419486	= 7.146820

T.E = 19.089637

4721.2 4721.2

128	.080000	x	88.240000 =	7.059200
001	.300000	x	15.741598 =	4.722479
1447	.004000	x	59.035900 =	.236144
003	.350000	x	20.419486 =	7.146820

T.E = 19.164643

4722.1 4722.1

128	.100000	x	88.240000 =	8.824000
1417	.005000	x	40.284450 =	.201422
001	.350000	x	15.741598 =	5.509559
003	.350000	x	20.419486 =	7.146820

T.E = 21.681802

4722.2 4722.2

128	.100000	x	88.240000 =	8.824000
1447	.005000	x	59.035900 =	.295180
003	.350000	x	20.419486 =	7.146820
001	.350000	x	15.741598 =	5.509559

T.E = 21.775559

4723 4723

128	.120000	x	88.240000 =	10.588800
1417	.006000	x	40.284450 =	.241707
001	.400000	x	15.741598 =	6.296639
003	.350000	x	20.419486 =	7.146820

T.E = 24.273966

4724.1 4724.1

128	.150000	x	88.240000 =	13.236000
001	.400000	x	15.741598 =	6.296639
1417	.008000	x	40.284450 =	.322276
003	.400000	x	20.419486 =	8.167794

T.E = 28.022709

4724.2 4724.2

128	.150000	x	88.240000 =	13.236000
001	.400000	x	15.741598 =	6.296639
1447	.008000	x	59.035900 =	.472287
003	.400000	x	20.419486 =	8.167794

T.E = 28.172721

4725.1 4725.1

128	.180000	x	88.240000 =	15.883200
1417	.009000	x	40.284450 =	.362560
003	.400000	x	20.419486 =	8.167794
001	.450000	x	15.741598 =	7.083719

T.E = 31.497274

4725.2 4725.2

128	.180000	x	88.240000 =	15.883200
001	.450000	x	15.741598 =	7.083719
1447	.009000	x	59.035900 =	.531323
003	.400000	x	20.419486 =	8.167794

T.E = 31.666037

4801.1 4801.1

4662.1	1.000000	x	23.072723 =	23.072723
4662.1	.100000	x	23.072723 =	2.307272

T.E = 25.379995

4801.2 4801.2

4662.2	1.000000	x	23.501006 =	23.501006
4662.2	.100000	x	23.501006 =	2.350101

T.E = 25.851107

4802.1 4802.1

4664.1	1.000000	x	44.267543 =	44.267543
4664.1	.050000	x	44.267543 =	2.213377

T.E = 46.480920

4802.2 4802.2

4664.2	1.000000	x	45.112802 =	45.112802
4664.2	.050000	x	45.112802 =	2.255640

T.E = 47.368442

4803.1 4803.1

4665.1	1.000000	x	66.649865 =	66.649865
4665.1	.030000	x	66.649865 =	1.999496

T.E = 68.649361

4803.2 4803.2

4665.2	1.000000	x	67.541122 =	67.541122
4665.2	.030000	x	67.541122 =	2.026234

T.E = 69.567356

4811.1 4811.1

001	.225000	x	15.741598	= 3.541860
4662.1	1.000000	x	23.072723	= 23.072723
003	.250000	x	20.419486	= 5.104872

T.E = 31.719454

4811.2 4811.2

001	.225000	x	15.741598	= 3.541860
003	.250000	x	20.419486	= 5.104872
4662.2	1.000000	x	23.501006	= 23.501006

T.E = 32.147737

4812.1 4812.1

001	.475000	x	15.741598	= 7.477259
003	.475000	x	20.419486	= 9.699256
4664.1	1.000000	x	44.267543	= 44.267543

T.E = 61.444058

4812.2 4812.2

001	.475000	x	15.741598	= 7.477259
003	.475000	x	20.419486	= 9.699256
4664.2	1.000000	x	45.112802	= 45.112802

T.E = 62.289317

4813.1 4813.1

001	.750000	x	15.741598	= 11.806199
4665.1	1.000000	x	66.649865	= 66.649865
003	.650000	x	20.419486	= 13.272666

T.E = 91.728729

4813.2 4813.2

001	.750000	x	15.741598	= 11.806199
003	.650000	x	20.419486	= 13.272666
4665.2	1.000000	x	67.541122	= 67.541122

T.E = 92.619986

4814.1 4814.1

001	2.600000	x	15.741598	= 40.928155
003	2.150000	x	20.419486	= 43.901895
4666.1	1.000000	x	221.346672	= 221.346672

T.E = 306.176722

4814.2 4814.2

001	2.600000	x	15.741598	= 40.928155
003	2.150000	x	20.419486	= 43.901895
4666.2	1.000000	x	226.556979	= 226.556979

T.E = 311.387029

4821.1 4821.1

003	.450000	x	20.419486	= 9.188769
4662.1	1.000000	x	23.072723	= 23.072723

T.E = 32.261492

4821.2 4821.2

003	.450000	x	20.419486	= 9.188769
4662.2	1.000000	x	23.501006	= 23.501006

T.E = 32.689775

4822.1 4822.1

003	.807500	x	20.419486	= 16.488735
4664.1	1.000000	x	44.267543	= 44.267543

T.E = 60.756278

4822.2 4822.2

003	.807500	x	20.419486	= 16.488735
4664.2	1.000000	x	45.112802	= 45.112802

T.E = 61.601537

4823.1 4823.1

003	1.040000	x	20.419486	= 21.236265
4665.1	1.000000	x	66.649865	= 66.649865

T.E = 87.886130

4823.2 4823.2

003	1.040000	x	20.419486	= 21.236265
4665.2	1.000000	x	67.541122	= 67.541122

T.E = 88.777387

4824.1 4824.1

003	3.010000	x	20.419486	= 61.462653
4666.1	1.000000	x	221.346672	= 221.346672

T.E = 282.809325

4824.2 4824.2

003	3.010000	x	20.419486	= 61.462653
4666.2	1.000000	x	226.556979	= 226.556979

T.E = 288.019632

4831.1 4831.1

003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383
4661.1	1.000000	x	20.735164	= 20.735164

T.E = 45.238547

4831.2 4831.2

003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383
4661.2	1.000000	x	21.007191	= 21.007191

T.E = 45.510574

4832.1 4832.1

003	1.600000	x	20.419486	= 32.671178
4662.1	1.000000	x	23.072723	= 23.072723

T.E = 55.743901

4832.2 4832.2

003	1.600000	x	20.419486	= 32.671178
4662.2	1.000000	x	23.501006	= 23.501006

T.E = 56.172184

4833.1 4833.1

002	2.000000	x	17.312112	= 34.624224
4664.1	1.000000	x	44.267543	= 44.267543

T.E = 78.891767

4833.2 4833.2

002	2.000000	x	17.312112	= 34.624224
4664.2	1.000000	x	45.112802	= 45.112802

T.E = 79.737026

4834.1 4834.1

003	2.300000	x	20.419486	= 46.964818
4665.1	1.000000	x	66.649865	= 66.649865

T.E = 113.614683

4834.2 4834.2

003	2.300000	x	20.419486	= 46.964818
4665.2	1.000000	x	67.541122	= 67.541122

T.E = 114.505940

4835 4835

122	1.050000	x	.000000	= .000000
265	2.000000	x	.912400	= 1.824800
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
1417	.005000	x	40.284450	= .201422
001	1.000000	x	15.741598	= 15.741598
201	.010000	x	290.000000	= 2.900000

T.E =

4835.2 4835.2

122	1.050000	x	.000000	= .000000
1447	.005000	x	59.035900	= .295180
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
001	1.000000	x	15.741598	= 15.741598
265	2.000000	x	.912400	= 1.824800
201	.010000	x	290.000000	= 2.900000

T.E =

4836.1 4836.1

123	1.050000	x	.000000	= .000000
1417	.005000	x	40.284450	= .201422
201	.010000	x	290.000000	= 2.900000
265	2.000000	x	.912400	= 1.824800
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
001	1.000000	x	15.741598	= 15.741598

T.E =

4836.2 4836.2

123	1.050000	x	.000000	= .000000
1447	.005000	x	59.035900	= .295180
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
201	.010000	x	290.000000	= 2.900000
001	1.000000	x	15.741598	= 15.741598
265	2.000000	x	.912400	= 1.824800

T.E =

4837.1 4837.1

124	1.050000	x	5.900000	= 6.195000
1417	.010000	x	40.284450	= .402845
201	.010000	x	290.000000	= 2.900000
001	1.000000	x	15.741598	= 15.741598
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
265	2.000000	x	.912400	= 1.824800

T.E = 47.483729

4837.2 4837.2

124	1.050000	x	5.900000	= 6.195000
1447	.010000	x	59.035900	= .590359
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112
265	2.000000	x	.912400	= 1.824800
201	.010000	x	290.000000	= 2.900000

T.E = 49.241757

4841 4841

003	.700000	x	20.419486	= 14.293640

T.E = 14.293640

4842 4842

003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486

T.E = 20.419486

4843 4843

003	.250000	x	20.419486	= 5.104872

T.E = 5.104872

4844 4844

131	1,200.000000	x	.650000	= 780.000000
003	25.000000	x	20.419486	= 510.487150
1401	.250000	x	234.711000	= 58.677750
001	10.000000	x	15.741598	= 157.415980

T.E = 1,506.580880

4845 4845

132	620.000000	x	.930000	= 576.600000
1401	.180000	x	234.711000	= 42.247980
003	15.000000	x	20.419486	= 306.292290
001	6.000000	x	15.741598	= 94.449588

T.E = 1,019.589858

4851 4851

001 .100000 x 15.741598 = 1.574160

T.E = 1.574160

4852 4852

001 .150000 x 15.741598 = 2.361240

T.E = 2.361240

4853 4853

001 .200000 x 15.741598 = 3.148320

T.E = 3.148320

4854 4854

001 .250000 x 15.741598 = 3.935400

T.E = 3.935400

4855 4855

001 .300000 x 15.741598 = 4.722479

T.E = 4.722479

4856 4856

001 .800000 x 15.741598 = 12.593278

T.E = 12.593278

4857 4857

001 .200000 x 15.741598 = 3.148320

T.E = 3.148320

4858 4858

001 .300000 x 15.741598 = 4.722479

T.E = 4.722479

4859 4859

001 .400000 x 15.741598 = 6.296639

T.E = 6.296639

4860 4860

001 .500000 x 15.741598 = 7.870799

T.E = 7.870799

4861 4861

001	.600000	x	15.741598 =	9.444959

T.E = 9.444959

4862 4862

001	1.700000	x	15.741598 =	26.760717

T.E = 26.760717

5101 5101

214	1.100000	x	1,000.000000 =	1,100.000000
001	1.000000	x	15.741598 =	15.741598
003	4.000000	x	20.419486 =	81.677944

T.E = 1,197.419542

5102 5102

483	1.800000	x	.167500 =	.301500
001	1.000000	x	15.741598 =	15.741598
492	1.440000	x	.540000 =	.777600
491	1.260000	x	.540000 =	.680400
488	.540000	x	5.500000 =	2.970000
489	.360000	x	.000000 =	.000000

T.E =

5103 5103

265	1.050000	x	.912400 =	.958020
003	.200000	x	20.419486 =	4.083897
002	.050000	x	17.312112 =	.865606

T.E = 5.907523

5104 5104

001	2.000000	x	15.741598 =	31.483196
003	.150000	x	20.419486 =	3.062923

T.E = 34.546119

5105 5105

214	.010000	x	1,000.000000 =	10.000000
003	.500000	x	20.419486 =	10.209743
001	2.000000	x	15.741598 =	31.483196

T.E = 51.692939

5106 5106

214	.050000	x	1,000.000000	= 50.000000
003	2.500000	x	20.419486	= 51.048715
001	2.000000	x	15.741598	= 31.483196

T.E = 132.531911

5201 5201

201	1.100000	x	290.000000	= 319.000000
003	10.000000	x	20.419486	= 204.194860
002	5.000000	x	17.312112	= 86.560560
251	6.000000	x	.825000	= 4.950000

T.E = 614.705420

5202 5202

203.2	1.080000	x	370.000000	= 399.600000
251	6.000000	x	.825000	= 4.950000
002	4.500000	x	17.312112	= 77.904504
003	9.000000	x	20.419486	= 183.775374

T.E = 666.229878

5203 5203

201	1.120000	x	290.000000	= 324.800000
251	12.000000	x	.825000	= 9.900000
003	16.000000	x	20.419486	= 326.711776
002	8.000000	x	17.312112	= 138.496896

T.E = 799.908672

5204 5204

203.2	1.100000	x	370.000000	= 407.000000
251	12.000000	x	.825000	= 9.900000
003	14.000000	x	20.419486	= 285.872804
002	7.000000	x	17.312112	= 121.184784

T.E = 823.957588

5211 5211

201	1.100000	x	290.000000	= 319.000000
003	12.000000	x	20.419486	= 245.033832
002	6.000000	x	17.312112	= 103.872672
251	14.000000	x	.825000	= 11.550000

T.E = 679.456504

5212 5212

203.2	1.080000	x	370.000000	= 399.600000
251	14.000000	x	.825000	= 11.550000
002	5.000000	x	17.312112	= 86.560560
003	10.000000	x	20.419486	= 204.194860

T.E = 701.905420

5213 5213

201	1.100000	x	290.000000	= 319.000000
251	8.000000	x	.825000	= 6.600000
003	9.000000	x	20.419486	= 183.775374
002	4.500000	x	17.312112	= 77.904504

T.E = 587.279878

5221 5221

203.2	.014000	x	370.000000	= 5.180000
251	.100000	x	.825000	= .082500
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897
002	.050000	x	17.312112	= .865606

T.E = 10.212003

5222 5222

203.2	.018000	x	370.000000	= 6.660000
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897
002	.070000	x	17.312112	= 1.211848
251	.100000	x	.825000	= .082500

T.E = 12.038245

5223 5223

203.2	.026000	x	370.000000	= 9.620000
251	.100000	x	.825000	= .082500
002	.100000	x	17.312112	= 1.731211
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897

T.E = 15.517608

5226 5226

203.2	.016000	x	370.000000	= 5.920000
251	.100000	x	.825000	= .082500
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897
002	.050000	x	17.312112	= .865606

T.E = 10.952003

5227 5227

203.2	.022000	x	370.000000	= 8.140000
251	.100000	x	.825000	= .082500
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897
002	.100000	x	17.312112	= 1.731211

T.E = 14.037608

5228 5228

203.2	.030000	x	370.000000	= 11.100000
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897
002	.150000	x	17.312112	= 2.596817
251	.150000	x	.825000	= .123750

T.E = 17.904464

5231 5231

203.2	.018000	x	370.000000	= 6.660000
251	.150000	x	.825000	= .123750
002	.100000	x	17.312112	= 1.731211
003	.250000	x	20.419486	= 5.104872

T.E = 13.619833

5232 5232

203.2	.025000	x	370.000000	= 9.250000
251	.150000	x	.825000	= .123750
003	.250000	x	20.419486	= 5.104872
002	.120000	x	17.312112	= 2.077453

T.E = 16.556075

5233 5233

203.2	.034000	x	370.000000	= 12.580000
251	.200000	x	.825000	= .165000
003	.250000	x	20.419486	= 5.104872
002	.150000	x	17.312112	= 2.596817

T.E = 20.446688

5236 5236

203.2	.016000	x	370.000000	= 5.920000
003	.350000	x	20.419486	= 7.146820
002	.250000	x	17.312112	= 4.328028
251	.080000	x	.825000	= .066000

T.E = 17.460848

5237 5237

203.2	.022000 x	370.000000 =	8.140000
251	.080000 x	.825000 =	.066000
002	.300000 x	17.312112 =	5.193634
003	.350000 x	20.419486 =	7.146820

T.E = 20.546454

5238 5238

203.2	.030000 x	370.000000 =	11.100000
251	.100000 x	.825000 =	.082500
003	.350000 x	20.419486 =	7.146820
002	.350000 x	17.312112 =	6.059239

T.E = 24.388559

5241 5241

203.2	.030000 x	370.000000 =	11.100000
251	.100000 x	.825000 =	.082500
003	.500000 x	20.419486 =	10.209743
002	.500000 x	17.312112 =	8.656056

T.E = 30.048299

5243 5243

003	.150000 x	20.419486 =	3.062923

T.E = 3.062923

5244 5244

003	.350000 x	20.419486 =	7.146820

T.E = 7.146820

5246 5246

220	26.000000 x	.000000 =	.000000
002	.500000 x	17.312112 =	8.656056
251	.200000 x	.825000 =	.165000

T.E =

5247 5247

221	30.000000 x	.000000 =	.000000
251	.100000 x	.825000 =	.082500
002	.600000 x	17.312112 =	10.387267
283	.100000 x	1.204900 =	.120490

T.E =

5251 5251

243.3	1.050000	x	4.500000	= 4.725000
002	.300000	x	17.312112	= 5.193634
003	.300000	x	20.419486	= 6.125846
251	.100000	x	.825000	= .082500

T.E = 16.126979

5252.1 5252.1

245	1.100000	x	18.600000	= 20.460000
003	2.500000	x	20.419486	= 51.048715
002	2.500000	x	17.312112	= 43.280280
245	.110000	x	18.600000	= 2.046000

T.E = 116.834995

5252.2 5252.2

246	1.100000	x	12.000000	= 13.200000
246	.110000	x	12.000000	= 1.320000
002	2.500000	x	17.312112	= 43.280280
003	2.500000	x	20.419486	= 51.048715

T.E = 108.848995

5252.3 5252.3

249	1.100000	x	20.000000	= 22.000000
249	.110000	x	20.000000	= 2.200000
003	2.500000	x	20.419486	= 51.048715
002	2.500000	x	17.312112	= 43.280280

T.E = 118.528995

5256 5256

219	1.200000	x	3.500000	= 4.200000
219	.060000	x	3.500000	= .210000
003	1.500000	x	20.419486	= 30.629229
002	1.500000	x	17.312112	= 25.968168

T.E = 61.007397

5261 5261

201	.020000	x	290.000000	= 5.800000
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589
002	.800000	x	17.312112	= 13.849690
251	.600000	x	.825000	= .495000
203.2	.025000	x	370.000000	= 9.250000

T.E = 45.730278

5262 5262

201	.030000	x	290.000000	= 8.700000
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112
265	.300000	x	.912400	= .273720
252	.200000	x	2.020000	= .404000
203.2	.025000	x	370.000000	= 9.250000
251	.300000	x	.825000	= .247500

T.E = 56.606818

5266 5266

201	.020000	x	290.000000	= 5.800000
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692
002	.600000	x	17.312112	= 10.387267
203.2	.015000	x	370.000000	= 5.550000
251	.600000	x	.825000	= .495000

T.E = 34.483959

5267 5267

201	.030000	x	290.000000	= 8.700000
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589
002	.800000	x	17.312112	= 13.849690
265	.300000	x	.912400	= .273720
252	.300000	x	2.020000	= .606000
203.2	.015000	x	370.000000	= 5.550000
251	.300000	x	.825000	= .247500

T.E = 45.562498

5271 5271

201	.016000	x	290.000000	= 4.640000
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743
002	.500000	x	17.312112	= 8.656056
251	.600000	x	.825000	= .495000
203.2	.025000	x	370.000000	= 9.250000

T.E = 33.250799

5272 5272

201	.024000	x	290.000000	= 6.960000
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640
002	.700000	x	17.312112	= 12.118478
265	.200000	x	.912400	= .182480
252	.100000	x	2.020000	= .202000
203.2	.025000	x	370.000000	= 9.250000
251	.300000	x	.825000	= .247500

T.E = 43.254099

5273 5273

201	.016000	x	290.000000	= 4.640000
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743
002	.500000	x	17.312112	= 8.656056
203.2	.015000	x	370.000000	= 5.550000
251	.600000	x	.825000	= .495000

T.E = 29.550799

5274 5274

201	.024000	x	290.000000	= 6.960000
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640
002	.700000	x	17.312112	= 12.118478
265	.200000	x	.912400	= .182480
252	.100000	x	2.020000	= .202000
203.2	.015000	x	370.000000	= 5.550000
251	.300000	x	.825000	= .247500

T.E = 39.554099

5276 5276

201	1.080000	x	290.000000	= 313.200000
003	19.000000	x	20.419486	= 387.970234
002	19.000000	x	17.312112	= 328.930128
252	18.000000	x	2.020000	= 36.360000
251	6.000000	x	.825000	= 4.950000

T.E = 1,071.410362

5277 5277

203.2	1.080000	x	370.000000	= 399.600000
251	6.000000	x	.825000	= 4.950000
002	18.000000	x	17.312112	= 311.618016
003	18.000000	x	20.419486	= 367.550748
252	18.000000	x	2.020000	= 36.360000

T.E = 1,120.078764

5279 5279

201	1.080000	x	290.000000	= 313.200000
251	12.000000	x	.825000	= 9.900000
002	5.000000	x	17.312112	= 86.560560
003	10.000000	x	20.419486	= 204.194860

T.E = 613.855420

5280 5280

203.2	1.080000	x	370.000000	= 399.600000
251	12.000000	x	.825000	= 9.900000
003	10.000000	x	20.419486	= 204.194860
002	5.000000	x	17.312112	= 86.560560

T.E = 700.255420

5281 5281

203.2	.014000	x	370.000000	= 5.180000
002	.250000	x	17.312112	= 4.328028
251	.040000	x	.825000	= .033000

T.E = 9.541028

5282 5282

203.2	.020000	x	370.000000	= 7.400000
251	.060000	x	.825000	= .049500
002	.350000	x	17.312112	= 6.059239

T.E = 13.508739

5283 5283

203.2	.026000	x	370.000000	= 9.620000
251	.080000	x	.825000	= .066000
002	.400000	x	17.312112	= 6.924845

T.E = 16.610845

5286 5286

203.2	.008000	x	370.000000	= 2.960000
003	.120000	x	20.419486	= 2.450338
251	.030000	x	.825000	= .024750
002	.120000	x	17.312112	= 2.077453

T.E = 7.512542

5288 5288

003	.300000	x	20.419486	= 6.125846

T.E = 6.125846

5289 5289

003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486

T.E = 20.419486

5291 5291

203.2	.020000	x	370.000000	= 7.400000
003	.400000	x	20.419486	= 8.167794
002	.400000	x	17.312112	= 6.924845
251	.200000	x	.825000	= .165000
220	26.000000	x	.000000	= .000000

T.E =

5292 5292

201	.010000	x	290.000000	= 2.900000
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692
002	.600000	x	17.312112	= 10.387267
251	.200000	x	.825000	= .165000
220	26.000000	x	.000000	= .000000
203.2	.010000	x	370.000000	= 3.700000

T.E =

5293 5293

203.2	.020000	x	370.000000	= 7.400000
251	.150000	x	.825000	= .123750
003	.400000	x	20.419486	= 8.167794
002	.400000	x	17.312112	= 6.924845
203.2	.016000	x	370.000000	= 5.920000

T.E = 28.536389

5294 5294

203.2	.020000	x	370.000000	= 7.400000
003	.400000	x	20.419486	= 8.167794
002	.400000	x	17.312112	= 6.924845
203.2	.022000	x	370.000000	= 8.140000
251	.100000	x	.825000	= .082500

T.E = 30.715139

5295 5295

203.2	.020000	x	370.000000	= 7.400000
251	.050000	x	.825000	= .041250
003	.250000	x	20.419486	= 5.104872
002	.250000	x	17.312112	= 4.328028

T.E = 16.874150

5301 5301

226	1.050000	x	13.000000	= 13.650000
251	.250000	x	.825000	= .206250
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692
002	.600000	x	17.312112	= 10.387267

T.E = 36.495209

5302 5302

227	1.050000	x	13.000000	= 13.650000
002	.500000	x	17.312112	= 8.656056
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743
251	.200000	x	.825000	= .165000

T.E = 32.680799

5321 5321

203.2	.012000	x	370.000000	= 4.440000
003	.900000	x	20.419486	= 18.377537
002	.900000	x	17.312112	= 15.580901
251	.500000	x	.825000	= .412500
226	1.050000	x	13.000000	= 13.650000

T.E = 52.460938

5322 5322

203.2	.012000	x	370.000000	= 4.440000
227	1.050000	x	13.000000	= 13.650000
251	.450000	x	.825000	= .371250
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589
002	.800000	x	17.312112	= 13.849690

T.E = 48.646528

5323 5323

203.2	.012000	x	370.000000	= 4.440000
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
228	1.050000	x	35.000000	= 36.750000
002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112
251	.500000	x	.825000	= .412500

T.E = 79.334098

5324 5324

203.2	.012000	x	370.000000	= 4.440000
229	1.050000	x	.000000	= .000000
002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
251	.500000	x	.825000	= .412500

T.E =

5325 5325

203.2	.012000	x	370.000000	= 4.440000
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112
251	.500000	x	.825000	= .412500
230	1.050000	x	.000000	= .000000

T.E =

5326 5326

203.2	.012000	x	370.000000	= 4.440000
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112
251	.500000	x	.825000	= .412500
231	1.050000	x	22.000000	= 23.100000

T.E = 65.684098

5341 5341

203.2	.037000	x	370.000000	= 13.690000
232	1.050000	x	45.000000	= 47.250000
251	.600000	x	.825000	= .495000
003	1.100000	x	20.419486	= 22.461435
002	1.100000	x	17.312112	= 19.043323

T.E = 102.939758

5342 5342

203.2	.037000	x	370.000000	= 13.690000
003	1.700000	x	20.419486	= 34.713126
002	1.700000	x	17.312112	= 29.430590
251	.600000	x	.825000	= .495000
232	1.100000	x	45.000000	= 49.500000

T.E = 127.828717

5343 5343

233	1.050000	x	21.300000	= 22.365000
233	.084000	x	21.300000	= 1.789200
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589
002	.800000	x	17.312112	= 13.849690

T.E = 54.339478

5351 5351

035	.200000	x	.086500	= .017300
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897
002	.200000	x	17.312112	= 3.462422
251	.100000	x	.825000	= .082500
236	1.060000	x	2.000000	= 2.120000

T.E = 9.766120

5352 5352

035	.200000	x	.086500	= .017300
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897
002	.200000	x	17.312112	= 3.462422
251	.100000	x	.825000	= .082500
237	1.060000	x	1.100000	= 1.166000

T.E = 8.812120

5353 5353

035	.200000	x	.086500 =	.017300
003	.200000	x	20.419486 =	4.083897
002	.200000	x	17.312112 =	3.462422
251	.100000	x	.825000 =	.082500
238	1.060000	x	2.600000 =	2.756000

T.E = 10.402120

5354 5354

035	.200000	x	.086500 =	.017300
239	1.060000	x	.000000 =	.000000
251	.100000	x	.825000 =	.082500
003	.200000	x	20.419486 =	4.083897
002	.200000	x	17.312112 =	3.462422

T.E =

5355 5355

035	.200000	x	.086500 =	.017300
002	.200000	x	17.312112 =	3.462422
003	.200000	x	20.419486 =	4.083897
240	1.060000	x	1.400000 =	1.484000
251	.100000	x	.825000 =	.082500

T.E = 9.130120

5356 5356

035	.200000	x	.086500 =	.017300
002	.200000	x	17.312112 =	3.462422
251	.100000	x	.825000 =	.082500
003	.200000	x	20.419486 =	4.083897
241	1.060000	x	.000000 =	.000000

T.E =

5421 5421

205	.055000	x	450.000000 =	24.750000
1471	1.000000	x	5.772956 =	5.772956
002	3.500000	x	17.312112 =	60.592392
003	3.500000	x	20.419486 =	71.468201

T.E = 162.583549

5422 5422

205	.035000	x	450.000000 =	15.750000
1472	1.000000	x	6.970763 =	6.970763
002	3.000000	x	17.312112 =	51.936336
003	3.000000	x	20.419486 =	61.258458

T.E = 135.915557

5426 5426

205	.095000	x	450.000000	= 42.750000
1473	1.000000	x	11.939493	= 11.939493
1471	1.000000	x	5.772956	= 5.772956
002	6.000000	x	17.312112	= 103.872672
003	6.000000	x	20.419486	= 122.516916

T.E = 286.852037

5427 5427

205	.105000	x	450.000000	= 47.250000
1474	1.000000	x	14.491012	= 14.491012
1471	1.000000	x	5.772956	= 5.772956
003	7.000000	x	20.419486	= 142.936402
002	7.000000	x	17.312112	= 121.184784

T.E = 331.635154

5428 5428

205	.075000	x	450.000000	= 33.750000
002	5.500000	x	17.312112	= 95.216616
003	5.500000	x	20.419486	= 112.307173
1474	1.000000	x	14.491012	= 14.491012
1472	1.000000	x	6.970763	= 6.970763

T.E = 262.735564

5431 5431

205	.070000	x	450.000000	= 31.500000
208	.030000	x	1,450.000000	= 43.500000
002	7.000000	x	17.312112	= 121.184784
1475	1.000000	x	40.106990	= 40.106990
1471	1.000000	x	5.772956	= 5.772956
003	7.000000	x	20.419486	= 142.936402

T.E = 385.001132

5432 5432

205	.070000	x	450.000000	= 31.500000
380	1.000000	x	16.150000	= 16.150000
1475	.800000	x	40.106990	= 32.085592
1471	1.000000	x	5.772956	= 5.772956
003	5.000000	x	20.419486	= 102.097430
002	5.000000	x	17.312112	= 86.560560

T.E = 274.166538

5436 5436

205	.050000	x	450.000000	= 22.500000
002	4.500000	x	17.312112	= 77.904504
003	4.500000	x	20.419486	= 91.887687
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600

T.E = 195.353791

5437 5437

205	.065000	x	450.000000	= 29.250000
002	5.000000	x	17.312112	= 86.560560
003	5.000000	x	20.419486	= 102.097430
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600

T.E = 220.969590

5438 5438

205	.050000	x	450.000000	= 22.500000
002	4.000000	x	17.312112	= 69.248448
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944

T.E = 176.487992

5441.1 5441.1

205	.065000	x	450.000000	= 29.250000
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600
003	4.500000	x	20.419486	= 91.887687
002	4.500000	x	17.312112	= 77.904504
222.3	.004000	x	.000000	= .000000

T.E =

5441.2 5441.2

205	.065000	x	450.000000	= 29.250000
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600
003	4.500000	x	20.419486	= 91.887687
002	4.500000	x	17.312112	= 77.904504
223.3	.004000	x	1,500.000000	= 6.000000

T.E = 208.103791

5441.3 5441.3

205	.065000	x	450.000000	= 29.250000
243.1	.550000	x	2.700000	= 1.485000
003	4.500000	x	20.419486	= 91.887687
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600
002	4.500000	x	17.312112	= 77.904504

T.E = 203.588791

5442.1 5442.1

205	.080000	x	450.000000	= 36.000000
222.3	.004000	x	.000000	= .000000
002	5.000000	x	17.312112	= 86.560560
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600
003	5.000000	x	20.419486	= 102.097430

T.E =

5442.2 5442.2

205	.080000	x	450.000000	= 36.000000
223.3	.004000	x	1,500.000000	= 6.000000
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600
003	5.000000	x	20.419486	= 102.097430
002	5.000000	x	17.312112	= 86.560560

T.E = 233.719590

5442.3 5442.3

205	.080000	x	450.000000	= 36.000000
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600
003	5.000000	x	20.419486	= 102.097430
002	5.000000	x	17.312112	= 86.560560
243.1	.055000	x	2.700000	= .148500

T.E = 227.868090

5443.1 5443.1

205	.065000	x	450.000000	= 29.250000
222.3	.004000	x	.000000	= .000000
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600
002	4.000000	x	17.312112	= 69.248448

T.E =

5443.2 5443.2

205	.065000	x	450.000000	= 29.250000
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600
223.3	.004000	x	1,500.000000	= 6.000000
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
002	4.000000	x	17.312112	= 69.248448

T.E = 189.237992

5443.3 5443.3

205	.065000	x	450.000000	= 29.250000
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
002	4.000000	x	17.312112	= 69.248448
243.1	.550000	x	2.700000	= 1.485000

T.E = 184.722992

5446.1 5446.1

203.2	.025000	x	370.000000	= 9.250000
205	.025000	x	450.000000	= 11.250000
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
002	4.000000	x	17.312112	= 69.248448
222.2	.010000	x	.000000	= .000000

T.E =

5446.2 5446.2

203.2	.025000	x	370.000000	= 9.250000
223.2	.010000	x	1,700.000000	= 17.000000
002	4.000000	x	17.312112	= 69.248448
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
205	.025000	x	450.000000	= 11.250000

T.E = 191.487992

5447.1 5447.1

203.2	.025000	x	370.000000	= 9.250000
205	.040000	x	450.000000	= 18.000000
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600
003	4.500000	x	20.419486	= 91.887687
002	4.500000	x	17.312112	= 77.904504
222.2	.010000	x	.000000	= .000000

T.E =

5447.2 5447.2

203.2	.025000	x	370.000000	= 9.250000
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600
003	4.500000	x	20.419486	= 91.887687
002	4.500000	x	17.312112	= 77.904504
223.2	.010000	x	1,700.000000	= 17.000000
205	.040000	x	450.000000	= 18.000000

T.E = 217.103791

5448.1 5448.1

203.2	.025000	x	370.000000 =	9.250000
222.2	.010000	x	.000000 =	.000000
002	3.500000	x	17.312112 =	60.592392
1476	1.000000	x	3.061600 =	3.061600
003	3.500000	x	20.419486 =	71.468201
205	.025000	x	450.000000 =	11.250000

T.E =

5448.2 5448.2

203.2	.025000	x	370.000000 =	9.250000
1476	1.000000	x	3.061600 =	3.061600
003	3.500000	x	20.419486 =	71.468201
205	.025000	x	450.000000 =	11.250000
002	3.500000	x	17.312112 =	60.592392
223.2	.010000	x	1,700.000000 =	17.000000

T.E = 172.622193

5449 5449

205	.045000	x	450.000000 =	20.250000
003	3.000000	x	20.419486 =	61.258458
1476	1.000000	x	3.061600 =	3.061600
002	3.000000	x	17.312112 =	51.936336
243.5	.850000	x	5.900000 =	5.015000

T.E = 141.521394

5451.1 5451.1

205	.090000	x	450.000000 =	40.500000
1476	1.000000	x	3.061600 =	3.061600
003	5.000000	x	20.419486 =	102.097430
002	5.000000	x	17.312112 =	86.560560
222.3	.004000	x	.000000 =	.000000

T.E =

5451.2 5451.2

205	.090000	x	450.000000 =	40.500000
1476	1.000000	x	3.061600 =	3.061600
003	5.000000	x	20.419486 =	102.097430
002	5.000000	x	17.312112 =	86.560560
223.3	.004000	x	1,500.000000 =	6.000000

T.E = 238.219590

5451.3 5451.3

205	.090000	x	450.000000	= 40.500000
243.1	.550000	x	2.700000	= 1.485000
002	5.000000	x	17.312112	= 86.560560
003	5.000000	x	20.419486	= 102.097430
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600

T.E = 233.704590

5456 5456

205	.055000	x	450.000000	= 24.750000
1478	1.000000	x	3.399100	= 3.399100
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
002	4.000000	x	17.312112	= 69.248448

T.E = 179.075492

5457 5457

205	.085000	x	450.000000	= 38.250000
003	7.000000	x	20.419486	= 142.936402
002	7.000000	x	17.312112	= 121.184784
1476	1.500000	x	3.061600	= 4.592400
261	2.200000	x	.609600	= 1.341120

T.E = 308.304706

5461.1 5461.1

205	.065000	x	450.000000	= 29.250000
1479	1.000000	x	37.840508	= 37.840508
003	5.500000	x	20.419486	= 112.307173
002	5.500000	x	17.312112	= 95.216616
222.2	.010000	x	.000000	= .000000

T.E =

5461.2 5461.2

205	.065000	x	450.000000	= 29.250000
223.2	.010000	x	1,700.000000	= 17.000000
002	5.500000	x	17.312112	= 95.216616
1479	1.000000	x	37.840508	= 37.840508
003	5.500000	x	20.419486	= 112.307173

T.E = 291.614297

5462.1 5462.1

205	.065000	x	450.000000	= 29.250000
1480	1.000000	x	36.555862	= 36.555862
222.2	.010000	x	.000000	= .000000
003	5.500000	x	20.419486	= 112.307173
002	5.500000	x	17.312112	= 95.216616

T.E =

5462.2 5462.2

205	.065000	x	450.000000	= 29.250000
223.2	.010000	x	1,700.000000	= 17.000000
003	5.500000	x	20.419486	= 112.307173
1480	1.000000	x	36.555862	= 36.555862
002	5.500000	x	17.312112	= 95.216616

T.E = 290.329651

5463.1 5463.1

205	.055000	x	450.000000	= 24.750000
1479	.500000	x	37.840508	= 18.920254
003	6.000000	x	20.419486	= 122.516916
002	6.000000	x	17.312112	= 103.872672
222.2	.010000	x	.000000	= .000000

T.E =

5463.2 5463.2

205	.055000	x	450.000000	= 24.750000
223.2	.010000	x	1,700.000000	= 17.000000
003	6.000000	x	20.419486	= 122.516916
1479	.500000	x	37.840508	= 18.920254
002	6.000000	x	17.312112	= 103.872672

T.E = 287.059842

5464.1 5464.1

205	.070000	x	450.000000	= 31.500000
1479	.500000	x	37.840508	= 18.920254
222.2	.010000	x	.000000	= .000000
003	7.000000	x	20.419486	= 142.936402
002	7.000000	x	17.312112	= 121.184784

T.E =

5464.2 5464.2

205	.070000	x	450.000000	= 31.500000
1479	.500000	x	37.840508	= 18.920254
003	7.000000	x	20.419486	= 142.936402
002	7.000000	x	17.312112	= 121.184784
223.2	.010000	x	1,700.000000	= 17.000000

T.E = 331.541440

5465.1 5465.1

203.2	.045000	x	370.000000	= 16.650000
222.2	.005000	x	.000000	= .000000
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600
003	5.500000	x	20.419486	= 112.307173
002	5.500000	x	17.312112	= 95.216616
208	.030000	x	1,450.000000	= 43.500000

T.E =

5465.2 5465.2

203.2	.045000	x	370.000000	= 16.650000
223.2	.005000	x	1,700.000000	= 8.500000
208	.030000	x	1,450.000000	= 43.500000
002	5.500000	x	17.312112	= 95.216616
003	5.500000	x	20.419486	= 112.307173
1476	1.000000	x	3.061600	= 3.061600

T.E = 279.235389

5466.1 5466.1

203.2	.025000	x	370.000000	= 9.250000
222.2	.010000	x	.000000	= .000000
003	5.000000	x	20.419486	= 102.097430
002	5.000000	x	17.312112	= 86.560560
1479	.900000	x	37.840508	= 34.056457

T.E =

5466.2 5466.2

203.2	.025000	x	370.000000	= 9.250000
002	5.000000	x	17.312112	= 86.560560
223.2	.010000	x	1,700.000000	= 17.000000
1479	.900000	x	37.840508	= 34.056457
003	5.000000	x	20.419486	= 102.097430

T.E = 248.964447

5467.1 5467.1

203.2	.013000	x	370.000000	= 4.810000
203.2	.001040	x	370.000000	= .384800
003	3.500000	x	20.419486	= 71.468201
002	3.500000	x	17.312112	= 60.592392
222.2	.000960	x	.000000	= .000000
222.2	.012000	x	.000000	= .000000

T.E =

5467.2 5467.2

203.2	.013000	x	370.000000	= 4.810000
003	3.500000	x	20.419486	= 71.468201
002	3.500000	x	17.312112	= 60.592392
223.2	.012000	x	1,700.000000	= 20.400000
223.2	.000960	x	1,700.000000	= 1.632000
203.2	.001040	x	370.000000	= .384800

T.E = 159.287393

5468.1 5468.1

203.2	.025000	x	370.000000	= 9.250000
222.2	.000800	x	.000000	= .000000
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
002	4.000000	x	17.312112	= 69.248448
222.2	.010000	x	.000000	= .000000
203.2	.002000	x	370.000000	= .740000

T.E =

5468.2 5468.2

203.2	.025000	x	370.000000	= 9.250000
223.2	.010000	x	1,700.000000	= 17.000000
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
002	4.000000	x	17.312112	= 69.248448
223.2	.000800	x	1,700.000000	= 1.360000
203.2	.002000	x	370.000000	= .740000

T.E = 179.276392

5469.1 5469.1

203.2	.025000	x	370.000000	= 9.250000
1479	.500000	x	37.840508	= 18.920254
003	4.500000	x	20.419486	= 91.887687
222.2	.010000	x	.000000	= .000000
002	4.500000	x	17.312112	= 77.904504

T.E =

5469.2 5469.2

203.2	.025000	x	370.000000	= 9.250000
1479	.500000	x	37.840508	= 18.920254
003	4.500000	x	20.419486	= 91.887687
002	4.500000	x	17.312112	= 77.904504
223.2	.010000	x	1,700.000000	= 17.000000

T.E = 214.962445

5471 5471

203.2	.035000	x	370.000000	= 12.950000
251	3.000000	x	.825000	= 2.475000
002	3.500000	x	17.312112	= 60.592392
003	3.500000	x	20.419486	= 71.468201

T.E = 147.485593

5472.1 5472.1

203.2	.026000	x	370.000000	= 9.620000
222.4	.010000	x	.000000	= .000000
251	3.000000	x	.825000	= 2.475000
003	3.500000	x	20.419486	= 71.468201
002	3.500000	x	17.312112	= 60.592392

T.E =

5472.2 5472.2

203.2	.026000	x	370.000000	= 9.620000
223.4	.010000	x	1,580.000000	= 15.800000
003	3.500000	x	20.419486	= 71.468201
002	3.500000	x	17.312112	= 60.592392
251	3.000000	x	.825000	= 2.475000

T.E = 159.955593

5501.1 5501.1

211	.040000	x	750.000000	= 30.000000
003	5.000000	x	20.419486	= 102.097430
002	2.500000	x	17.312112	= 43.280280
252	.100000	x	2.020000	= .202000
251	.050000	x	.825000	= .041250

T.E = 175.620960

5501.2 5501.2

212	.040000	x	1,500.000000	= 60.000000
002	2.500000	x	17.312112	= 43.280280
003	5.000000	x	20.419486	= 102.097430
252	.100000	x	2.020000	= .202000
251	.050000	x	.825000	= .041250

T.E = 205.620960

5502 5502

210	.040000	x	.000000	= .000000
252	.100000	x	2.020000	= .202000
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
002	2.000000	x	17.312112	= 34.624224
251	.050000	x	.825000	= .041250

T.E =

5511.1 5511.1

211	.020000	x	750.000000	= 15.000000
003	3.200000	x	20.419486	= 65.342355
002	1.600000	x	17.312112	= 27.699379
252	.100000	x	2.020000	= .202000

T.E = 108.243734

5511.2 5511.2

212	.020000	x	1,500.000000	= 30.000000
003	3.200000	x	20.419486	= 65.342355
002	1.600000	x	17.312112	= 27.699379
252	.100000	x	2.020000	= .202000

T.E = 123.243734

5512 5512

205	.020000	x	450.000000	= 9.000000
252	.100000	x	2.020000	= .202000
002	1.500000	x	17.312112	= 25.968168
003	3.000000	x	20.419486	= 61.258458

T.E = 96.428626

5513.1 5513.1

211	.020000	x	750.000000	= 15.000000
252	.100000	x	2.020000	= .202000
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
002	2.000000	x	17.312112	= 34.624224

T.E = 131.504168

5513.2 5513.2

212	.020000	x	1,500.000000	= 30.000000
252	.100000	x	2.020000	= .202000
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
002	2.000000	x	17.312112	= 34.624224

T.E = 146.504168

5514 5514

205	.020000	x	450.000000	= 9.000000
003	3.800000	x	20.419486	= 77.594047
002	1.800000	x	17.312112	= 31.161802
252	.100000	x	2.020000	= .202000

T.E = 117.957848

5521 5521

205	.030000	x	450.000000	= 13.500000
002	.800000	x	17.312112	= 13.849690
003	2.000000	x	20.419486	= 40.838972
252	.150000	x	2.020000	= .303000

T.E = 68.491662

5531.1 5531.1

211	.010000	x	750.000000	= 7.500000
003	2.200000	x	20.419486	= 44.922869
002	.700000	x	17.312112	= 12.118478
252	.020000	x	2.020000	= .040400

T.E = 64.581748

5531.2 5531.2

212	.010000	x	1,500.000000	= 15.000000
003	2.200000	x	20.419486	= 44.922869
002	.700000	x	17.312112	= 12.118478
252	.020000	x	2.020000	= .040400

T.E = 72.081748

5531.3 5531.3

205	.010000	x	450.000000	= 4.500000
252	.020000	x	2.020000	= .040400
002	.700000	x	17.312112	= 12.118478
003	2.200000	x	20.419486	= 44.922869

T.E = 61.581748

5532.1 5532.1

211	.010000	x	750.000000	= 7.500000
252	.020000	x	2.020000	= .040400
003	3.000000	x	20.419486	= 61.258458
002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112

T.E = 86.110970

5532.2 5532.2

212	.010000	x	1,500.000000	= 15.000000
252	.020000	x	2.020000	= .040400
003	3.000000	x	20.419486	= 61.258458
002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112

T.E = 93.610970

5532.3 5532.3

205	.010000	x	450.000000 =	4.500000
003	3.000000	x	20.419486 =	61.258458
002	1.000000	x	17.312112 =	17.312112
252	.020000	x	2.020000 =	.040400

T.E = 83.110970

5533 5533

537	1.050000	x	1.700000 =	1.785000
003	.350000	x	20.419486 =	7.146820

T.E = 8.931820

5601 5601

203.2	.028000	x	370.000000 =	10.360000
003	2.500000	x	20.419486 =	51.048715
002	2.500000	x	17.312112 =	43.280280
251	4.000000	x	.825000 =	3.300000

T.E = 107.988995

5602 5602

203.2	.018000	x	370.000000 =	6.660000
003	2.300000	x	20.419486 =	46.964818
002	2.300000	x	17.312112 =	39.817858
251	3.000000	x	.825000 =	2.475000

T.E = 95.917675

5603 5603

203.2	.013000	x	370.000000 =	4.810000
003	2.000000	x	20.419486 =	40.838972
002	2.000000	x	17.312112 =	34.624224
251	2.500000	x	.825000 =	2.062500

T.E = 82.335696

5604 5604

243.5	1.100000	x	5.900000 =	6.490000
243.5	.165000	x	5.900000 =	.973500
002	2.200000	x	17.312112 =	38.086646
003	2.200000	x	20.419486 =	44.922869

T.E = 90.473016

5605 5605

243.3	1.100000	x	4.500000 =	4.950000
243.3	.187000	x	4.500000 =	.841500
003	2.000000	x	20.419486 =	40.838972
002	2.000000	x	17.312112 =	34.624224

T.E = 81.254696

5606 5606

243.2	1.100000	x	3.800000 =	4.180000
243.2	.220000	x	3.800000 =	.836000
003	1.800000	x	20.419486 =	36.755075
002	1.800000	x	17.312112 =	31.161802

T.E = 72.932876

5607 5607

205	.012000	x	450.000000 =	5.400000
003	2.500000	x	20.419486 =	51.048715
002	2.500000	x	17.312112 =	43.280280
205	.002400	x	450.000000 =	1.080000
242	2.200000	x	1.500000 =	3.300000
242	.440000	x	1.500000 =	.660000

T.E = 104.768995

5608.1 5608.1

205	.012000	x	450.000000 =	5.400000
222.1	.006000	x	.000000 =	.000000
222.1	.001200	x	.000000 =	.000000
003	3.500000	x	20.419486 =	71.468201
002	3.500000	x	17.312112 =	60.592392
205	.002400	x	450.000000 =	1.080000

T.E =

5608.2 5608.2

205	.012000	x	450.000000 =	5.400000
003	3.500000	x	20.419486 =	71.468201
002	3.500000	x	17.312112 =	60.592392
223.1	.006000	x	2,100.000000 =	12.600000
223.1	.001200	x	2,100.000000 =	2.520000
205	.002400	x	450.000000 =	1.080000

T.E = 153.660593

5611 5611

205	.060000	x	450.000000	= 27.000000
251	5.000000	x	.825000	= 4.125000
002	7.000000	x	17.312112	= 121.184784
003	7.000000	x	20.419486	= 142.936402

T.E = 295.246186

5612.1 5612.1

205	.060000	x	450.000000	= 27.000000
222.1	.006000	x	.000000	= .000000
251	5.000000	x	.825000	= 4.125000
003	7.000000	x	20.419486	= 142.936402
002	7.000000	x	17.312112	= 121.184784

T.E =

5612.2 5612.2

205	.060000	x	450.000000	= 27.000000
251	5.000000	x	.825000	= 4.125000
223.1	.006000	x	2,100.000000	= 12.600000
002	7.000000	x	17.312112	= 121.184784
003	7.000000	x	20.419486	= 142.936402

T.E = 307.846186

5613.1 5613.1

205	.015000	x	450.000000	= 6.750000
205	.001500	x	450.000000	= .675000
222.2	.003000	x	.000000	= .000000
003	1.500000	x	20.419486	= 30.629229
002	1.500000	x	17.312112	= 25.968168

T.E =

5613.2 5613.2

205	.015000	x	450.000000	= 6.750000
205	.001500	x	450.000000	= .675000
003	1.500000	x	20.419486	= 30.629229
002	1.500000	x	17.312112	= 25.968168
223.2	.003000	x	1,700.000000	= 5.100000

T.E = 69.122397

5614.1 5614.1

205	.010000	x	450.000000	= 4.500000
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383
002	1.200000	x	17.312112	= 20.774534
205	.001500	x	450.000000	= .675000
222.2	.002000	x	.000000	= .000000

T.E =

5614.2 5614.2

205	.010000	x	450.000000	= 4.500000
002	1.200000	x	17.312112	= 20.774534
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383
223.2	.002000	x	1,700.000000	= 3.400000
205	.001500	x	450.000000	= .675000

T.E = 53.852918

5615.1 5615.1

205	.008000	x	450.000000	= 3.600000
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112
205	.001440	x	450.000000	= .648000
222.2	.000900	x	.000000	= .000000

T.E =

5615.2 5615.2

205	.008000	x	450.000000	= 3.600000
205	.001440	x	450.000000	= .648000
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112
223.2	.000900	x	1,700.000000	= 1.530000

T.E = 43.509598

5616 5616

205	.003000	x	450.000000	= 1.350000
205	.007500	x	450.000000	= 3.375000
002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486

T.E = 42.456598

5617 5617

225	1.100000	x	4.000000	= 4.400000
521	.250000	x	2.390000	= .597500
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112

T.E = 42.729098

5619 5619

205	.001400	x	450.000000	= .630000
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897

T.E = 4.713897

5620 5620

203.2	.012000	x	370.000000 =	4.440000
220	4.200000	x	.000000 =	.000000
251	.020000	x	.825000 =	.016500
003	.300000	x	20.419486 =	6.125846
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634

T.E =

5621 5621

210	1.100000	x	.000000 =	.000000
251	16.000000	x	.825000 =	13.200000
003	30.000000	x	20.419486 =	612.584580
002	30.000000	x	17.312112 =	519.363360

T.E =

5622 5622

211	1.100000	x	750.000000 =	825.000000
251	16.000000	x	.825000 =	13.200000
002	30.000000	x	17.312112 =	519.363360
003	30.000000	x	20.419486 =	612.584580

T.E = 1,970.147940

5626 5626

205	.030000	x	450.000000 =	13.500000
251	1.000000	x	.825000 =	.825000
002	1.500000	x	17.312112 =	25.968168
003	1.500000	x	20.419486 =	30.629229

T.E = 70.922397

6101 6101

267	1.050000	x	.981700 =	1.030785
003	.050000	x	20.419486 =	1.020974

T.E = 2.051759

6102 6102

252	.050000	x	2.020000 =	.101000
003	.060000	x	20.419486 =	1.225169
267	1.030000	x	.981700 =	1.011151

T.E = 2.337320

6103 6103

268	1.050000	x	1.132900 =	1.189545
003	.050000	x	20.419486 =	1.020974

T.E = 2.210519

6104 6104

252	.050000	x	2.020000 =	.101000
003	.060000	x	20.419486 =	1.225169
268	1.030000	x	1.132900 =	1.166887

T.E = 2.493056

6111 6111

266	1.100000	x	.664600 =	.731060
003	.150000	x	20.419486 =	3.062923

T.E = 3.793983

6116 6116

280	1.050000	x	1.000000 =	1.050000
003	.100000	x	20.419486 =	2.041949

T.E = 3.091949

6117 6117

281	1.050000	x	5.780000 =	6.069000
003	.150000	x	20.419486 =	3.062923

T.E = 9.131923

6118 6118

266	1.150000	x	.664600 =	.764290
003	.200000	x	20.419486 =	4.083897
002	.200000	x	17.312112 =	3.462422

T.E = 8.310610

6119 6119

293	1.100000	x	.000000 =	.000000
003	.150000	x	20.419486 =	3.062923

T.E =

6120 6120

289	1.050000	x	.828600 =	.870030
003	.100000	x	20.419486 =	2.041949

T.E = 2.911979

6121 6121

266	1.100000	x	.664600 =	.731060
002	.200000	x	17.312112 =	3.462422
003	.200000	x	20.419486 =	4.083897

T.E = 8.277380

6122 6122

265	1.050000	x	.912400	= .958020
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897

T.E = 5.041917

6123 6123

265	.900000	x	.912400	= .821160
266	.100000	x	.664600	= .066460
003	.150000	x	20.419486	= 3.062923
002	.150000	x	17.312112	= 2.596817
266	.010000	x	.664600	= .006646
265	.090000	x	.912400	= .082116

T.E = 6.636122

6126 6126

265	1.250000	x	.912400	= 1.140500
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897

T.E = 9.308294

6127 6127

290	4.800000	x	3.500000	= 16.800000
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589
002	.800000	x	17.312112	= 13.849690

T.E = 46.985278

6128 6128

290	1.200000	x	3.500000	= 4.200000
002	.200000	x	17.312112	= 3.462422
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897

T.E = 11.746320

6201 6201

264	1.400000	x	1.172100	= 1.640940
002	.250000	x	17.312112	= 4.328028
003	.250000	x	20.419486	= 5.104872

T.E = 11.073840

6202 6202

264	1.300000	x	1.172100	= 1.523730
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897
002	.200000	x	17.312112	= 3.462422

T.E = 9.070050

6203 6203

282	1.200000 x	1.062000 =	1.274400
003	.350000 x	20.419486 =	7.146820
002	.350000 x	17.312112 =	6.059239

T.E = 14.480459

6204 6204

282	1.300000 x	1.062000 =	1.380600
002	.400000 x	17.312112 =	6.924845
003	.400000 x	20.419486 =	8.167794

T.E = 16.473239

6205 6205

277	1.250000 x	1.098700 =	1.373375
002	.500000 x	17.312112 =	8.656056
003	.500000 x	20.419486 =	10.209743

T.E = 20.239174

6221 6221

265	1.150000 x	.912400 =	1.049260
002	.200000 x	17.312112 =	3.462422
003	.200000 x	20.419486 =	4.083897

T.E = 8.595580

6222 6222

265	1.200000 x	.912400 =	1.094880
003	.350000 x	20.419486 =	7.146820
002	.350000 x	17.312112 =	6.059239

T.E = 14.300939

6223 6223

265	1.250000 x	.912400 =	1.140500
002	.500000 x	17.312112 =	8.656056
003	.500000 x	20.419486 =	10.209743

T.E = 20.006299

6224 6224

271	.720000 x	1.088400 =	.783648
282	.480000 x	1.062000 =	.509760
002	.200000 x	17.312112 =	3.462422
003	.200000 x	20.419486 =	4.083897

T.E = 8.839728

6225 6225

271	.720000	x	1.088400	= .783648
282	.480000	x	1.062000	= .509760
003	.250000	x	20.419486	= 5.104872
002	.250000	x	17.312112	= 4.328028

T.E = 10.726308

6226 6226

265	1.200000	x	.912400	= 1.094880
002	.700000	x	17.312112	= 12.118478
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640

T.E = 27.506999

6227 6227

265	1.250000	x	.912400	= 1.140500
003	.850000	x	20.419486	= 17.356563
002	.850000	x	17.312112	= 14.715295

T.E = 33.212358

6228 6228

282	1.250000	x	1.062000	= 1.327500
002	.400000	x	17.312112	= 6.924845
003	.400000	x	20.419486	= 8.167794

T.E = 16.420139

6229 6229

282	1.250000	x	1.062000	= 1.327500
002	.450000	x	17.312112	= 7.790450
003	.450000	x	20.419486	= 9.188769

T.E = 18.306719

6230 6230

277	1.100000	x	1.098700	= 1.208570
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743
002	.500000	x	17.312112	= 8.656056

T.E = 20.074369

6231 6231

265	1.150000	x	.912400	= 1.049260
002	.250000	x	17.312112	= 4.328028
003	.250000	x	20.419486	= 5.104872

T.E = 10.482160

6232 6232

265	1.150000	x	.912400	= 1.049260
002	.400000	x	17.312112	= 6.924845
003	.400000	x	20.419486	= 8.167794

T.E = 16.141899

6236 6236

253	.500000	x	2.550000	= 1.275000
272	1.500000	x	.967200	= 1.450800
388	.350000	x	48.870000	= 17.104500
003	1.800000	x	20.419486	= 36.755075
002	1.800000	x	17.312112	= 31.161802
392	.350000	x	27.420000	= 9.597000
565.3	.350000	x	3.450000	= 1.207500
390	2.100000	x	1.500000	= 3.150000
386	.350000	x	28.630000	= 10.020500
276	5.850000	x	.857500	= 5.016375
266	2.000000	x	.664600	= 1.329200

T.E = 118.067751

6237 6237

253	.850000	x	2.550000	= 2.167500
260	9.500000	x	.556800	= 5.289600
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
002	4.000000	x	17.312112	= 69.248448
565.5	.350000	x	5.150000	= 1.802500
392	.350000	x	27.420000	= 9.597000
388	.350000	x	48.870000	= 17.104500
386	.350000	x	28.630000	= 10.020500
272	5.000000	x	.967200	= 4.836000
266	2.100000	x	.664600	= 1.395660

T.E = 203.139652

6238 6238

253	.400000	x	2.550000	= 1.020000
265	6.000000	x	.912400	= 5.474400
003	5.000000	x	20.419486	= 102.097430
002	5.000000	x	17.312112	= 86.560560
266	13.000000	x	.664600	= 8.639800

T.E = 203.792190

6239 6239

277	1.100000	x	1.098700	= 1.208570
003	.300000	x	20.419486	= 6.125846
002	.300000	x	17.312112	= 5.193634

T.E = 12.528049

6301 6301

266	1.250000	x	.664600 =	.830750
003	.400000	x	20.419486 =	8.167794
002	.400000	x	17.312112 =	6.924845

T.E = 15.923389

6302 6302

266	9.000000	x	.664600 =	5.981400
003	3.500000	x	20.419486 =	71.468201
002	3.500000	x	17.312112 =	60.592392

T.E = 138.041993

6401 6401

265	1.150000	x	.912400 =	1.049260
002	.200000	x	17.312112 =	3.462422
003	.200000	x	20.419486 =	4.083897

T.E = 8.595580

6402 6402

265	1.200000	x	.912400 =	1.094880
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634
003	.300000	x	20.419486 =	6.125846

T.E = 12.414359

6403 6403

265	1.250000	x	.912400 =	1.140500
002	.350000	x	17.312112 =	6.059239
003	.350000	x	20.419486 =	7.146820

T.E = 14.346559

6406 6406

265	1.200000	x	.912400 =	1.094880
003	.600000	x	20.419486 =	12.251692
002	.600000	x	17.312112 =	10.387267

T.E = 23.733839

6407 6407

265	1.250000	x	.912400 =	1.140500
002	.700000	x	17.312112 =	12.118478
003	.700000	x	20.419486 =	14.293640

T.E = 27.552619

6411 6411

565.3	1.650000	x	3.450000 =	5.692500
002	.350000	x	17.312112 =	6.059239
003	.350000	x	20.419486 =	7.146820

T.E = 18.898559

6412 6412

565.5	1.550000	x	5.150000 =	7.982500
002	.450000	x	17.312112 =	7.790450
003	.450000	x	20.419486 =	9.188769

T.E = 24.961719

6413 6413

565.6	1.450000	x	7.100000 =	10.295000
003	.550000	x	20.419486 =	11.230717
002	.550000	x	17.312112 =	9.521662

T.E = 31.047379

6416 6416

566.3	1.600000	x	4.600000 =	7.360000
003	.350000	x	20.419486 =	7.146820
002	.350000	x	17.312112 =	6.059239

T.E = 20.566059

6417 6417

566.5	1.500000	x	7.050000 =	10.575000
002	.450000	x	17.312112 =	7.790450
003	.450000	x	20.419486 =	9.188769

T.E = 27.554219

6418 6418

566.6	1.400000	x	9.400000 =	13.160000
003	.550000	x	20.419486 =	11.230717
002	.550000	x	17.312112 =	9.521662

T.E = 33.912379

6421 6421

565.3	1.050000	x	3.450000 =	3.622500
003	.400000	x	20.419486 =	8.167794

T.E = 11.790294

6422 6422

565.5	1.050000	x	5.150000 =	5.407500
003	.500000	x	20.419486 =	10.209743

T.E = 15.617243

6423 6423

565.6	1.050000	x	7.100000 =	7.455000
003	.600000	x	20.419486 =	12.251692

T.E = 19.706692

6426 6426

566.3	1.050000	x	4.600000 =	4.830000
003	.400000	x	20.419486 =	8.167794

T.E = 12.997794

6427 6427

566.5	1.050000	x	7.050000 =	7.402500
003	.500000	x	20.419486 =	10.209743

T.E = 17.612243

6428 6428

566.6	1.050000	x	9.400000 =	9.870000
003	.600000	x	20.419486 =	12.251692

T.E = 22.121692

6431 6431

278	1.100000	x	3.600000 =	3.960000
003	.150000	x	20.419486 =	3.062923

T.E = 7.022923

6432 6432

251	.100000	x	.825000 =	.082500
003	.250000	x	20.419486 =	5.104872
279	1.080000	x	3.720000 =	4.017600
002	.250000	x	17.312112 =	4.328028

T.E = 13.533000

6441 6441

266	1.100000	x	.664600 =	.731060
002	.100000	x	17.312112 =	1.731211
003	.100000	x	20.419486 =	2.041949

T.E = 4.504220

6446.1 6446.1

284	1.100000	x	.000000	= .000000
003	.040000	x	20.419486	= .816779

T.E = .816779

6446.2 6446.2

285	1.100000	x	.069000	= .075900
003	.040000	x	20.419486	= .816779

T.E = .892679

6447 6447

251	.050000	x	.825000	= .041250
003	.100000	x	20.419486	= 2.041949
002	.100000	x	17.312112	= 1.731211
286	1.050000	x	1.737300	= 1.824165

T.E = 5.638575

6448 6448

251	.050000	x	.825000	= .041250
003	.100000	x	20.419486	= 2.041949
288	1.050000	x	1.885600	= 1.979880
002	.100000	x	17.312112	= 1.731211

T.E = 5.794290

6501 6501

282	3.000000	x	1.062000	= 3.186000
002	4.000000	x	17.312112	= 69.248448
295	11.000000	x	6.185800	= 68.043800
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
296	1.000000	x	12.370900	= 12.370900

T.E = 234.527092

6502 6502

002	1.500000	x	17.312112	= 25.968168
6501	1.000000	x	234.527092	= 234.527092
003	1.500000	x	20.419486	= 30.629229

T.E = 291.124489

6503 6503

002	1.300000	x	17.312112	= 22.505746
6501	.950000	x	234.527092	= 222.800737
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332

T.E = 271.851815

6504 6504

002	1.200000	x	17.312112	= 20.774534
6501	.910000	x	234.527092	= 213.419654
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383

T.E = 258.697571

6505 6505

002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
6501	.870000	x	234.527092	= 204.038570

T.E = 241.770168

6506 6506

002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
6501	.810000	x	234.527092	= 189.966945

T.E = 227.698543

6507 6507

002	.900000	x	17.312112	= 15.580901
003	.900000	x	20.419486	= 18.377537
6501	.920000	x	234.527092	= 215.764925

T.E = 249.723363

6508 6508

002	1.300000	x	17.312112	= 22.505746
6501	1.030000	x	234.527092	= 241.562905
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332

T.E = 290.613982

6509 6509

002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
6501	1.010000	x	234.527092	= 236.872363

T.E = 274.603961

6510 6510

002	1.200000	x	17.312112	= 20.774534
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383
6501	1.080000	x	234.527092	= 253.289259

T.E = 298.567177

6511 6511

002	1.500000	x	17.312112	= 25.968168
003	1.500000	x	20.419486	= 30.629229
6501	.920000	x	234.527092	= 215.764925

T.E = 272.362322

6512 6512

002	1.400000	x	17.312112	= 24.236957
6501	.820000	x	234.527092	= 192.312215
003	1.400000	x	20.419486	= 28.587280

T.E = 245.136453

6513 6513

002	1.300000	x	17.312112	= 22.505746
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332
6501	.780000	x	234.527092	= 182.931132

T.E = 231.982209

6514 6514

002	1.200000	x	17.312112	= 20.774534
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383
6501	.760000	x	234.527092	= 178.240590

T.E = 223.518508

6515 6515

002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
6501	.800000	x	234.527092	= 187.621674

T.E = 225.353272

6516 6516

002	1.300000	x	17.312112	= 22.505746
6501	1.220000	x	234.527092	= 286.123052
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332

T.E = 335.174130

6517 6517

002	1.200000	x	17.312112	= 20.774534
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383
6501	1.120000	x	234.527092	= 262.670343

T.E = 307.948261

6518 6518

002	1.100000	x	17.312112	= 19.043323
003	1.100000	x	20.419486	= 22.461435
6501	.670000	x	234.527092	= 157.133152

T.E = 198.637909

6519 6519

002	1.300000	x	17.312112	= 22.505746
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332
6501	1.280000	x	234.527092	= 300.194678

T.E = 349.245755

6520 6520

002	1.200000	x	17.312112	= 20.774534
6501	1.120000	x	234.527092	= 262.670343
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383

T.E = 307.948261

6521 6521

002	1.300000	x	17.312112	= 22.505746
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332
6501	1.210000	x	234.527092	= 283.777781

T.E = 332.828859

6522 6522

002	1.200000	x	17.312112	= 20.774534
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383
6501	1.190000	x	234.527092	= 279.087239

T.E = 324.365157

6523 6523

002	1.200000	x	17.312112	= 20.774534
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383
6501	1.280000	x	234.527092	= 300.194678

T.E = 345.472595

6524 6524

002	1.200000	x	17.312112	= 20.774534
6501	.800000	x	234.527092	= 187.621674
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383

T.E = 232.899591

6525 6525

002	1.200000 x	17.312112 =	20.774534
003	1.200000 x	20.419486 =	24.503383
6501	1.040000 x	234.527092 =	243.908176

T.E = 289.186093

6526 6526

002	1.300000 x	17.312112 =	22.505746
003	1.300000 x	20.419486 =	26.545332
6501	.900000 x	234.527092 =	211.074383

T.E = 260.125460

6527 6527

002	1.300000 x	17.312112 =	22.505746
003	1.300000 x	20.419486 =	26.545332
6501	1.120000 x	234.527092 =	262.670343

T.E = 311.721420

6528 6528

002	1.200000 x	17.312112 =	20.774534
6501	.840000 x	234.527092 =	197.002757
003	1.200000 x	20.419486 =	24.503383

T.E = 242.280675

6529 6529

002	1.200000 x	17.312112 =	20.774534
003	1.200000 x	20.419486 =	24.503383
6501	1.080000 x	234.527092 =	253.289259

T.E = 298.567177

6530 6530

002	1.000000 x	17.312112 =	17.312112
003	1.000000 x	20.419486 =	20.419486
6501	.710000 x	234.527092 =	166.514235

T.E = 204.245833

6531 6531

002	.600000 x	17.312112 =	10.387267
6501	.480000 x	234.527092 =	112.573004
003	.600000 x	20.419486 =	12.251692

T.E = 135.211963

6532 6532

294	6.000000	x	3.518600 =	21.111600
294	.300000	x	3.518600 =	1.055580
003	2.500000	x	20.419486 =	51.048715
002	2.500000	x	17.312112 =	43.280280
296	1.000000	x	12.370900 =	12.370900

T.E = 128.867075

6541 6541

282	.350000	x	1.062000 =	.371700
003	.500000	x	20.419486 =	10.209743
002	.500000	x	17.312112 =	8.656056
296	.120000	x	12.370900 =	1.484508
295	1.050000	x	6.185800 =	6.495090

T.E = 27.217097

6542 6542

295	1.050000	x	6.185800 =	6.495090
002	.800000	x	17.312112 =	13.849690
003	.800000	x	20.419486 =	16.335589
296	.100000	x	12.370900 =	1.237090

T.E = 37.917458

6543 6543

295	.400000	x	6.185800 =	2.474320
296	.130000	x	12.370900 =	1.608217
003	.200000	x	20.419486 =	4.083897

T.E = 8.166434

7101 7101

201	.000500	x	290.000000 =	.145000
003	.850000	x	20.419486 =	17.356563
1445	.010000	x	61.946500 =	.619465
002	.500000	x	17.312112 =	8.656056

T.E = 26.777084

7102 7102

201	.000500	x	290.000000 =	.145000
002	.400000	x	17.312112 =	6.924845
003	.700000	x	20.419486 =	14.293640
1445	.010000	x	61.946500 =	.619465

T.E = 21.982950

7103 7103

201	.000500	x	290.000000	= .145000
002	.300000	x	17.312112	= 5.193634
1445	.004000	x	61.946500	= .247786
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692

T.E = 17.838111

7104 7104

201	.000500	x	290.000000	= .145000
1445	.008000	x	61.946500	= .495572
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
002	.600000	x	17.312112	= 10.387267

T.E = 31.447325

7111 7111

201	.000500	x	290.000000	= .145000
1413	.027000	x	29.264100	= .790131
001	.300000	x	15.741598	= 4.722479
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692

T.E = 17.909302

7116 7116

201	.000500	x	290.000000	= .145000
001	.350000	x	15.741598	= 5.509559
1418	.027000	x	41.616750	= 1.123652
003	.650000	x	20.419486	= 13.272666

T.E = 20.050877

7121 7121

201	.000500	x	290.000000	= .145000
001	.300000	x	15.741598	= 4.722479
1445	.027000	x	61.946500	= 1.672556
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589

T.E = 22.875624

7122 7122

201	.000500	x	290.000000	= .145000
1444	.027000	x	76.007500	= 2.052203
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589
001	.300000	x	15.741598	= 4.722479

T.E = 23.255271

7123 7123

201	.000500	x	290.000000	= .145000
1462	.015000	x	85.411250	= 1.281169
1446	.006000	x	52.880500	= .317283
001	.300000	x	15.741598	= 4.722479
003	.900000	x	20.419486	= 18.377537
1445	.006000	x	61.946500	= .371679

T.E = 25.215148

7124.1 7124.1

201	.000500	x	290.000000	= .145000
1465	.015000	x	91.830150	= 1.377452
001	.300000	x	15.741598	= 4.722479
1445	.012000	x	61.946500	= .743358
003	.900000	x	20.419486	= 18.377537

T.E = 25.365827

7124.2 7124.2

201	.000500	x	290.000000	= .145000
001	.300000	x	15.741598	= 4.722479
1445	.012000	x	61.946500	= .743358
1466	.015000	x	89.893950	= 1.348409
003	.900000	x	20.419486	= 18.377537

T.E = 25.336784

7124.3 7124.3

201	.000500	x	290.000000	= .145000
1467	.015000	x	85.376150	= 1.280642
1445	.012000	x	61.946500	= .743358
003	.900000	x	20.419486	= 18.377537
001	.300000	x	15.741598	= 4.722479

T.E = 25.269017

7131 7131

201	.000500	x	290.000000	= .145000
1426	.006000	x	152.456250	= .914738
1413	.021000	x	29.264100	= .614546
001	.300000	x	15.741598	= 4.722479
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692

T.E = 18.648455

7132 7132

201	.000500	x	290.000000	= .145000
1427	.006000	x	163.304700	= .979828
001	.350000	x	15.741598	= 5.509559
1418	.021000	x	41.616750	= .873952
003	.650000	x	20.419486	= 13.272666

T.E = 20.781005

7133 7133

201	.000500	x	290.000000	= .145000
1463	.015000	x	72.487750	= 1.087316
1418	.006000	x	41.616750	= .249701
001	.350000	x	15.741598	= 5.509559
1427	.006000	x	163.304700	= .979828
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692

T.E = 20.223096

7134 7134

201	.000500	x	290.000000	= .145000
1464	.015000	x	55.101600	= .826524
1427	.006000	x	163.304700	= .979828
1418	.006000	x	41.616750	= .249701
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692
001	.350000	x	15.741598	= 5.509559

T.E = 19.962304

7136 7136

201	.000500	x	290.000000	= .145000
001	.250000	x	15.741598	= 3.935400
003	.400000	x	20.419486	= 8.167794
1418	.017000	x	41.616750	= .707485

T.E = 12.955679

7138 7138

201	.000500	x	290.000000	= .145000
001	.300000	x	15.741598	= 4.722479
1418	.027000	x	41.616750	= 1.123652
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589

T.E = 22.326720

7141 7141

201	.000500	x	290.000000	= .145000
001	.400000	x	15.741598	= 6.296639
1445	.027000	x	61.946500	= 1.672556
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486

T.E = 28.533681

7146 7146

201	.000500	x	290.000000	= .145000
1421	.016000	x	.000000	= .000000
1413	.014000	x	29.264100	= .409697
003	.650000	x	20.419486	= 13.272666
001	.350000	x	15.741598	= 5.509559

T.E =

7147 7147

201	.000500	x	290.000000	= .145000
1426	.007000	x	152.456250	= 1.067194
001	.350000	x	15.741598	= 5.509559
003	.650000	x	20.419486	= 13.272666
1421	.016000	x	.000000	= .000000
1413	.007000	x	29.264100	= .204849

T.E =

7148 7148

201	.000500	x	290.000000	= .145000
1422	.016000	x	.000000	= .000000
001	.450000	x	15.741598	= 7.083719
1413	.014000	x	29.264100	= .409697
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692

T.E =

7149 7149

201	.000500	x	290.000000	= .145000
1426	.007000	x	152.456250	= 1.067194
001	.450000	x	15.741598	= 7.083719
1413	.007000	x	29.264100	= .204849
1422	.016000	x	.000000	= .000000
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692

T.E =

7150 7150

201	.000500	x	290.000000	= .145000
1422	.016000	x	.000000	= .000000
1418	.014000	x	41.616750	= .582635
003	.650000	x	20.419486	= 13.272666
001	.350000	x	15.741598	= 5.509559

T.E =

7151 7151

201	.000500	x	290.000000	= .145000
001	.350000	x	15.741598	= 5.509559
003	.650000	x	20.419486	= 13.272666
1422	.016000	x	.000000	= .000000
1427	.007000	x	163.304700	= 1.143133
1418	.007000	x	41.616750	= .291317

T.E =

7152 7152

201	.000500	x	290.000000	= .145000
001	.450000	x	15.741598	= 7.083719
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640
1447	.014000	x	59.035900	= .826503
1448	.016000	x	.000000	= .000000

T.E =

7153 7153

201	.000500	x	290.000000	= .145000
001	.450000	x	15.741598	= 7.083719
1447	.007000	x	59.035900	= .413251
1448	.016000	x	.000000	= .000000
1426	.007000	x	152.456250	= 1.067194
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640

T.E =

7161 7161

201	.000800	x	290.000000	= .232000
1453	.020000	x	187.752750	= 3.755055
1445	.022000	x	61.946500	= 1.362823
003	1.600000	x	20.419486	= 32.671178
002	1.600000	x	17.312112	= 27.699379
001	.600000	x	15.741598	= 9.444959

T.E = 75.165394

7162 7162

201	.000800	x	290.000000	= .232000
1458	.020000	x	.000000	= .000000
1445	.022000	x	61.946500	= 1.362823
003	1.600000	x	20.419486	= 32.671178
001	.600000	x	15.741598	= 9.444959
002	1.600000	x	17.312112	= 27.699379

T.E =

7163 7163

201	.000800	x	290.000000	= .232000
002	1.600000	x	17.312112	= 27.699379
1454	.020000	x	211.557750	= 4.231155
1445	.022000	x	61.946500	= 1.362823
003	1.600000	x	20.419486	= 32.671178
001	.600000	x	15.741598	= 9.444959

T.E = 75.641494

7164 7164

201	.000800	x	290.000000	= .232000
001	.600000	x	15.741598	= 9.444959
003	1.600000	x	20.419486	= 32.671178
1455	.020000	x	.000000	= .000000
1445	.022000	x	61.946500	= 1.362823
002	1.600000	x	17.312112	= 27.699379

T.E =

7165 7165

201	.000800	x	290.000000	= .232000
001	.600000	x	15.741598	= 9.444959
1459	.020000	x	211.557750	= 4.231155
1445	.022000	x	61.946500	= 1.362823
003	1.600000	x	20.419486	= 32.671178
002	1.600000	x	17.312112	= 27.699379

T.E = 75.641494

7166 7166

201	.000800	x	290.000000	= .232000
1453	.017000	x	187.752750	= 3.191797
1445	.022000	x	61.946500	= 1.362823
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383
002	1.200000	x	17.312112	= 20.774534
001	.500000	x	15.741598	= 7.870799

T.E = 57.935336

7167 7167

201	.000800	x	290.000000	= .232000
002	1.200000	x	17.312112	= 20.774534
1445	.022000	x	61.946500	= 1.362823
1458	.017000	x	.000000	= .000000
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383
001	.500000	x	15.741598	= 7.870799

T.E =

7168 7168

201	.000800	x	290.000000	= .232000
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383
1454	.017000	x	211.557750	= 3.596482
1445	.022000	x	61.946500	= 1.362823
002	1.200000	x	17.312112	= 20.774534
001	.500000	x	15.741598	= 7.870799

T.E = 58.340021

7169 7169

201	.000800	x	290.000000	= .232000
1455	.017000	x	.000000	= .000000
1445	.022000	x	61.946500	= 1.362823
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383
002	1.200000	x	17.312112	= 20.774534
001	.500000	x	15.741598	= 7.870799

T.E =

7170 7170

201	.000800	x	290.000000	= .232000
001	.500000	x	15.741598	= 7.870799
002	1.200000	x	17.312112	= 20.774534
1459	.017000	x	211.557750	= 3.596482
1445	.022000	x	61.946500	= 1.362823
003	1.200000	x	20.419486	= 24.503383

T.E = 58.340021

7171 7171

201	.000700	x	290.000000	= .203000
001	.100000	x	15.741598	= 1.574160

T.E = 1.777160

7176 7176

003	1.500000	x	20.419486	= 30.629229

T.E = 30.629229

7177 7177

003	1.100000	x	20.419486	= 22.461435

T.E = 22.461435

7178 7178

003	.900000	x	20.419486	= 18.377537

T.E = 18.377537

7179 7179

003	.500000	x	20.419486 =	10.209743

T.E = 10.209743

7181 7181

003	.700000	x	20.419486 =	14.293640

T.E = 14.293640

7206 7206

142	26.000000	x	.340000 =	8.840000
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634
1412	.040000	x	27.931800 =	1.117272
003	.600000	x	20.419486 =	12.251692

T.E = 27.402597

7207 7207

142	26.000000	x	.340000 =	8.840000
1412	.020000	x	27.931800 =	.558636
002	.250000	x	17.312112 =	4.328028
003	.500000	x	20.419486 =	10.209743

T.E = 23.936407

7208 7208

142	26.000000	x	.340000 =	8.840000
1412	.025000	x	27.931800 =	.698295
003	.400000	x	20.419486 =	8.167794
002	.200000	x	17.312112 =	3.462422

T.E = 21.168512

7209 7209

142	26.000000	x	.340000 =	8.840000
1412	.005000	x	27.931800 =	.139659
003	.300000	x	20.419486 =	6.125846
002	.150000	x	17.312112 =	2.596817

T.E = 17.702322

7211 7211

146	15.000000	x	.370000 =	5.550000
283	.075000	x	1.204900 =	.090368
003	.400000	x	20.419486 =	8.167794
1445	.001000	x	61.946500 =	.061947
002	.200000	x	17.312112 =	3.462422

T.E = 17.332531

7221 7221

203.2	.001500	x	370.000000 =	.555000
506	1.150000	x	1.290700 =	1.484305
254	.020000	x	3.363800 =	.067276
003	.200000	x	20.419486 =	4.083897
002	.150000	x	17.312112 =	2.596817
492	.200000	x	.540000 =	.108000

T.E = 8.895295

7222 7222

254	.050000	x	3.363800 =	.168190
492	.200000	x	.540000 =	.108000
003	.250000	x	20.419486 =	5.104872
002	.150000	x	17.312112 =	2.596817
506	1.200000	x	1.290700 =	1.548840

T.E = 9.526718

7223 7223

254	.050000	x	3.363800 =	.168190
493	.200000	x	.730000 =	.146000
003	.200000	x	20.419486 =	4.083897
002	.200000	x	17.312112 =	3.462422
508	1.200000	x	.860000 =	1.032000

T.E = 8.892510

7231 7231

274	1.200000	x	1.498000 =	1.797600
003	.250000	x	20.419486 =	5.104872
002	.250000	x	17.312112 =	4.328028
274	.200000	x	1.498000 =	.299600

T.E = 11.530100

7241 7241

297.2	.051072	x	.000000 =	.000000
003	1.400000	x	20.419486 =	28.587280
002	1.400000	x	17.312112 =	24.236957
495	.500000	x	.000000 =	.000000
001	.200000	x	15.741598 =	3.148320

T.E =

7242 7242

297.2	.057000	x	.000000	= .000000
002	2.800000	x	17.312112	= 48.473914
003	2.800000	x	20.419486	= 57.174561
495	1.000000	x	.000000	= .000000
001	.200000	x	15.741598	= 3.148320

T.E =

7243.1 7243.1

179	1.200000	x	.000000	= .000000
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897
002	.200000	x	17.312112	= 3.462422
251	1.300000	x	.825000	= 1.072500

T.E =

7243.2 7243.2

180	1.200000	x	.000000	= .000000
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897
002	.200000	x	17.312112	= 3.462422
251	1.300000	x	.825000	= 1.072500

T.E =

7243.3 7243.3

181	1.200000	x	.000000	= .000000
002	.200000	x	17.312112	= 3.462422
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897
251	1.300000	x	.825000	= 1.072500

T.E =

7244 7244

251	1.200000	x	.825000	= .990000
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112
273	1.200000	x	1.214500	= 1.457400

T.E = 40.178998

7245 7245

251	.500000	x	.825000	= .412500
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640
002	.700000	x	17.312112	= 12.118478
273	1.200000	x	1.214500	= 1.457400

T.E = 28.282019

7246 7246

265	.500000	x	.912400	= .456200
298.1	6.700000	x	6.940000	= 46.498000
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
002	1.000000	x	17.312112	= 17.312112

T.E = 84.685798

7301 7301

096	1.050000	x	.000000	= .000000
1445	.025000	x	61.946500	= 1.548663
001	.400000	x	15.741598	= 6.296639
1444	.001500	x	76.007500	= .114011
003	.900000	x	20.419486	= 18.377537

T.E =

7302 7302

097	1.050000	x	.000000	= .000000
001	.500000	x	15.741598	= 7.870799
1444	.002000	x	76.007500	= .152015
1445	.025000	x	61.946500	= 1.548663
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486

T.E =

7303 7303

096	1.100000	x	.000000	= .000000
1445	.025000	x	61.946500	= 1.548663
1444	.001000	x	76.007500	= .076008
003	2.000000	x	20.419486	= 40.838972
001	1.000000	x	15.741598	= 15.741598

T.E =

7304 7304

096	1.100000	x	.000000	= .000000
001	.800000	x	15.741598	= 12.593278
1444	.001500	x	76.007500	= .114011
1445	.025000	x	61.946500	= 1.548663
003	1.600000	x	20.419486	= 32.671178

T.E =

7305 7305

096	.160000	x	.000000	= .000000
1445	.004000	x	61.946500	= .247786
001	.150000	x	15.741598	= 2.361240
1444	.000200	x	76.007500	= .015202
003	.300000	x	20.419486	= 6.125846

T.E =

7311 7311

098	1.150000	x	.000000	= .000000
1417	.033000	x	40.284450	= 1.329387
001	.600000	x	15.741598	= 9.444959
1445	.005000	x	61.946500	= .309733
003	2.200000	x	20.419486	= 44.922869

T.E =

7312 7312

099	1.050000	x	.000000	= .000000
1445	.005000	x	61.946500	= .309733
1417	.033000	x	40.284450	= 1.329387
003	1.100000	x	20.419486	= 22.461435
001	.500000	x	15.741598	= 7.870799

T.E =

7313 7313

152	1.050000	x	.000000	= .000000
001	.400000	x	15.741598	= 6.296639
003	.900000	x	20.419486	= 18.377537
1445	.004000	x	61.946500	= .247786
1417	.022000	x	40.284450	= .886258

T.E =

7314 7314

154	1.050000	x	.000000	= .000000
001	.500000	x	15.741598	= 7.870799
003	2.500000	x	20.419486	= 51.048715
1449	.030000	x	53.460700	= 1.603821

T.E =

7315 7315

155	1.050000	x	2.481600	= 2.605680
001	.100000	x	15.741598	= 1.574160
1449	.004000	x	53.460700	= .213843
003	.300000	x	20.419486	= 6.125846

T.E = 10.519528

7316 7316

161	1.050000	x	6.700000	= 7.035000
1449	.025000	x	53.460700	= 1.336518
1444	.002000	x	76.007500	= .152015
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692
001	.300000	x	15.741598	= 4.722479

T.E = 25.497704

7317 7317

163	1.050000	x	6.900000	= 7.245000
1449	.025000	x	53.460700	= 1.336518
1444	.001500	x	76.007500	= .114011
001	.300000	x	15.741598	= 4.722479
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589

T.E = 29.753597

7321.1 7321.1

164	1.030000	x	.000000	= .000000
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332
1449	.025000	x	53.460700	= 1.336518
1444	.001000	x	76.007500	= .076008
001	.100000	x	15.741598	= 1.574160

T.E =

7321.2 7321.2

165	1.030000	x	.000000	= .000000
001	.100000	x	15.741598	= 1.574160
1444	.001000	x	76.007500	= .076008
1449	.025000	x	53.460700	= 1.336518
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332

T.E =

7322.1 7322.1

164	1.030000	x	.000000	= .000000
001	.400000	x	15.741598	= 6.296639
1449	.025000	x	53.460700	= 1.336518
1444	.001000	x	76.007500	= .076008
003	1.500000	x	20.419486	= 30.629229

T.E =

7322.2 7322.2

165	1.030000	x	.000000	= .000000
1449	.025000	x	53.460700	= 1.336518
1444	.001000	x	76.007500	= .076008
003	1.500000	x	20.419486	= 30.629229
001	.400000	x	15.741598	= 6.296639

T.E =

7324 7324

166	1.050000	x	.000000	= .000000
1449	.002000	x	53.460700	= .106921
1444	.000100	x	76.007500	= .007601
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897
001	.040000	x	15.741598	= .629664

T.E =

7326.1 7326.1

029	.200000	x	.152800	= .030560
173	48.000000	x	.255300	= 12.254400
003	3.000000	x	20.419486	= 61.258458
1449	.020000	x	53.460700	= 1.069214
1444	.005000	x	76.007500	= .380038
001	.500000	x	15.741598	= 7.870799

T.E = 82.863469

7326.2 7326.2

029	.200000	x	.152800	= .030560
174	48.000000	x	.000000	= .000000
001	.500000	x	15.741598	= 7.870799
1444	.005000	x	76.007500	= .380038
1449	.020000	x	53.460700	= 1.069214
003	3.000000	x	20.419486	= 61.258458

T.E =

7327 7327

029	.200000	x	.152800	= .030560
175	95.000000	x	.000000	= .000000
1449	.020000	x	53.460700	= 1.069214
1444	.007000	x	76.007500	= .532053
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
001	.600000	x	15.741598	= 9.444959

T.E =

7328.1 7328.1

029	.300000	x	.152800	= .045840
1449	.020000	x	53.460700	= 1.069214
1444	.007000	x	76.007500	= .532053
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
001	.700000	x	15.741598	= 11.019119
171	108.000000	x	.000000	= .000000

T.E =

7328.2 7328.2

029	.300000	x	.152800 =	.045840
172	108.000000	x	.000000 =	.000000
003	4.000000	x	20.419486 =	81.677944
1444	.007000	x	76.007500 =	.532053
1449	.020000	x	53.460700 =	1.069214
001	.700000	x	15.741598 =	11.019119

T.E =

7331 7331

029	1.500000	x	.152800 =	.229200
169	54.000000	x	.000000 =	.000000
1449	.020000	x	53.460700 =	1.069214
1444	.005000	x	76.007500 =	.380038
003	3.500000	x	20.419486 =	71.468201
001	.500000	x	15.741598 =	7.870799

T.E =

7332 7332

029	2.000000	x	.152800 =	.305600
170	108.000000	x	.000000 =	.000000
1449	.020000	x	53.460700 =	1.069214
1444	.005000	x	76.007500 =	.380038
003	4.500000	x	20.419486 =	91.887687
001	.800000	x	15.741598 =	12.593278

T.E =

7333 7333

029	.300000	x	.152800 =	.045840
002	.500000	x	17.312112 =	8.656056
167	1.050000	x	.000000 =	.000000
1449	.020000	x	53.460700 =	1.069214
003	2.500000	x	20.419486 =	51.048715

T.E =

7334 7334

029	.300000	x	.152800 =	.045840
1449	.020000	x	53.460700 =	1.069214
168	1.050000	x	.000000 =	.000000
002	.600000	x	17.312112 =	10.387267
003	3.000000	x	20.419486 =	61.258458

T.E =

7335 7335

001	.450000	x	15.741598	= 7.083719
1444	.007000	x	76.007500	= .532053
1445	.026000	x	61.946500	= 1.610609
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486

T.E = 29.645867

7336 7336

001	.400000	x	15.741598	= 6.296639
1445	.022000	x	61.946500	= 1.362823
1444	.006000	x	76.007500	= .456045
003	.900000	x	20.419486	= 18.377537

T.E = 26.493045

7337 7337

001	.350000	x	15.741598	= 5.509559
1445	.017000	x	61.946500	= 1.053091
1444	.005000	x	76.007500	= .380038
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589

T.E = 23.278276

7338 7338

026	.500000	x	.099900	= .049950
001	.300000	x	15.741598	= 4.722479
1445	.017000	x	61.946500	= 1.053091
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640

T.E = 20.119160

7340 7340

289	1.100000	x	.828600	= .911460
003	1.100000	x	20.419486	= 22.461435
1445	.026000	x	61.946500	= 1.610609
1444	.007000	x	76.007500	= .532053
001	.400000	x	15.741598	= 6.296639

T.E = 31.812195

7341 7341

003	.200000	x	20.419486	= 4.083897
1441	.003000	x	27.111000	= .081333

T.E = 4.165230

7346 7346

003	.200000	x	20.419486	= 4.083897

T.E = 4.083897

7347 7347

001	.200000	x	15.741598	= 3.148320
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743
1444	.002000	x	76.007500	= .152015
1445	.009000	x	61.946500	= .557519

T.E = 14.067596

7351 7351

001	.200000	x	15.741598	= 3.148320
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692
1444	.009000	x	76.007500	= .684068

T.E = 16.084079

7352 7352

001	.200000	x	15.741598	= 3.148320
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640
1444	.012000	x	76.007500	= .912090

T.E = 18.354050

7355 7355

001	.150000	x	15.741598	= 2.361240
1444	.008000	x	76.007500	= .608060
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692

T.E = 15.220991

7356 7356

001	.100000	x	15.741598	= 1.574160
1444	.007000	x	76.007500	= .532053
003	.550000	x	20.419486	= 11.230717

T.E = 13.336930

7357 7357

001	.050000	x	15.741598	= .787080
1444	.006000	x	76.007500	= .456045
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743

T.E = 11.452868

7359 7359

021	.100000	x	2.670000	= .267000
065	.040000	x	13.610000	= .544400
003	.900000	x	20.419486	= 18.377537
002	.900000	x	17.312112	= 15.580901
026	20.000000	x	.099900	= 1.998000

T.E = 36.767838

7360 7360

021	.050000	x	2.670000 =	.133500
026	13.000000	x	.099900 =	1.298700
065	.027000	x	13.610000 =	.367470
002	.700000	x	17.312112 =	12.118478
003	.700000	x	20.419486 =	14.293640

T.E = 28.211789

7361 7361

021	.050000	x	2.670000 =	.133500
026	14.000000	x	.099900 =	1.398600
346.1	30.000000	x	.057200 =	1.716000
003	1.400000	x	20.419486 =	28.587280
002	1.000000	x	17.312112 =	17.312112
065	.015000	x	13.610000 =	.204150

T.E = 49.351642

7362.1 7362.1

021	.050000	x	2.670000 =	.133500
003	1.400000	x	20.419486 =	28.587280
002	1.000000	x	17.312112 =	17.312112
348	8.000000	x	.103600 =	.828800
346.1	22.000000	x	.057200 =	1.258400
065	.015000	x	13.610000 =	.204150
026	14.000000	x	.099900 =	1.398600

T.E = 49.722842

7362.2 7362.2

021	.050000	x	2.670000 =	.133500
003	1.400000	x	20.419486 =	28.587280
002	1.000000	x	17.312112 =	17.312112
348	8.000000	x	.103600 =	.828800
346.2	22.000000	x	.103600 =	2.279200
065	.015000	x	13.610000 =	.204150
026	14.000000	x	.099900 =	1.398600

T.E = 50.743642

7363 7363

021	.050000	x	2.670000 =	.133500
026	17.000000	x	.099900 =	1.698300
065	.020000	x	13.610000 =	.272200
003	1.600000	x	20.419486 =	32.671178
002	1.200000	x	17.312112 =	20.774534
346.1	35.000000	x	.057200 =	2.002000

T.E = 57.551712

7364.1 7364.1

021	.050000	x	2.670000 =	.133500
346.1	24.000000	x	.057200 =	1.372800
003	1.600000	x	20.419486 =	32.671178
002	1.200000	x	17.312112 =	20.774534
348	11.000000	x	.103600 =	1.139600
065	.020000	x	13.610000 =	.272200
026	17.000000	x	.099900 =	1.698300

T.E = 58.062112

7364.2 7364.2

021	.050000	x	2.670000 =	.133500
003	1.600000	x	20.419486 =	32.671178
002	1.200000	x	17.312112 =	20.774534
348	11.000000	x	.103600 =	1.139600
346.2	24.000000	x	.103600 =	2.486400
065	.020000	x	13.610000 =	.272200
026	17.000000	x	.099900 =	1.698300

T.E = 59.175712

7366 7366

021	.050000	x	2.670000 =	.133500
026	10.000000	x	.099900 =	.999000
003	3.000000	x	20.419486 =	61.258458
1446	.010000	x	52.880500 =	.528805
002	2.000000	x	17.312112 =	34.624224
346.1	45.000000	x	.057200 =	2.574000

T.E = 100.117987

7367.1 7367.1

021	.050000	x	2.670000 =	.133500
1446	.010000	x	52.880500 =	.528805
003	3.000000	x	20.419486 =	61.258458
002	2.000000	x	17.312112 =	34.624224
348	15.000000	x	.103600 =	1.554000
346.1	30.000000	x	.057200 =	1.716000
026	10.000000	x	.099900 =	.999000

T.E = 100.813987

7367.2 7367.2

021	.050000	x	2.670000 =	.133500
346.2	30.000000	x	.103600 =	3.108000
348	15.000000	x	.103600 =	1.554000
003	3.000000	x	20.419486 =	61.258458
1446	.010000	x	52.880500 =	.528805
002	2.000000	x	17.312112 =	34.624224
026	10.000000	x	.099900 =	.999000

T.E = 102.205987

7371.1 7371.1

026	-	14.000000	x	.099900	=	- 1.398600
7361		1.000000	x	49.351642	=	49.351642
029		14.000000	x	.152800	=	2.139200

T.E = 50.092242

7371.2 7371.2

026	-	14.000000	x	.099900	=	- 1.398600
028		14.000000	x	.000000	=	.000000
7361		1.000000	x	49.351642	=	49.351642

T.E =

7372.1 7372.1

026	-	14.000000	x	.099900	=	- 1.398600
029		14.000000	x	.152800	=	2.139200
7362.1		1.000000	x	49.722842	=	49.722842

T.E = 50.463442

7372.2 7372.2

026	-	14.000000	x	.099900	=	- 1.398600
028		14.000000	x	.000000	=	.000000
7362.1		1.000000	x	49.722842	=	49.722842

T.E =

7372.3 7372.3

026	-	14.000000	x	.099900	=	- 1.398600
7362.2		1.000000	x	50.743642	=	50.743642
029		14.000000	x	.152800	=	2.139200

T.E = 51.484242

7372.4 7372.4

026	-	14.000000	x	.099900	=	- 1.398600
028		14.000000	x	.000000	=	.000000
7362.2		1.000000	x	50.743642	=	50.743642

T.E =

7373.1 7373.1

026	-	17.000000	x	.099900	=	- 1.698300
029		17.000000	x	.152800	=	2.597600
7363		1.000000	x	57.551712	=	57.551712

T.E = 58.451012

7373.2 7373.2

026	-	17.000000	x	.099900	=	- 1.698300
028		17.000000	x	.000000	=	.000000
7363		1.000000	x	57.551712	=	57.551712

T.E =

7374.1 7374.1

026	-	17.000000	x	.099900	=	- 1.698300
7364.1		1.000000	x	58.062112	=	58.062112
029		17.000000	x	.152800	=	2.597600

T.E = 58.961412

7374.2 7374.2

026	-	17.000000	x	.099900	=	- 1.698300
028		17.000000	x	.000000	=	.000000
7364.1		1.000000	x	58.062112	=	58.062112

T.E =

7374.3 7374.3

026	-	17.000000	x	.099900	=	- 1.698300
029		17.000000	x	.152800	=	2.597600
7364.2		1.000000	x	59.175712	=	59.175712

T.E = 60.075012

7374.4 7374.4

026	-	17.000000	x	.099900	=	- 1.698300
028		17.000000	x	.000000	=	.000000
7364.2		1.000000	x	59.175712	=	59.175712

T.E =

7376.1 7376.1

026	-	10.000000	x	.099900	=	- .999000
7366		1.000000	x	100.117987	=	100.117987
029		10.000000	x	.152800	=	1.528000

T.E = 100.646987

7376.2 7376.2

026	-	10.000000	x	.099900	=	- .999000
028		10.000000	x	.000000	=	.000000
7366		1.000000	x	100.117987	=	100.117987

T.E =

7377.1 7377.1

026	-	10.000000	x	.099900	=	- .999000
7367.1		1.000000	x	100.813987	=	100.813987
029		10.000000	x	.152800	=	1.528000

T.E = 101.342987

7377.2 7377.2

026	-	10.000000	x	.099900	=	- .999000
028		10.000000	x	.000000	=	.000000
7367.1		1.000000	x	100.813987	=	100.813987

T.E =

7377.3 7377.3

026	-	10.000000	x	.099900	=	- .999000
029		10.000000	x	.152800	=	1.528000
7367.2		1.000000	x	102.205987	=	102.205987

T.E = 102.734987

7377.4 7377.4

026	-	10.000000	x	.099900	=	- .999000
7367.2		1.000000	x	102.205987	=	102.205987
028		10.000000	x	.000000	=	.000000

T.E =

7381 7381

456		.100000	x	1.610000	=	.161000

T.E = .161000

7382 7382

443		.150000	x	1.930000	=	.289500
447		.050000	x	4.393700	=	.219685
003		.300000	x	20.419486	=	6.125846

T.E = 6.635031

7383 7383

002		.250000	x	17.312112	=	4.328028
003		.150000	x	20.419486	=	3.062923

T.E = 7.390951

7384 7384

003		.500000	x	20.419486	=	10.209743

T.E = 10.209743

7385 7385

003	.500000	x	20.419486 =	10.209743

T.E = 10.209743

7386 7386

003	.600000	x	20.419486 =	12.251692

T.E = 12.251692

7387 7387

261	1.500000	x	.609600 =	.914400
003	1.000000	x	20.419486 =	20.419486
7361	1.100000	x	49.351642 =	54.286806

T.E = 75.620692

7388 7388

003	2.500000	x	20.419486 =	51.048715
7361	.600000	x	49.351642 =	29.610985

T.E = 80.659700

7389.1.1 7389.1.1

7371.1	.300000	x	50.092242 =	15.027673

T.E = 15.027673

7389.1.10 7389.1.10

7374.2	.300000	x	.000000 =	.000000

T.E =

7389.1.11 7389.1.11

7374.3	.300000	x	60.075012 =	18.022504

T.E = 18.022504

7389.1.12 7389.1.12

7374.4	.300000	x	.000000 =	.000000

T.E =

7389.1.2 7389.1.2

7371.2	.300000	x	.000000 =	.000000

T.E =

7389.1.3 7389.1.3

7372.1	.300000 x	50.463442 =		15.139033

T.E = 15.139033

7389.1.4 7389.1.4

7372.2	.300000 x	.000000 =		.000000

T.E =

7389.1.5 7389.1.5

7372.3	.300000 x	51.484242 =		15.445273

T.E = 15.445273

7389.1.6 7389.1.6

7372.4	.300000 x	.000000 =		.000000

T.E =

7389.1.7 7389.1.7

7373.1	.300000 x	58.451012 =		17.535304

T.E = 17.535304

7389.1.8 7389.1.8

7373.2	.300000 x	.000000 =		.000000

T.E =

7389.1.9 7389.1.9

7374.1	.300000 x	58.961412 =		17.688424

T.E = 17.688424

7389.2.1 7389.2.1

7371.1	.500000 x	50.092242 =		25.046121

T.E = 25.046121

7389.2.10 7389.2.10

7374.2	.500000 x	.000000 =		.000000

T.E =

7389.2.11 7389.2.11

7374.3	.500000 x	60.075012 =		30.037506

T.E = 30.037506

7389.2.12 7389.2.12

7374.4	.500000	x	.000000	= .000000

T.E =

7389.2.2 7389.2.2

7371.2	.500000	x	.000000	= .000000

T.E =

7389.2.3 7389.2.3

7372.1	.500000	x	50.463442	= 25.231721

T.E = 25.231721

7389.2.4 7389.2.4

7372.2	.500000	x	.000000	= .000000

T.E =

7389.2.5 7389.2.5

7372.3	.500000	x	51.484242	= 25.742121

T.E = 25.742121

7389.2.6 7389.2.6

7372.4	.500000	x	.000000	= .000000

T.E =

7389.2.7 7389.2.7

7373.1	.500000	x	58.451012	= 29.225506

T.E = 29.225506

7389.2.8 7389.2.8

7373.2	.500000	x	.000000	= .000000

T.E =

7389.2.9 7389.2.9

7374.1	.500000	x	58.961412	= 29.480706

T.E = 29.480706

7391 7391

003	.250000	x	20.419486	= 5.104872

T.E = 5.104872

7392 7392

298.1	1.081080	x	6.940000 =	7.502695
003	.400000	x	20.419486 =	8.167794

T.E = 15.670490

7393 7393

294	.347760	x	3.518600 =	1.223628
003	.300000	x	20.419486 =	6.125846

T.E = 7.349474

7394 7394

297.2	1.423800	x	.000000 =	.000000
003	.400000	x	20.419486 =	8.167794

T.E =

7395 7395

522	1.100000	x	.000000 =	.000000
003	.300000	x	20.419486 =	6.125846

T.E =

7396 7396

523	1.200000	x	7.500000 =	9.000000
002	.350000	x	17.312112 =	6.059239
003	.350000	x	20.419486 =	7.146820

T.E = 22.206059

7397 7397

524	1.150000	x	7.500000 =	8.625000
003	.700000	x	20.419486 =	14.293640

T.E = 22.918640

7398 7398

525	1.070000	x	7.840000 =	8.388800
002	.400000	x	17.312112 =	6.924845
003	.400000	x	20.419486 =	8.167794

T.E = 23.481439

7399 7399

526	1.100000	x	1.400000 =	1.540000
003	.250000	x	20.419486 =	5.104872

T.E = 6.644872

7416 7416

003	.800000	x	20.419486 =	16.335589

T.E = 16.335589

7417 7417

003	1.800000	x	20.419486 =	36.755075

T.E = 36.755075

7418 7418

003	2.600000	x	20.419486 =	53.090664

T.E = 53.090664

7419 7419

003	.800000	x	20.419486 =	16.335589

T.E = 16.335589

7420 7420

003	1.200000	x	20.419486 =	24.503383

T.E = 24.503383

7421 7421

003	.800000	x	20.419486 =	16.335589

T.E = 16.335589

7422 7422

003	.350000	x	20.419486 =	7.146820

T.E = 7.146820

7431 7431

332	1.150000	x	88.540000 =	101.821000
003	4.000000	x	20.419486 =	81.677944
1444	.001000	x	76.007500 =	.076008
1445	.020000	x	61.946500 =	1.238930

T.E = 184.813882

7432 7432

331	1.150000	x	85.390000 =	98.198500
1444	.001000	x	76.007500 =	.076008
1445	.020000	x	61.946500 =	1.238930
003	4.400000	x	20.419486 =	89.845738

T.E = 189.359176

7433 7433

331	1.150000	x	85.390000 =	98.198500
1445	.020000	x	61.946500 =	1.238930
003	5.100000	x	20.419486 =	104.139379
1444	.001000	x	76.007500 =	.076008

T.E = 203.652816

7434 7434

331	1.150000	x	85.390000 =	98.198500
1445	.020000	x	61.946500 =	1.238930
1444	.001000	x	76.007500 =	.076008
003	6.100000	x	20.419486 =	124.558865

T.E = 224.072302

7441 7441

331	1.250000	x	85.390000 =	106.737500
003	4.200000	x	20.419486 =	85.761841
1445	.020000	x	61.946500 =	1.238930
1444	.001000	x	76.007500 =	.076008

T.E = 193.814279

7442 7442

331	1.250000	x	85.390000 =	106.737500
003	4.600000	x	20.419486 =	93.929636
1445	.020000	x	61.946500 =	1.238930
1444	.001000	x	76.007500 =	.076008

T.E = 201.982073

7443 7443

331	1.250000	x	85.390000 =	106.737500
1445	.020000	x	61.946500 =	1.238930
1444	.001000	x	76.007500 =	.076008
003	5.300000	x	20.419486 =	108.223276

T.E = 216.275713

7444 7444

331	1.250000	x	85.390000 =	106.737500
1445	.020000	x	61.946500 =	1.238930
1444	.001000	x	76.007500 =	.076008
003	6.300000	x	20.419486 =	128.642762

T.E = 236.695199

7451 7451

333	1.150000	x	123.970000	= 142.565500
003	4.500000	x	20.419486	= 91.887687
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930
1444	.001000	x	76.007500	= .076008

T.E = 235.768125

7452 7452

333	1.150000	x	123.970000	= 142.565500
003	4.900000	x	20.419486	= 100.055481
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930
1444	.001000	x	76.007500	= .076008

T.E = 243.935919

7453 7453

333	1.150000	x	123.970000	= 142.565500
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930
1444	.001000	x	76.007500	= .076008
003	5.600000	x	20.419486	= 114.349122

T.E = 258.229559

7454 7454

333	1.150000	x	123.970000	= 142.565500
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930
1444	.001000	x	76.007500	= .076008
003	6.600000	x	20.419486	= 134.768608

T.E = 278.649045

7461 7461

333	1.250000	x	123.970000	= 154.962500
003	4.900000	x	20.419486	= 100.055481
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930
1444	.001000	x	76.007500	= .076008

T.E = 256.332919

7462 7462

333	1.250000	x	123.970000	= 154.962500
003	5.300000	x	20.419486	= 108.223276
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930
1444	.001000	x	76.007500	= .076008

T.E = 264.500713

7463 7463

333	1.250000	x	123.970000	= 154.962500
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930
1444	.001000	x	76.007500	= .076008
003	6.000000	x	20.419486	= 122.516916

T.E = 278.794354

7464 7464

333	1.250000	x	123.970000	= 154.962500
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930
1444	.001000	x	76.007500	= .076008
003	7.000000	x	20.419486	= 142.936402

T.E = 299.213840

7491 7491

331	.115000	x	85.390000	= 9.819850
1445	.002000	x	61.946500	= .123893
1444	.000100	x	76.007500	= .007601
003	.915000	x	20.419486	= 18.683830

T.E = 28.635173

7492 7492

331	.125000	x	85.390000	= 10.673750
003	.945000	x	20.419486	= 19.296414
1444	.000100	x	76.007500	= .007601
1445	.002000	x	61.946500	= .123893

T.E = 30.101658

7493 7493

333	.115000	x	123.970000	= 14.256550
1445	.002000	x	61.946500	= .123893
1444	.000100	x	76.007500	= .007601
003	.990000	x	20.419486	= 20.215291

T.E = 34.603335

7494 7494

333	.125000	x	123.970000	= 15.496250
1445	.002000	x	61.946500	= .123893
1444	.000100	x	76.007500	= .007601
003	1.050000	x	20.419486	= 21.440460

T.E = 37.068204

7496 7496

331	.057500	x	85.390000	= 4.909925
1445	.001000	x	61.946500	= .061947
1444	.000050	x	76.007500	= .003800
003	.488000	x	20.419486	= 9.964709

T.E = 14.940381

7497 7497

331	.062500	x	85.390000	= 5.336875
1445	.001000	x	61.946500	= .061947
1444	.000050	x	76.007500	= .003800
003	.504000	x	20.419486	= 10.291421

T.E = 15.694043

7498 7498

333	.057500	x	123.970000	= 7.128275
003	.528000	x	20.419486	= 10.781489
1444	.000050	x	76.007500	= .003800
1445	.001000	x	61.946500	= .061947

T.E = 17.975510

7499 7499

333	.062500	x	123.970000	= 7.748125
003	.560000	x	20.419486	= 11.434912
1445	.001000	x	61.946500	= .061947
1444	.000050	x	76.007500	= .003800

T.E = 19.248784

7501 7501

7433	1.000000	x	203.652816	= 203.652816

T.E = 203.652816

7503 7503

7443	1.000000	x	216.275713	= 216.275713

T.E = 216.275713

7506 7506

7453	1.000000	x	258.229559	= 258.229559

T.E = 258.229559

7508 7508

7463	1.000000	x	278.794354	= 278.794354

T.E = 278.794354

7511 7511

331	.115000	x	85.390000	= 9.819850
003	.915000	x	20.419486	= 18.683830
1445	.002000	x	61.946500	= .123893
1444	.000100	x	76.007500	= .007601

T.E = 28.635173

7513 7513

331	.125000	x	85.390000	= 10.673750
1445	.002000	x	61.946500	= .123893
1444	.000100	x	76.007500	= .007601
003	.945000	x	20.419486	= 19.296414

T.E = 30.101658

7521 7521

331	1.150000	x	85.390000	= 98.198500
003	5.700000	x	20.419486	= 116.391070
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930

T.E = 215.828500

7523 7523

331	1.150000	x	85.390000	= 98.198500
003	4.800000	x	20.419486	= 98.013533
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930

T.E = 197.450963

7524 7524

331	1.250000	x	85.390000	= 106.737500
003	6.100000	x	20.419486	= 124.558865
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930

T.E = 232.535295

7526 7526

331	1.250000	x	85.390000	= 106.737500
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930
003	5.000000	x	20.419486	= 102.097430

T.E = 210.073860

7531 7531

332	1.150000	x	88.540000	= 101.821000
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930
003	5.200000	x	20.419486	= 106.181327

T.E = 209.241257

7532	7532				
332		1.250000	x 88.540000	=	110.675000
1445		.020000	x 61.946500	=	1.238930
003		5.400000	x 20.419486	=	110.265224
			T.E	=	222.179154
7533	7533				
334		1.150000	x 132.830000	=	152.754500
003		5.700000	x 20.419486	=	116.391070
1445		.020000	x 61.946500	=	1.238930
			T.E	=	270.384500
7534	7534				
334		1.250000	x 132.830000	=	166.037500
003		6.100000	x 20.419486	=	124.558865
1445		.020000	x 61.946500	=	1.238930
			T.E	=	291.835295
7536	7536				
334		.300000	x 132.830000	=	39.849000
1445		.010000	x 61.946500	=	.619465
003		3.000000	x 20.419486	=	61.258458
			T.E	=	101.726923
7537	7537				
336		.300000	x .000000	=	.000000
003		4.000000	x 20.419486	=	81.677944
1445		.010000	x 61.946500	=	.619465
			T.E	=	
7541	7541				
332		.170000	x 88.540000	=	15.051800
334		.350000	x 132.830000	=	46.490500
1445		.010000	x 61.946500	=	.619465
003		3.700000	x 20.419486	=	75.552098
			T.E	=	137.713863
7542	7542				
332		.170000	x 88.540000	=	15.051800
1445		.010000	x 61.946500	=	.619465
003		4.200000	x 20.419486	=	85.761841
336		.350000	x .000000	=	.000000
			T.E	=	

7543 7543

332	.170000	x	88.540000	= 15.051800
003	4.800000	x	20.419486	= 98.013533
1445	.010000	x	61.946500	= .619465
338	.350000	x	.000000	= .000000

T.E =

7551 7551

321	1.150000	x	.000000	= .000000
003	7.000000	x	20.419486	= 142.936402
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930

T.E =

7552 7552

322	1.150000	x	110.690000	= 127.293500
003	7.000000	x	20.419486	= 142.936402
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930

T.E = 271.468832

7553 7553

323	1.150000	x	126.500000	= 145.475000
003	7.000000	x	20.419486	= 142.936402
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930

T.E = 289.650332

7554 7554

321	1.150000	x	.000000	= .000000
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930
003	9.000000	x	20.419486	= 183.775374

T.E =

7555 7555

322	1.150000	x	110.690000	= 127.293500
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930
003	9.000000	x	20.419486	= 183.775374

T.E = 312.307804

7556 7556

323	1.150000	x	126.500000	= 145.475000
1445	.020000	x	61.946500	= 1.238930
003	9.000000	x	20.419486	= 183.775374

T.E = 330.489304

7558 7558

331	.080000	x	85.390000 =	6.831200
1445	.003000	x	61.946500 =	.185840
003	1.500000	x	20.419486 =	30.629229

T.E = 37.646269

7559 7559

331	.080000	x	85.390000 =	6.831200
003	1.500000	x	20.419486 =	30.629229
1445	.003000	x	61.946500 =	.185840

T.E = 37.646269

7561 7561

332	1.150000	x	88.540000 =	101.821000
003	5.200000	x	20.419486 =	106.181327
1445	.020000	x	61.946500 =	1.238930

T.E = 209.241257

7562 7562

334	1.150000	x	132.830000 =	152.754500
1445	.020000	x	61.946500 =	1.238930
003	5.700000	x	20.419486 =	116.391070

T.E = 270.384500

7563 7563

332	1.250000	x	88.540000 =	110.675000
1445	.020000	x	61.946500 =	1.238930
003	5.400000	x	20.419486 =	110.265224

T.E = 222.179154

7564 7564

334	1.250000	x	132.830000 =	166.037500
003	6.100000	x	20.419486 =	124.558865
1445	.020000	x	61.946500 =	1.238930

T.E = 291.835295

7565 7565

003	1.500000	x	20.419486 =	30.629229

T.E = 30.629229

7566 7566

7561	1.500000	x	209.241257 =	313.861886

T.E = 313.861886

7567 7567

7562	1.500000	x	270.384500	= 405.576750

T.E = 405.576750

7568 7568

7563	1.500000	x	222.179154	= 333.268731

T.E = 333.268731

7569 7569

7564	1.500000	x	291.835295	= 437.752943

T.E = 437.752943

7571.1 7571.1

327.1	1.000000	x	.000000	= .000000
327.1	.030000	x	.000000	= .000000
003	3.000000	x	20.419486	= 61.258458

T.E =

7571.2 7571.2

327.2	1.000000	x	.000000	= .000000
003	3.000000	x	20.419486	= 61.258458
327.2	.030000	x	.000000	= .000000

T.E =

7571.3 7571.3

327.3	1.000000	x	196.650000	= 196.650000
327.3	.030000	x	196.650000	= 5.899500
003	3.000000	x	20.419486	= 61.258458

T.E = 263.807958

7572 7572

328	1.000000	x	.000000	= .000000
003	4.000000	x	20.419486	= 81.677944
328	.030000	x	.000000	= .000000

T.E =

7576 7576

331	1.150000	x	85.390000	= 98.198500
003	3.800000	x	20.419486	= 77.594047

T.E = 175.792547

7577 7577

334	1.150000	x	132.830000	= 152.754500
003	4.200000	x	20.419486	= 85.761841

T.E = 238.516341

7578 7578

336	1.150000	x	.000000	= .000000
003	4.700000	x	20.419486	= 95.971584

T.E =

7581 7581

326	1.050000	x	63.530000	= 66.706500
3211	.020000	x	134.257521	= 2.685150
1445	.005000	x	61.946500	= .309733
003	2.300000	x	20.419486	= 46.964818

T.E = 116.666201

7601 7601

401	1.100000	x	12.200000	= 13.420000
457	.500000	x	.803800	= .401900
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743

T.E = 24.031643

7602 7602

403	1.100000	x	14.290000	= 15.719000
457	.500000	x	.803800	= .401900
003	.550000	x	20.419486	= 11.230717

T.E = 27.351617

7603 7603

406	1.100000	x	17.660000	= 19.426000
457	.500000	x	.803800	= .401900
003	.650000	x	20.419486	= 13.272666

T.E = 33.100566

7604.1 7604.1

409	1.100000	x	21.030000	= 23.133000
003	.750000	x	20.419486	= 15.314615
457	.500000	x	.803800	= .401900

T.E = 38.849515

7604.2 7604.2

410	1.100000	x	28.610000	= 31.471000
003	.750000	x	20.419486	= 15.314615
457	.500000	x	.803800	= .401900

T.E = 47.187515

7606 7606

401	1.100000	x	12.200000	= 13.420000
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692

T.E = 25.671692

7607 7607

403	1.100000	x	14.290000	= 15.719000
003	.650000	x	20.419486	= 13.272666

T.E = 28.991666

7608 7608

406	1.100000	x	17.660000	= 19.426000
003	.750000	x	20.419486	= 15.314615

T.E = 34.740615

7609.1 7609.1

409	1.100000	x	21.030000	= 23.133000
003	.850000	x	20.419486	= 17.356563

T.E = 40.489563

7609.2 7609.2

410	1.100000	x	28.610000	= 31.471000
003	.850000	x	20.419486	= 17.356563

T.E = 48.827563

7611 7611

411	1.100000	x	26.710000	= 29.381000
457	.500000	x	.803800	= .401900
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743

T.E = 39.992643

7612 7612

412	1.100000	x	28.830000	= 31.713000
003	.550000	x	20.419486	= 11.230717
457	.500000	x	.803800	= .401900

T.E = 43.345617

7613 7613

411	1.100000	x	26.710000 =	29.381000
003	.600000	x	20.419486 =	12.251692

T.E = 41.632692

7614 7614

412	1.100000	x	28.830000 =	31.713000
003	.650000	x	20.419486 =	13.272666

T.E = 44.985666

7616 7616

414	1.100000	x	21.030000 =	23.133000
457	.500000	x	.803800 =	.401900
003	.600000	x	20.419486 =	12.251692

T.E = 35.786592

7617 7617

415	1.100000	x	21.030000 =	23.133000
457	.500000	x	.803800 =	.401900
003	.650000	x	20.419486 =	13.272666

T.E = 36.807566

7618 7618

414	1.100000	x	21.030000 =	23.133000
003	.700000	x	20.419486 =	14.293640

T.E = 37.426640

7619 7619

415	1.100000	x	21.030000 =	23.133000
003	.750000	x	20.419486 =	15.314615

T.E = 38.447615

7621 7621

418	1.100000	x	29.450000 =	32.395000
457	.800000	x	.803800 =	.643040
003	1.200000	x	20.419486 =	24.503383

T.E = 57.541423

7622 7622

419	1.100000	x	29.450000 =	32.395000
003	1.400000	x	20.419486 =	28.587280
457	.800000	x	.803800 =	.643040

T.E = 61.625320

7626.1 7626.1

298.2	18.000000	x	5.940000	= 106.920000
421	1.000000	x	97.840000	= 97.840000
002	7.000000	x	17.312112	= 121.184784
003	7.000000	x	20.419486	= 142.936402

T.E = 468.881186

7626.2 7626.2

298.2	18.000000	x	5.940000	= 106.920000
422	1.000000	x	134.470000	= 134.470000
003	7.000000	x	20.419486	= 142.936402
002	7.000000	x	17.312112	= 121.184784

T.E = 505.511186

7627.1 7627.1

298.2	16.000000	x	5.940000	= 95.040000
003	6.000000	x	20.419486	= 122.516916
002	6.000000	x	17.312112	= 103.872672
421	1.000000	x	97.840000	= 97.840000

T.E = 419.269588

7627.2 7627.2

298.2	16.000000	x	5.940000	= 95.040000
003	6.000000	x	20.419486	= 122.516916
002	6.000000	x	17.312112	= 103.872672
422	1.000000	x	134.470000	= 134.470000

T.E = 455.899588

7631 7631

426	1.100000	x	.000000	= .000000
003	.050000	x	20.419486	= 1.020974

T.E =

7636 7636

428	1.100000	x	4.390000	= 4.829000
003	.060000	x	20.419486	= 1.225169

T.E = 6.054169

7637 7637

429	1.100000	x	5.390000	= 5.929000
003	.080000	x	20.419486	= 1.633559

T.E = 7.562559

7638 7638

430	1.100000	x	7.480000	= 8.228000
003	.100000	x	20.419486	= 2.041949

T.E = 10.269949

7641 7641

431	1.000000	x	.000000	= .000000
003	.060000	x	20.419486	= 1.225169

T.E =

7642 7642

432	1.000000	x	.000000	= .000000
003	.060000	x	20.419486	= 1.225169

T.E =

7701 7701

024	.001500	x	45.000000	= .067500
002	.050000	x	17.312112	= .865606
003	.120000	x	20.419486	= 2.450338

T.E = 3.383444

7702 7702

024	.001800	x	45.000000	= .081000
003	.080000	x	20.419486	= 1.633559
002	.050000	x	17.312112	= .865606

T.E = 2.580164

7706 7706

024	.002000	x	45.000000	= .090000
003	.150000	x	20.419486	= 3.062923
002	.080000	x	17.312112	= 1.384969

T.E = 4.537892

7707 7707

024	.002300	x	45.000000	= .103500
003	.090000	x	20.419486	= 1.837754
002	.100000	x	17.312112	= 1.731211

T.E = 3.672465

7708 7708

024	.002500	x	45.000000	= .112500
003	.180000	x	20.419486	= 3.675507
002	.120000	x	17.312112	= 2.077453

T.E = 5.865461

7709 7709

024	.002800	x	45.000000	= .126000
003	.120000	x	20.419486	= 2.450338
002	.150000	x	17.312112	= 2.596817

T.E = 5.173155

7711 7711

002	.050000	x	17.312112	= .865606
1485	.200000	x	.831209	= .166242
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897

T.E = 5.115745

7712 7712

002	.080000	x	17.312112	= 1.384969
1485	.250000	x	.831209	= .207802
003	.250000	x	20.419486	= 5.104872

T.E = 6.697643

7713 7713

002	.160000	x	17.312112	= 2.769938
003	.300000	x	20.419486	= 6.125846
1485	.280000	x	.831209	= .232739

T.E = 9.128522

7720 7720

443	.080000	x	1.930000	= .154400
003	.300000	x	20.419486	= 6.125846
002	.100000	x	17.312112	= 1.731211
1485	.200000	x	.831209	= .166242

T.E = 8.177699

7721 7721

002	.070000	x	17.312112	= 1.211848
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897
1485	.200000	x	.831209	= .166242

T.E = 5.461987

7722.1.1 7722.1.1

7720	.300000	x	8.177699 =	2.453310

T.E = 2.453310

7722.1.2 7722.1.2

7721	.300000	x	5.461987 =	1.638596

T.E = 1.638596

7722.2.1 7722.2.1

7720	.400000	x	8.177699 =	3.271080

T.E = 3.271080

7722.2.2 7722.2.2

7721	.400000	x	5.461987 =	2.184795

T.E = 2.184795

7725 7725

471	.300000	x	4.100000 =	1.230000
003	.250000	x	20.419486 =	5.104872
002	.150000	x	17.312112 =	2.596817

T.E = 8.931688

7735 7735

441	.350000	x	.075500 =	.026425
444	.150000	x	2.143200 =	.321480
003	.150000	x	20.419486 =	3.062923

T.E = 3.410828

7736 7736

441	.500000	x	.075500 =	.037750
444	.085000	x	2.143200 =	.182172
445	.010000	x	1.553500 =	.015535
003	.250000	x	20.419486 =	5.104872
446	.005000	x	2.540000 =	.012700

T.E = 5.353029

7737 7737

441	.200000	x	.075500 =	.015100
1489	.200000	x	.869600 =	.173920
003	.300000	x	20.419486 =	6.125846
1488	.600000	x	.761115 =	.456669

T.E = 6.771535

7738 7738

441	.200000	x	.075500	= .015100
1489	.200000	x	.869600	= .173920
1488	.300000	x	.761115	= .228335
003	.300000	x	20.419486	= 6.125846

T.E = 6.543200

7739 7739

441	.100000	x	.075500	= .007550
467	.100000	x	3.380000	= .338000
003	.150000	x	20.419486	= 3.062923

T.E = 3.408473

7740 7740

442	.250000	x	.118300	= .029575
003	.250000	x	20.419486	= 5.104872
1492	.250000	x	2.756980	= .689245

T.E = 5.823692

7741 7741

442	.250000	x	.118300	= .029575
462	.250000	x	.000000	= .000000
003	.250000	x	20.419486	= 5.104872

T.E =

7742 7742

442	.250000	x	.118300	= .029575
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897
463	.125000	x	3.970000	= .496250

T.E = 4.609722

7743 7743

442	.250000	x	.118300	= .029575
003	.150000	x	20.419486	= 3.062923
464	.125000	x	3.720000	= .465000

T.E = 3.557498

7744 7744

442	.250000	x	.118300	= .029575
003	.150000	x	20.419486	= 3.062923
465	.125000	x	5.870000	= .733750

T.E = 3.826248

7745 7745

442	.250000	x	.118300	= .029575
1492	.250000	x	2.756980	= .689245
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589
1489	.200000	x	.869600	= .173920

T.E = 17.228329

7746 7746

441	.350000	x	.075500	= .026425
003	.150000	x	20.419486	= 3.062923
443	.090000	x	1.930000	= .173700

T.E = 3.263048

7747 7747

441	.350000	x	.075500	= .026425
443	.170000	x	1.930000	= .328100
003	.250000	x	20.419486	= 5.104872

T.E = 5.459397

7748 7748

443	.090000	x	1.930000	= .173700
002	.100000	x	17.312112	= 1.731211
445	.030000	x	1.553500	= .046605
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897
450	.060000	x	2.760000	= .165600

T.E = 6.201013

7749 7749

443	.160000	x	1.930000	= .308800
445	.050000	x	1.553500	= .077675
003	.250000	x	20.419486	= 5.104872
002	.150000	x	17.312112	= 2.596817
450	.100000	x	2.760000	= .276000

T.E = 8.364163

7751 7751

003	.150000	x	20.419486	= 3.062923
1491	.125000	x	1.488894	= .186112

T.E = 3.249035

7752 7752

003	.250000	x	20.419486	= 5.104872
1491	.250000	x	1.488894	= .372224

T.E = 5.477095

7753 7753

441	1.000000	x	.075500	= .075500
003	.650000	x	20.419486	= 13.272666
443	.080000	x	1.930000	= .154400
1491	.200000	x	1.488894	= .297779
1490	.090000	x	1.546426	= .139178

T.E = 13.939523

7754 7754

441	.800000	x	.075500	= .060400
1487	.090000	x	.605006	= .054451
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589
1490	.090000	x	1.546426	= .139178
1491	.200000	x	1.488894	= .297779

T.E = 16.887396

7755 7755

442	.250000	x	.118300	= .029575
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
1491	.200000	x	1.488894	= .297779
1492	.160000	x	2.756980	= .441117

T.E = 21.187957

7756 7756

442	.300000	x	.118300	= .035490
003	.350000	x	20.419486	= 7.146820
1492	.300000	x	2.756980	= .827094

T.E = 8.009404

7761 7761

441	.650000	x	.075500	= .049075
1489	.200000	x	.869600	= .173920
1488	.600000	x	.761115	= .456669
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589
467	.100000	x	3.380000	= .338000
473	.100000	x	2.750000	= .275000

T.E = 17.628253

7762 7762

473	.100000	x	2.750000	= .275000
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897

T.E = 4.358897

7764 7764

474	.125000	x	3.770000	= .471250
003	.100000	x	20.419486	= 2.041949

T.E = 2.513199

7765 7765

475	.125000	x	6.230000	= .778750
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897

T.E = 4.862647

7766 7766

442	.275000	x	.118300	= .032533
473	.110000	x	2.750000	= .302500
1492	.275000	x	2.756980	= .758170
003	.880000	x	20.419486	= 17.969148

T.E = 19.062350

7767.1 7767.1

7755	.150000	x	21.187957	= 3.178194

T.E = 3.178194

7767.2 7767.2

442	.250000	x	.118300	= .029575
1492	.160000	x	2.756980	= .441117
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
473	.200000	x	2.750000	= .550000

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 21.440178

T.E = .150000 x 21.440178 = 3.216027

7767.3 7767.3

7755	.250000	x	21.187957	= 5.296989

T.E = 5.296989

7767.4 7767.4

442	.250000	x	.118300	= .029575
473	.200000	x	2.750000	= .550000
1492	.160000	x	2.756980	= .441117
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 21.440178

T.E = .250000 x 21.440178 = 5.360044

7767.5 7767.5

7755	.350000	x	21.187957 =	7.415785

T.E = 7.415785

7767.6 7767.6

442	.250000	x	.118300 =	.029575
1492	.160000	x	2.756980 =	.441117
003	1.000000	x	20.419486 =	20.419486
473	.200000	x	2.750000 =	.550000
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	21.440178
T.E =	.350000	x	21.440178 =	7.504062

7767.7 7767.7

7755	.450000	x	21.187957 =	9.534581

T.E = 9.534581

7767.8 7767.8

442	.250000	x	.118300 =	.029575
1492	.160000	x	2.756980 =	.441117
003	1.000000	x	20.419486 =	20.419486
473	.200000	x	2.750000 =	.550000
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	21.440178
T.E =	.450000	x	21.440178 =	9.648080

7768 7768

460	.200000	x	4.250000 =	.850000
003	.450000	x	20.419486 =	9.188769
460	.030000	x	4.250000 =	.127500
002	.450000	x	17.312112 =	7.790450

T.E = 17.956719

7769 7769

460	.200000	x	4.250000 =	.850000
002	.200000	x	17.312112 =	3.462422
003	.200000	x	20.419486 =	4.083897
460	.030000	x	4.250000 =	.127500

T.E = 8.523820

7770 7770

460	.090000	x	4.250000 =	.382500
003	.150000	x	20.419486 =	3.062923
002	.150000	x	17.312112 =	2.596817
460	.020000	x	4.250000 =	.085000

T.E = 6.127240

7771 7771

441	1.000000	x	.075500	= .075500
1488	.160000	x	.761115	= .121778
1487	.080000	x	.605006	= .048400
003	1.300000	x	20.419486	= 26.545332
473	.100000	x	2.750000	= .275000
467	.110000	x	3.380000	= .371800

T.E = 27.437811

7772 7772

441	1.000000	x	.075500	= .075500
458	.100000	x	5.030000	= .503000
443	.100000	x	1.930000	= .193000
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743

T.E = 10.981243

7773 7773

441	1.000000	x	.075500	= .075500
459	.100000	x	5.030000	= .503000
443	.100000	x	1.930000	= .193000
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692

T.E = 13.023192

7774 7774

442	.250000	x	.118300	= .029575
473	.200000	x	2.750000	= .550000
1492	.160000	x	2.756980	= .441117
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486

T.E = 21.440178

7785.1 7785.1

441	.350000	x	.075500	= .026425
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640
477	.160000	x	.000000	= .000000
476	.120000	x	2.366400	= .283968

T.E =

7785.2 7785.2

441	.350000	x	.075500	= .026425
476	.120000	x	2.366400	= .283968
478	.160000	x	2.937600	= .470016
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640

T.E = 15.074049

7786.1 7786.1

441	.350000	x	.075500	= .026425
1489	.200000	x	.869600	= .173920
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
1488	.600000	x	.761115	= .456669
477	.110000	x	.000000	= .000000

T.E =

7786.2 7786.2

441	.350000	x	.075500	= .026425
1489	.200000	x	.869600	= .173920
1488	.600000	x	.761115	= .456669
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
478	.110000	x	2.937600	= .323136

T.E = 21.399636

7787 7787

441	1.000000	x	.075500	= .075500
476	.090000	x	2.366400	= .212976
1488	.160000	x	.761115	= .121778
1487	.080000	x	.605006	= .048400
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486
477	.160000	x	.000000	= .000000

T.E =

7788 7788

441	.250000	x	.075500	= .018875
479	1.000000	x	1.815600	= 1.815600
003	.700000	x	20.419486	= 14.293640

T.E = 16.128115

7791 7791

441	1.000000	x	.075500	= .075500
1487	.050000	x	.605006	= .030250
1491	.200000	x	1.488894	= .297779
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743

T.E = 10.613272

7792 7792

482	.150000	x	1.362600	= .204390
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743

T.E = 10.414133

7793 7793

480	.500000	x	3.366000	= 1.683000
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897

T.E = 5.766897

7794 7794

482	.150000	x	1.362600	= .204390
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743

T.E = 10.414133

7797 7797

201	.000500	x	290.000000	= .145000
002	.060000	x	17.312112	= 1.038727

T.E = 1.183727

7798 7798

201	.000600	x	290.000000	= .174000
002	.070000	x	17.312112	= 1.211848

T.E = 1.385848

7801 7801

496	1.200000	x	1.905500	= 2.286600
003	.150000	x	20.419486	= 3.062923

T.E = 5.349523

7806 7806

498	1.150000	x	1.011600	= 1.163340
003	.300000	x	20.419486	= 6.125846

T.E = 7.289186

7807 7807

499	1.150000	x	1.386800	= 1.594820
003	.400000	x	20.419486	= 8.167794

T.E = 9.762614

7808 7808

500	1.150000	x	2.039600	= 2.345540
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692

T.E = 14.597232

7809 7809

501	1.200000	x	2.763000	= 3.315600
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589

T.E = 19.651189

7810 7810

502	1.200000	x	3.807000	= 4.568400
003	.900000	x	20.419486	= 18.377537

T.E = 22.945937

7811 7811

503	1.200000	x	.905500	= 1.086600
003	.800000	x	20.419486	= 16.335589

T.E = 17.422189

7812 7812

504	1.300000	x	1.199100	= 1.558830
003	.900000	x	20.419486	= 18.377537

T.E = 19.936367

7813 7813

505	1.000000	x	19.170000	= 19.170000
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692

T.E = 31.421692

7901 7901

490	1.080000	x	.730000	= .788400
003	.200000	x	20.419486	= 4.083897

T.E = 4.872297

7902 7902

527	1.050000	x	5.120000	= 5.376000
003	1.000000	x	20.419486	= 20.419486

T.E = 25.795486

7903 7903

528	1.050000	x	6.910000	= 7.255500
003	.600000	x	20.419486	= 12.251692

T.E = 19.507192

7904 7904

494	1.050000	x	5.480000	= 5.754000
003	.500000	x	20.419486	= 10.209743

T.E = 15.963743

7911 7911

493	1.200000	x	.730000	= .876000
506	1.100000	x	1.290700	= 1.419770
002	.300000	x	17.312112	= 5.193634
003	.150000	x	20.419486	= 3.062923

T.E = 10.552327

7912 7912

493	1.200000	x	.730000	= .876000
507	1.100000	x	1.880000	= 2.068000
003	.150000	x	20.419486	= 3.062923
002	.350000	x	17.312112	= 6.059239

T.E = 12.066162

7913 7913

493	1.200000	x	.730000	= .876000
508	1.100000	x	.860000	= .946000
003	.150000	x	20.419486	= 3.062923
002	.400000	x	17.312112	= 6.924845

T.E = 11.809768

7914 7914

509	1.100000	x	.410000	= .451000
003	.080000	x	20.419486	= 1.633559

T.E = 2.084559

7915.1 7915.1

7911	.850000	x	10.552327	= 8.969478

T.E = 8.969478

7915.2 7915.2

7912	.850000	x	12.066162	= 10.256238

T.E = 10.256238

7915.3 7915.3

7913	.850000	x	11.809768	= 10.038303

T.E = 10.038303

7921 7921

529	1.030000	x	1.400000 =	1.442000
002	.040000	x	17.312112 =	.692484

T.E = 2.134484

7922 7922

530	1.030000	x	2.190000 =	2.255700
002	.050000	x	17.312112 =	.865606

T.E = 3.121306

7923 7923

531	1.030000	x	1.180000 =	1.215400
002	.050000	x	17.312112 =	.865606

T.E = 2.081006

7931 7931

519	1.050000	x	47.670000 =	50.053500
003	1.500000	x	20.419486 =	30.629229

T.E = 80.682729

7932.1 7932.1

514	.000000	x	38.800000 =	.000000
003	.000000	x	20.419486 =	.000000

T.E = .000000

7932.2 7932.2

520	.000000	x	37.340000 =	.000000
003	.000000	x	20.419486 =	.000000

T.E = .000000

7933.1 7933.1

514	.000000	x	38.800000 =	.000000
003	.000000	x	20.419486 =	.000000

T.E = .000000

7933.2 7933.2

520	.000000	x	37.340000 =	.000000
003	.000000	x	20.419486 =	.000000

T.E = .000000

7934 7934

535	1.150000	x	6.000000 =	6.900000
002	.500000	x	17.312112 =	8.656056
003	.500000	x	20.419486 =	10.209743

T.E = 25.765799

7935 7935

536	.150000	x	2.500000 =	.375000
003	.250000	x	20.419486 =	5.104872

T.E = 5.479872

7936 7936

536	.300000	x	2.500000 =	.750000
003	.100000	x	20.419486 =	2.041949

T.E = 2.791949

7940 7940

176	1.050000	x	.000000 =	.000000
002	.300000	x	17.312112 =	5.193634
003	.300000	x	20.419486 =	6.125846
251	.100000	x	.825000 =	.082500

T.E =

7941 7941

067	.040000	x	45.500000 =	1.820000
001	.100000	x	15.741598 =	1.574160

T.E = 3.394160

7942 7942

510	2.500000	x	3.020000 =	7.550000
001	.100000	x	15.741598 =	1.574160

T.E = 9.124160